

DIAGNÓSTICO PREVIO Y PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE PONFERRADA

TOMO 2

Espacio público nº: 100 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA: SAN VALERIO



Inicio de la calle San Valerio en cruce con C/ Obispo Osmundo

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

Análisis del Itinerario peatonal

Travesía que une las calles Obispo Osmundo y San Valerio. Espacio con calzada asfáltica central y aceras de baldosa hidráulica laterales.

Criterio de itinerario peatonal accesible: Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Las aceras tienen 1,90 metros de anchura pero no tenemos ltinerario accesible por el problema son los estrechamientos continuos por señales, mobiliario urbano los vados peatonales y vehiculares mal resueltos.

Las aceras de baldosa hidráulica de hormigón en piezas de 30 x30 cm y 9 pastillas color gris. de hormigón con resaltes Importantes y defectos y sin fijación al soporte en varias de las mismas. Sí es antideslizante.

Bordillo de altura variable entre 14 y 16 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal. No debemos tener bordillos de más de 15 cm. recomendable máximo 10 cm.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.
Pendiente longitudinal en estas aceras es reducida < 2,9 %.
En el encuentro con la C/ San Valerio hay puntualmente pendiente elevada del 14 %.

Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %. Pendiente real de estas aceras es del 2 % en la derecha, pero la acera izquierda tiene hasta tramos del 6 %.





Espacio público nº: 100
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA: SAN VALERIO

<u>Situación actual</u>

У

Fotos

Pasos peatonales

Paso de peatones existente



Al inicio de la calle, lado Obispo Osmundo, existen dos vados peatonales enfrentados sin pintura de paso de cebra. Se debería pintar el cebreado, y además rectificar los vados que tienen múltiples incumplimientos.

Al no existir la pintura se ocupan como aparcamientos impidiendo incluso el uso del vado.

Ambos encuentros en las aceras de sendos vados presentan con la calzada resalte de 3 cm.; debe ser de 0 cm; enrasado.

Pendientes de rampas del vado entre 18 y 25 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas tienen una anchura y longitud adecuada como es preceptivo. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

Presenta imbornal aguas arriba para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 100 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA: SAN VALERIO

<u>Fotos</u>

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLAS RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE VENTILACIÓN DE SÓTANOS-

Se deben encontrar enrasadas con el pavimento como es preceptivo. En zona petonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.



Rejilla de aireación de sótano con abertura de 1,5 y 3 cm.



PAPELERAS.- Dos unidades en la calle con altura de boca a 106 cm. y 1,20 m. respectivamente. Deben estar a 70-90 cm. Además no posee 2 o más puntos (sólo 1) no se puede referenciar su envolvente. La ubicación correcta sería del lado exterior de la acera.

CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle tenemos 2 contenedores de materia orgánica. Se colocan en calzada para ser manejables desde el itinerario peatonal.

2 contendores de orgánica (marrón)

Altura de boca: 1,30 m. CUMPLE ya que h boca < 140 cm.. Accionamientos: 0,42 m o 0,75 m. Cumple ya que son < 90 cm.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 100 TRAVESÍA SAN VALERIO 01.03 PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN EJECUCIÓN DE ACERAS m2. Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en aceras o espacio peatonal, incluyendo base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente, rejillas, etc. y formación de cajeado de base de explanada. Arreglos, 0,2 105,00 3,80 79,80 ampliaciones 0,05 105,00 3,80 19,95 99,75 43,06 4.295,24 01.08 PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA BLANCA EN CEBREADOS m2. Pintura termoplástica reflexiva blanca con microesferas de vidrio en cebreado realmente pintado, incluidas líneas de detención, incluso premarcaje sobre el pavimento. 1 48.00 48,00 48,00 7,97 382,56 01.09 ud. VADO ADAPTADO EN ITINERARIO PEATONAL Formación de vado de dos rampas, tres rampas o rampa única según convenga en el cumplimiento del Reglamento; todas ellas con pendientes adecuadas y que permite también el uso del itinerario peatonal. Incluye las bandas de acercamiento con pavimento diferenciado táctil direccional en textura y color. Incluye la base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa, la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Se deberá ejecutar la demolición y reposición de bordillos hundidos en el frente del vado y los paviemntos existentes ya sean vados defectuosos o aceras existentes. Se ejecutarán en aceras o vados defectuosos de acera o mediana o isleta central de calles. Banda final de 60 cm o 80 cm de pavimento tactil de botones y formación de resto de las rampas en pavimento como el resto de la acera. Incluirá formación de sumidero en punto colocado aguas arriba previo al vado. 2,00 2,00 857,75 1.715,50 01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando. 2,00 papeleras 2,00 647,58 1.295,16 TOTAL P.E.M. ACTUACIONES 7.688,46

Espacio público nº: 101 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN GENADIO



Inicio de la calle en su 1 er.tramo vista desde comienzo calle Obispo Osmundo

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

1er. Tramo. Desde el inicio referido hasta el cruce con C/ San Valerio.

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>= 2,20 m.

Las aceras tienen entre 2 y 3 metros en la acera izquierda, Y en la acera derecha 1,90 metros de anchura pero aquí no tenemos ltinerario accesible por el problema de los estrechamientos continuos por señales, mobiliario urbano y vados peatonales y vehiculares mal resueltos también generan estrechamientos.

La calle empieza en la visión de la fotografía de portada con sección de calzada de asfalto y aceras de baldosa hidráulica de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas acabado vcolor gris.

Acabado antideslizante, pero con resaltes y defectos y piezas sueltas.

Bordillo de altura variable entre 8 y 15 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.
Pendiente longitudinal en este tramo primero es reducida; sobre el 2,5 % a excepción del cruce con C/ San Valerio con picos hasta del 14 %

Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %. Pendiente real de estas aceras es mayoritariamente del 2 %; con máximos del 8 % en encuentro con C/ San Valerio..





Zona ALTA DIAGNOSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SAN GENADIO	Espacio público nº: 101 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: San Genadio
---	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------

Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal



Vados vehiculares que reducen el itinerario accesible

2°. Tramo. Desde el final del primer tramo hasta el cruce con C/ Monasterio de Montes.



Entre estos dos tramos no hay pasos de peatones con vados adecuados para tener una continuidad de itinerario en la calle.

Este 2° tramo continua con aceras de baldosa hidráulica de hormigón color gris en formato de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas.

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Las aceras tienen entre 1,90 y 2,00 metros de anchura pero no tenemos ltinerario accesible continuo por el problema de los estrechamientos por vados vehiculares mal resueltos.

Acabado antideslizante, pero con resaltes y defectos y piezas sueltas.

Bordillo de altura variable entre 10 y 15 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en este tramo primero es reducida; sobre el 4 % a excepción del cruce con C/ Monasterio de Montes con picos hasta del 18 %. Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %. Pendiente real de estas aceras es mayoritariamente del 2 %; con máximos del 10 % en encuentro con C/ Monasterio de Montes.

Espacio público nº: 101
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN GENADIO

Situación actual

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

3er. Tramo. Desde el cruce con C/ Monasterio de Montes hasta cruce con C/ Los Almendros.



Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Las aceras tienen 1,90 metros de anchura con estrechamientos puntuales por vados peatonales y en inicio acera izquierda escalones en la acera por fortísima pendiente transversal con cruce.

El tramo posee una sección de calzada de asfalto y aceras de baldosa hidráulica de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas acabado en color gris. Acabado antideslizante, pero con resaltes y defectos y piezas sueltas.

Bordillo de altura variable entre 13 y 18 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en este tramo en zonas de hasta el 16 %.

Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %.
Pendiente real de estas aceras es mayoritariamente del 2 %;
con máximos del 12 % en encuentro con C/ Monasterio de Montes



Escalonado y vado vehicular que reduce el itinerario





Acera izqda. con resaltes

Espacio público nº: 101 Zona ALTA DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SAN GENADIO	
---	--

<u>Situación actual</u>

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

4° Tramo. Desde el cruce con C/ Los Almendros hasta final de la calle.



Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Las aceras son de anchuras variables con mínimos de 1,90 metros. En general tenemos itinerario accesible en este tramo salvo algún estrechamiento puntual por vados peatonales y señales.

La calle empieza en la visión de la fotografía de portada con sección de calzada de asfalto y aceras de baldosa hidráulica de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas acabado vcolor gris.

Acabado antideslizante, pero con resaltes y defectos y piezas sueltas. En el ámbito junto a la Plaza Yolanda Ordás e Ignacio Linares la acera es de hormigón impreso o con buen acabado antideslizante y sin resaltes.

Bordillo de altura variable entre 12 y 15 cm que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en este tramo es inferior al 6 %.

Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %. Pendiente real de estas aceras es mayoritariamente del 2 %.





Espacio público nº: 101 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN GENADIO

Fotos

Situación actual

Análisis del Itinerario peatonal

En la acera derecha de este tramo donde hay retranqueos de la edificación generando espacios de aparcamiento privado y estanciales el límite de la acera se encuentra sin referencia de edificación y no se dispone del pavimento de acera en la franja exterior de 40 cm de anchura de pavimento táctil indicador direccional para referenciar la orientación de ancho.



Pasos peatonales

Paso de peatones existente 1





Este paso de peatones no sirve para cruzar peatonalmente ya que no formaliza uno de los vados al permanecer el bordillo alto (12 cm) y el otro vado incumplir múltiples aspectos y tampoco estar enrasado con el asfalto al tener resalte de 5 cm.

No se formaliza el vado derecho ni se generan sus rampas. Habría que generar las rampas necesarias para tener un vado derecho correcto.

El vado izquierdo que existe tiene unas pendientes entre el 11 y el 16 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas cubren todo el ámbito del paso de peatones como es preceptivo.

Presenta imbornal aguas arriba para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

Espacio público nº: 101 Zona ALTA DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SAN GENADIO	'	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: San Genadio	
---	---	------------------------------	---------------------------	--

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Paso de peatones existente 2

Tenemos dos vados peatonales enfrentados con múltiples aspectos de incumplimiento de normativa y además falta pintar el paso de peatones. Es muy importante porque los vehículos aparcan delante de los vados inutilizándolos.

Los vados están sin señalizar, se realiza en el mismo pavimento de baldosa de las aceras, y ni tenemos el pavimento máxima de 4 mm. ni la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad visual para personas con resto visual que nos recomiendan color



El resalte en el encuentro del vado con la calzada es correcto y es de 0 cm.

Pendientes de rampas del vado entre 18 y 28 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas no cubren todo el ámbito del paso de peatones como es preceptivo. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

No presenta imbornal aguas arriba del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 101 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN GENADIO

Situación actual

<u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 3





Tenemos dos vados peatonales enfrentados con múltiples aspectos de incumplimiento de normativa. Además falta pintar el paso de peatones. Es muy importante porque los vehículos aparcan delante de los vados inutilizándolos.

El vado izquierdo está enrasado y el derecho tiene un resalte de 14cm.

Los vados son ambos de 3 rampas. Ambos están sin señalizar y se realizan o formalizan en el mismo pavimento de baldosa hidráulica que el resto de la acera. En ningún caso, ni tenemos el pavimento de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. ni la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad. Tampoco, obviamente, se cumple con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

Pendientes de rampas de los vados oscilan entre el 12 % y el 17 % No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

Presenta imbornal aguas arriba para evitar inundación del ámbito del vado y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 101 Zona ALTA	diagnóstico de accesibilidad	Calle: San Genadio
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------

Situación actual

Fotos

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 4



Tenemos dos vados peatonales enfrentados con múltiples aspectos de incumplimiento de normativa. Además falta pintar el paso de peatones. Es muy importante porque los vehículos aparcan delante de los vados inutilizándolos.

Ambos encuentros en las aceras y la calzada tienen una altura hasta de 4 cm; cuando deben estar enrasados.

Los vados son ambos de 3 rampas. Ambos vados están sin señalizar ya que se realizan en el mismo pavimento de baldosa hidráulica que el resto de la acera. Además uno de ellos, el derecho, presenta una acera con escalones aguas abajo de la ubicación del vado.

En ningún caso, ni tenemos el pavimento de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. ni la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad. No cumplimos tampoco con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

Pendientes de rampas de los vados son entre el 17 % y el 18 %.; NO cumple con la pendiente máxima del 10 % Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

No presenta imbornal aguas arriba para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 101 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: San Genadio
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 5



Tenemos dos vados peatonales enfrentados con múltiples aspectos de incumplimiento de normativa.

Ambos encuentros en las aceras y la calzada tienen una altura hasta de 2,5 cm; cuando deben estar enrasados.

Los vados son ambos de 3 rampas. Ambos vados están sin señalizar ya que se realizan en el mismo pavimento de baldosa hidráulica que el resto de la acera. Son cortos y no cubren con su formalización todo el ancho del paso de peatones como es preceptivo.

En ningún caso, ni tenemos el pavimento de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. ni la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad. No cumplimos tampoco con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

Pendientes de rampas de los vados son entre el 14 % y el 16 %.; NO cumple con la pendiente máxima del 10 %.

No presenta imbornal aguas arriba para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

Está bien que la acera donde se ubican los vados está avanzada respecto a la línea de aparcamiento.

Espacio público nº: 101 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: San Genadio
ZONG ALTA		

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 6



Tenemos dos vados peatonales enfrentados con múltiples aspectos de incumplimiento de normativa.

Ambos encuentros en las aceras y la calzada tienen una altura hasta de 5 cm; cuando deben estar enrasados.

Los vados son ambos de 3 rampas. Ambos vados están sin señalizar ya que se realizan en el mismo pavimento de baldosa hidráulica que el resto de la acera. Son cortos y no cubren con su formalización todo el ancho del paso de peatones como es preceptivo.

En ningún caso, ni tenemos el pavimento de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. ni la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad. No cumplimos tampoco con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

Pendientes de rampas de los vados son entre el 15 % y el 16 %.; NO cumple con la pendiente máxima del 10 %.

No presenta imbornal aquas arriba para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

Está bien que la acera donde se ubican uno de los 2 vados está avanzada respecto a la línea de aparcamiento. Estaría mejor que fuera en ambos lados.

Espacio público nº: 101
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN GENADIO

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

SEÑALES DE TRÁFICO Y ALUMBRADO Público- Señales diversas Y báculos de alumbrado.

Las señales de tráfico se deben colocar en el lado del bordillo y debe mantener una altura libre de cabezada de 2,20 m siempre que se encuentre en el itinerario peatonal adaptado de un prisma de 1,80 x 2,20 m.

Las señales de esta calle NO cumplen mayoritariamente con la altura mínima de 2,20 m. y las tenemos muy separadas del bordillo limitando el ancho accesible e incluso en el extremo de la edificación.Los báculos de alumbrado, a veces, están demasiado separados del bordillo. Ver fotografía lateral.

BOLARDOS LIMITACIÓN VEHICULAR - En esta calle tenemos bolardos en la acera de ingreso a la Plaza Y. Ordás e I. Linares, algunos en el recorrido del itinerario peatonal.

La interdistancia afecta al itinerario peatonal y es de 1,30 m. Cuando debía ser entre 1,80 m y 2,20 m.

Altura es de 78 cm. Adecuada al rango de 75-90 cm. Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y NO cumple ya que son de 8 cm.







PAPELERAS.- 6 unidades antiguas de color verde en la calle con altura de boca entre 1,10 cm y 1,20 m. Deben estar a 70-90 cm. Además no posee 2 o más puntos (sólo 1) no se puede referenciar su envolvente. La ubicación correcta sería del lado exterior de la acera.

Espacio público nº: 101 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN GENADIO

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano

OTRAS PAPELERAS.- - Otra tipología de papelera que no cumple es la de la imagen de la derecha con altura de boca de 91 cm. Deben estar a 70-90 cm. Además no posee 2 o más puntos (sólo 1) no se puede referenciar su envolvente. La ubicación correcta sería del lado exterior de la acera.



REJILLAS RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE VENTILACIÓN DE SÓTANOS-

Se deben encontrar enrasadas con el pavimento como es preceptivo. En zona peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

Todas las múltiples rejillas y sumideros poseen abertura > 1 cm.





<u>Fotos</u>



Otra tipología de papelera que existe y sí cumple es la de la imagen de la izquierda con altura de boca a 89 cm. Deben estar a 70-90 cm. Además posee 2 o más puntos de apoyo en extremos y se puede referenciar su envolvente.



Tramex abertura 3 cm.



Espacio público nº: 101
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN GENADIO

<u>Situación actual</u> y

Diseño y tipología de mobiliario urbano



ALCORQUES.- Tipo 1. En tierra. Deben estar enrasados con el pavimento peatonal y tener un acabado accesible, pudiendo ser parte del itinerario accesible.

<u>Fotos</u>

En esta calle los alcorques no están enrasados, suponen resalte, acabado en tierra y supone un riesgo de tropiezo.



ALCORQUES.- Tipo 2. En caucho y gravilla resinada porosa. Esta enrasada con el pavimento peatonal y tener un acabado accesible, pudiendo ser parte del itinerario accesible.

En esta parte de la Plaza lateral los alcorques están enrasados, no suponen resalte ni riesgo de tropiezo.



ALCORQUES.- Tipo 3. Alcorque de fundición. Deben estar enrasados con el pavimento peatonal y tener un acabado accesible, pudiendo ser parte del itinerario accesible.

En esta calle este tipo de alcorques 3 están enrasados, no suponen resalte, pero el diámetro de abertura es superior a 1 cm como debe cumplir; al tener 1,5 cm.

Espacio público nº: 101 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: San Genadio
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle tenemos dos islas de contenedores no enterrados en superficie que en total forman 8 unidades diversas. Son todos manejables desde el itinerario peatonal accesible.

2 contenedor de papel cartón (azul).
2 contenedor de envases (amarillo)
1 contendores de orgánica (marrón)

Altura de boca: 1,40 m CUMPLE
Altura de boca: 1,30 m. CUMPLE

Accionamientos: 0,42 m o 0,75 m. Cumple ya que son < 90 cm.

1 contenedor de vidrio (verde)
1 contenedor de vidrio (verde)
1 contenedor pequeño de pilas
Altura de boca: 1,70 m. No cumple h<140 cm.
Altura de boca: 1,40 m. CUMPLE
Altura de boca: 1,30 m. CUMPLE





Bancos.- hay 2 zonas de bancos por proximidad que son en el tramo 4° de la calle y en ambos espacios estanciales independientes de la margen derecha.

Espacio 1.- 3 bancos iguales que no reducen el itinerario peatonal, por lo tanto, es el sitio adecuado de ubicación.

Por la proximidad de los 3 bancos se considera una zona sola de bancos. (1 de cada 5 o fracción por zona).

Por lo tanto, el cumplimiento sólo sería obligatorio en uno de los tres. Cumplen todos.



Geometría de los bancos

<u>Cumplimiento</u>

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

<u>Datos reales</u>

Altura de respaldo: 42 cm Altura del asiento: 40 cm Fondo de asiento: 41 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible>60 cm

Altura de reposabrazos:23 cm

Espacio público nº: 101 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SAN GENADIO Zona ALTA

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano



Geometría de los bancos

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

Bancos.- hay 2 zonas de bancos por proximidad que son en el tramo 4º de la calle y en ambos espacios estanciales independientes de la margen derecha.

Espacio 2.- 2 bancos iguales que no reducen el itinerario peatonal, por lo tanto, es el sitio adecuado de ubicación.

Por la proximidad de los 3 bancos se considera una zona sola de bancos. (1 de cada 5 o fracción por

Por lo tanto, el cumplimiento sólo sería obligatorio en uno de los tres. Cumplen todos.

Datos reales

Altura de respaldo: 42 cm Altura del asiento: 40 cm Fondo de asiento: 41 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible>60 cm

Altura de reposabrazos:23 cm

Aparcamiento adaptado

En esta calle hay dos unidades de aparcamiento adaptado. Ambos en el tramo 4° de la calle y procedemos a su análisis.

Aparcamiento adaptado 1: En línea y en cercanía a paso de peatones con vado no adaptado convenientemente.



Esta plaza adaptada incorrectamente poseen unas dimensiones de 5,00x2,00 m que NO cumple con las dimensiones mínimas de 5 x 2,20 m. No tiene espacio frontal de 1,50 m de distancia reservada de acercamiento adyacente al vado del paso de peatones existente. Este vado en su análisis concreto, ya vimos que no cumple con las prescripciones correctas. Carecen de señalización vertical obligatoria.

Espacio público nº: 101 Zona ALTA DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SAN GENADIO	
---	--

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Aparcamiento adaptado 2: En batería.



Fotos



Esta plaza adaptada incorrectamente poseen unas dimensiones de 5,50x2,60 m. que cumple con las dimensiones mínimas de 5 x 2,20 m. Tiene espacio lateral de 1,50 m de distancia reservada de acercamiento pero no conecta con vado accesible adaptado de elevación al espacio peatonal. Carecen de señalización vertical obligatoria.

Además debemos cumplir en cada zona la ratio de 1 plaza adaptada de cada 40 plazas de aparcamiento o fracción.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

01.03

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 101 CALLE SAN GENADIO

m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN EJECUCIÓN DE ACERAS

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en aceras o espacio peatonal, incluyendo base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente, rejillas, etc. y formación de cajeado de base de explanada.

Arreglos	0,2	100,00	4,50	90,00
	0,2	70,00	3,90	54,60
	0,15	160,00	3,80	91,20
ampliaciones	0,05	70,00	3,90	13,65
	0,05	160,00	3,80	30,40
banda táctil	1	150,00	0,60	90,00

369,85 43,06 15.925,74

01.04 ud. REJILLA DE FUNDICIÓN ENRASADA EN ALCORQUE DE ARBOLADO

Rejilla de fundición enrasada con el pavimento peatonal adyacente, que cubre totalmente la superficie del alcorque del árbol y la separación entre barras o los agujeros de paso de rejilla sean menores o iguales a 10 mm. incluidas demoliciones y obras adayacentes necesarias.

13 13,00

13,00 127,67 1.659,71

01.08 m2. PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA BLANCA EN CEBREADOS

Pintura termoplástica reflexiva blanca con microesferas de vidrio en cebreado realmente pintado, incluidas líneas de detención, incluso premarcaje sobre el pavimento.

6 48,00 288,00

288,00 7,97 2.295,36

01.09 ud. VADO ADAPTADO EN ITINERARIO PEATONAL

Formación de vado de dos rampas, tres rampas o rampa única según convenga en el cumplimiento del Reglamento; todas ellas con pendientes adecuadas y que permite también el uso del itinerario peatonal. Incluye las bandas de acercamiento con pavimento diferenciado táctil direccional en textura y color. Incluye la base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa, la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Se deberá ejecutar la demolición y reposición de bordillos hundidos en el frente del vado y los paviemntos existentes ya sean vados defectuosos o aceras existentes. Se ejecutarán en aceras o vados defectuosos de acera o mediana o isleta central de calles. Banda final de 60 cm o 80 cm de pavimento tactil de botones y formación de resto de las rampas en pavimento como el resto de la acera. Incluirá formación de sumidero en punto colocado aguas arriba previo al vado.

12 12,00

12,00 857,75 10.293,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

01.12	ud. ELEMENTO NUEVO ADAF	PTADO DE MOBILIARIO) URBANO			
	Suministro y colocación de ele no adaptado existente como fi rrados, buzones superficiales c anclaje, conexionado de redes totalmente montado, limpio y	emento de mobiliario url uentes bebedero, papel· de contenedores enterra s si precisa, incluso el el	bano y otros elementos para s eras, bancos, jardineras, cont idos; báculo de semáforo, etc	enedores no . i/cimentac	o ente- ción y	
	papeleras contenedores no enterrados	7 1	7,00 1,00	8,00	647,58	5.180,64
				·	•	,
01.19	ud. APARCAMIENTO ADAPTA					
	Creación de aparcamiento ad normativa, espacios de acerco símbolo internacional teniendo sos peatonales o con creación aparcamiento.	amiento pintados adecu o en cuenta que su ubic	adamente, señalización vertic ación será en localización cer	al y en suele cana a los	o con acce-	
		2	2,00			
				2,00	456,39	912,78
01.21	ud. BOLARDO DISUASORIO I Bolardo disuasorio de tráfico e otro tipo de acero incluida cin tre sí 1,80 -2,20 m. incluido re	en límite de pavimento e nentación, anclajes, sin	aristas vivas que puedan corto			
		10	10.00			
	renovar por adaptados	12	12,00	12,00	94,81	1.137,72
01.29	ud. LEVANTADO SEÑAL NFO Levantado de señal de todo tip incluido.	oo, reubicación incluida	ı cimentación y reposición de	espacio ady	yacente	
		4	4,00	4,00	32,03	128,12
				1,00	02,00	120/12
01.30	ud. COLOCACIÓN SEÑAL DI Colocación de señal de todo t		ón y reposición de espacio ad	yacente incl	luido.	
		4	4,00			
				4,00	155,81	623,24
	TOTAL D. T. V. (2000)	150				00.15/.55
	TOTAL P.E.M. ACTUACION	1E2		••••••	••••••	38.156,31

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Espacio público nº: 102 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SATURNINO CACHÓN



Inicio de la calle en su 1 er. tramo vista desde comienzo calle Obispo Osmundo

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

1er. Tramo. Desde el inicio referido hasta el cruce con C/San Valerio.

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>= 2,20 m.

Las aceras tienen 1,90 m. de anchura, pero aquí no tenemos Itinerario accesible por el problema de los estrechamientos continuos por señales, y vados peatonales y vehiculares mal resueltos que también generan estrechamientos.

La calle empieza en la visión de la fotografía de portada con sección de calzada de asfalto y aceras de baldosa hidráulica de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas acabado en color gris.


Acabado antideslizante, pero con resaltes y defectos y piezas sueltas.

Bordillo de altura variable entre 10 y 14 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en este tramo primero es reducida; sobre el 1,5 %.

Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %. Pendiente real de estas aceras es mayoritariamente del 2 %; con máximos del 3.8 %.





Espacio público nº: 102 Zona ALTA DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SATURNINO CACHÓN

Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

2°. Tramo. Desde el final del primer tramo hasta el cruce con C/ Monasterio de Montes.



Entre estos dos tramos longitudinalmente no hay pasos de peatones con vados adecuados para tener una continuidad de itinerario en la calle. Existen vados pero no adaptados.

Este 2° tramo continúa con aceras de baldosa hidráulica de hormigón color gris en formato de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas.

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Las aceras tienen entre 1,90 y 2,00 metros de anchura pero no tenemos ltinerario accesible continuo por el problema de los estrechamientos por vados vehiculares mal resueltos y señales de tráfico.

Acabado antideslizante, pero con resaltes y defectos y piezas sueltas.

Bordillo de altura variable entre 10 y 15 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en este tramo primero es reducida; sobre el 1,5 %.

Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %. Pendiente real de estas aceras es mayoritariamente del 2 %; con máximos del 3,5 %.



Espacio público nº: 102 Zona ALTA DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SATURNINO CACHÓN

<u>Situación actual</u>

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

3er. Tramo. Desde el cruce con C/ Monasterio de Montes hasta cruce con C/ Los Almendros.



Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Las aceras tienen 1,90 metros de anchura con estrechamientos puntuales por vados peatonales y vehiculares y por señalización vertical.

El tramo posee una sección de calzada de asfalto y aceras de baldosa hidráulica de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas acabado en color gris. Acabado antideslizante, pero con resaltes y defectos y piezas sueltas.

Bordillo de altura variable entre 10 y 14 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en este tramo suaves hasta un 4%.

Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %. Pendiente real de estas aceras es mayoritariamente del 2 %; con máximos del 4 %.

En la acera izquierda de este tramo donde hay espacio sin urbanizar utilizado como aparcamiento inaccesible. El límite de la acera se encuentra sin referencia de edificación y no se dispone del pavimento de acera en la franja exterior de 40 cm de anchura de pavimento táctil indicador direccional para referenciar la orientación de ancho.





Espacio público nº: 102 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Saturnino Cachón
---	------------------------------	--------------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

4º Tramo. Desde el cruce con C/ Los Almendros hasta cruce con C/ Adelino Pérez y Plaza Yolanda Ordás e Ignacio linares.



Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Las aceras son de anchuras de 1,90 metros. En general tenemos itinerario accesible en este tramo salvo algún estrechamiento puntual por vados peatonales, vados vehiculares y señales.

El tramo posee una sección de calzada de asfalto y aceras o bien de baldosa hidráulica de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas acabado en color gris o bien de hormigón fratasado algo deteriorado. Acabado antideslizante, pero con resaltes y defectos y piezas sueltas en el caso de las baldosas.


Bordillo de altura variable entre 10 y 14 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en este tramo suaves hasta un 4%.

Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %. Pendiente real de estas aceras es mayoritariamente del 2 %; con máximos del 4 %.

En la acera derecha este tramo remata en la plaza Y. Ordás con sobreancho de acera y cambio a pavimento de hormigón impreso en buen estado; este sobreancho carece

en el ámbito del límite de la acera de referencia de edificación y no se dispone del pavimento de acera en la franja exterior de 40 cm de anchura de pavimento táctil indicador direccional para referenciar la orientación de ancho.



Espacio público nº: 102 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: SATURNINO CACHÓN
--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

5º Tramo. Desde el cruce con Plaza Yolanda Ordás e Ignacio Linares.



Aceras deben tener ancho $\geq = 1,80$ m. y altura libre $\geq = 2,20$ m.

Las aceras son de anchuras variables de 1,90 metros como valor genérico y mínimos de 1,50 m. Algún estrechamiento puntual por vados vehiculares, vados peatonales y/o señales.

El tramo posee una sección de calzada de asfalto y aceras de baldosa hidráulica de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas acabado en color gris o bien de hormigón fratasado algo deteriorado. Acabado antideslizante, pero con resaltes y defectos y piezas sueltas en el caso de las baldosas.

Bordillo de altura variable entre 8 y 14 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en este tramo suaves hasta un 3,5 %.

Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %. Pendiente real de estas aceras es mayoritariamente del 2 %; con máximos del 4,5 %.

En la acera derecha este tramo con sobreancho de acera que carece en la acera de referencia de orientación de ancho y no se dispone del pavimento de acera en la franja exterior de

40 cm de anchura de pavimento táctil indicador direccional para referenciar la orientación de ancho.



as de baldosa hidráulica de piezas de 30x30 cm y do algo deteriorado. Acabado antideslizante, pero cos.

Espacio público nº: 102 Zona ALTA DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SATURNINO CACHÓN

<u>Situación actual</u>

У

Fotos

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 1



Al inicio de la calle, lado Obispo Osmundo, existen dos vados peatonales enfrentados con pintura de paso de cebra. Se debería rectificar los vados que tienen múltiples incumplimientos.

Ambos encuentros en las aceras de sendos vados presentan con la calzada resalte de 4 cm.; debe ser de 0 cm; enrasado. Pavimento de los vados es igual que el resto de la acera adyacente.

Pendientes de rampas del vado entre el 13 % y el 14 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas tienen una anchura y longitud adecuada como es preceptivo. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

Presenta imbornal en ambos vados pero no en la posición aguas arriba idónea para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 102 Zona ALTA DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SATURNINO CACHÓN

<u>Situación actual</u>

<u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 2

Se ubica en el primer tramo previo al cruce con C/ San Valerio.





Tenemos dos vados peatonales enfrentados con múltiples aspectos de incumplimiento de normativa y además falta pintar el paso de peatones. Es muy importante porque los vehículos aparcan delante de los vados inutilizándolos. Pavimento de los vados es igual que el resto de la acera adyacente.

Los vados están sin señalizar, se realiza en el mismo pavimento de baldosa de las aceras, y ni tenemos el pavimento de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. ni la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad. Ni cumple tampoco con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color narania, o granate o blanco.

El resalte en el encuentro del vado con la calzada es correcto en el vado izquierdo y es de 0 cm.; pero el izquierdo tiene un resalte de 8 cm.

Pendientes de rampas del vado entre 4 y 14 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas no cubren todo el ámbito del paso de peatones como es preceptivo. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

No presenta imbornal aguas arriba del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 102 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Saturnino Cachón
---	------------------------------	--------------------------------

Situación actual

V

Fotos

Pasos peatonales

<u>Paso de peatones exis</u>tente 3





Se ubica en el segundo tramo tras el cruce con C/ San Valerio. Tiene dos vados peatonales enfrentados con pintura de paso de cebra. Se debería rectificar los vados que tienen múltiples incumplimientos.

Ambos encuentros en las aceras de sendos vados presentan con la calzada resalte de 5 y 7 cm.; debe ser de 0 cm; enrasado. Pavimento de los vados es igual que el resto de la acera adyacente.

Pendientes de rampas del vado entre el 14 % y el 15 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas tienen una anchura y longitud adecuada como es preceptivo. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

Presenta imbornal en uno de los vados en una posición central en el vado incorrecta; deben presentar imbornales en la posición separada aguas arriba del vado para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 102 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: SATURNINO CACHÓN
---	------------------------------	-------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 4

Se ubica en el segundo tramo previo al cruce con C/ Monasterio de Montes.





Tenemos dos vados peatonales enfrentados con múltiples aspectos de incumplimiento de normativa y además falta pintar el paso de peatones. Es muy importante porque los vehículos aparcan delante de los vados inutilizándolos. Pavimento de los vados es igual que el resto de la acera adyacente.

Los vados están sin señalizar, se realiza en el mismo pavimento de baldosa de las aceras u hormigón adayacente, y ni tenemos el pavimento de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. ni la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad. Ni cumple tampoco con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

El resalte en el encuentro de los vados con la calzada son de 2 cm y 6 cm respectivamente; debe de ser de 0 cm; enrasados.

Pendientes de rampas del vado entre 14 y 16 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas no cubren todo el ámbito del paso de peatones como es preceptivo. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

No presenta imbornal aguas arriba del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 102 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: SATURNINO CACHÓN
_ ' '	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Saturnino Cach Ó

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

<u>Paso de peatones existente 5</u>



Se ubica en el tercer tramo tras el cruce con C/ Monasterio de Montes. Tiene un vado peatonal sin tener vado enfrentado. Existe pintura de paso de cebra. Se debería rectificar el vado que tienen múltiples incumplimientos y crear el enfrentado inexistente. Pavimento de los vados es igual que el resto de la acera adyacente.

El vado existente tiene un encuentro en la acera de 5 a 8 cm.; debe ser de 0 cm; enrasado.

Pendientes de rampas del vado entre el 12 % y el 17 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas tienen una anchura y longitud adecuada como es preceptivo. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

Presenta imbornal en ambos márgenes uno aguas arriba y otro aguas abajo; el que cumple es el que está aguas arriba del vado para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco. Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 102 Zona ALTA DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SATURNINO CACHÓN

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 6





Se ubica en el tercer tramo previo al cruce con C/ Adelino Pérez.

Tenemos dos vados peatonales enfrentados con múltiples aspectos de incumplimiento de normativa y además falta pintar el paso de peatones. Es muy importante porque los vehículos aparcan delante de los vados inutilizándolos. Pavimento de los vados es igual que el resto de la acera adyacente.

Los vados están sin señalizar, se realiza en el mismo pavimento de baldosa de las aceras u hormigón adayacente, y ni tenemos el pavimento de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. ni la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad. Ni cumple tampoco con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

El resalte en el encuentro de los vados con la calzada son de 3 cm y 7 cm respectivamente; debe de ser de 0 cm; enrasados.

Pendientes de rampas del vado entre 13 y 14 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas no cubren todo el ámbito del paso de peatones como es preceptivo. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

No presenta imbornal aguas arriba del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm. Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 102 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: SATURNINO CACHÓN
---	------------------------------	-------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 7



Se ubica en el cuarto tramo tras el cruce con C/ Adelino Pérez. Tiene un paso de cebra pintado sin vados en las aceras enfrentadas. Existe pintura de paso de cebra. Se debería formalizar y crear los vados inexistentes. Pavimento de los aceras en este entorno es igual que el resto de las aceras adyacentes.

Las aceras tienen bordillos de 13 cm; cuando haya vados el encuentro debe ser de 0 cm; enrasado.

Cuando se ejecuten los vados habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera para poder mantener un itinerario accesible en la continuidad de la acera.

Presenta imbornal en una margen pero no aguas arriba. El imbornal que cumple es el que está aguas arriba del paso para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos cuando se formalicen los vados debe cumplir con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y esta baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los dos laterales y además debe cumplir con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 102 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SATURNINO CACHÓN

<u>Situación actual</u>

<u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 8



Se ubica en el último tramo antes del cruce con C/ San Fructuoso. Tiene dos vados peatonales enfrentados con pintura de paso de cebra. Se debería rectificar los vados que tienen múltiples incumplimientos.

Ambos encuentros en las aceras de sendos vados presentan con la calzada resalte de 5 cm.; debe ser de 0 cm; enrasado. Pavimento de los vados es igual que el resto de la acera adyacente.

Pendientes de rampas del vado entre el 16 % y el 19 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas tienen una anchura y longitud adecuada como es preceptivo. Además no cumple en el vado izquierdo que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar en el lado izquierdo solamente, que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera

No presenta imbornal aguas arriba en ninguno de los vados para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución. Esto se ha ejecutado correctamente en una de los márgenes.

Espacio público nº: 102 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SATURNINO CACHÓN

Situación actual

У

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

SEÑALES DE TRÁFICO Y ALUMBRADO Público- Señales diversas Y báculos de alumbrado.

Las señales de tráfico se deben colocar en el lado del bordillo y debe mantener una altura libre de cabezada de 2,20 m siempre que se encuentre en el itinerario peatonal adaptado de un prisma de 1,80 x 2,20 m.

Las señales de esta calle NO cumplen mayoritariamente con la altura mínima de 2,20 m. y las tenemos muy separadas del bordillo limitando el ancho accesible e incluso en el extremo de la edificación.Los báculos de alumbrado, a veces, están demasiado separados del bordillo. Ver fotografía.











REJA DE JARDINERAS.- Altura de sólo 53-63 cm; inferior a 75 cm. no cumple, riesgo de tropiezos; no referenciado el límite de ancho de acera.

Espacio público nº: 102 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SATURNINO CACHÓN

<u>Fotos</u>

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano

REJILLAS RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE VENTILACIÓN DE SÓTANOS-

Se deben encontrar enrasadas con el pavimento como es preceptivo. En zona peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

Todas las múltiples rejillas y sumideros poseen abertura > 1 cm. y están enrasadas.





PAPELERAS.- 12 unidades antiguas de color verde en la calle con altura de boca entre 1,03 cm y 1,19 m. Deben estar a 70-90 cm. Además no posee 2 o más puntos (sólo 1) no se puede referenciar su envolvente. La ubicación correcta sería del lado exterior de la acera.



Espacio público nº: 102 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SATURNINO CACHÓN Zona ALTA

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano

CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle tenemos tres islas de contenedores no enterrados en superficie que en total forman 12 unidades diversas. Son todos manejables desde el itinerario peatonal.

Altura de boca: 1,40 m CUMPLE 2 contenedor de papel cartón (azul). 2 contenedor de envases (amarillo) Altura de boca: 1,40 m CUMPLE 4 contendores de orgánica (marrón) Altura de boca: 1,30 m. CUMPLE.

Accionamientos: 0,42 m o 0,75 m. Cumple ya que son < 90 cm.

2 contenedor de vidrio (verde) Altura de boca: 1,70 m. No cumple h<140 cm.

Altura de boca: 1,40 m. CUMPLE desde la acera; sino 1,50 m. 1 contenedor de vidrio (verde) 1 contenedor pequeño de pilas


Altura de boca: 1,30 m. CUMPLE





<u>Fotos</u>









Espacio público nº: 102 Zona ALTA DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SATURNINO

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Aparcamiento adaptado

En esta calle hay una unidad de aparcamiento adaptado; en el tramo 5º de la calle y procedemos a su análisis.

Aparcamiento reservado: En línea y no cumple muchas de las especificaciones que debe tener un aparcamiento adaptado; por lo tanto sólo es un aparcamiento reservado.



Esta plaza adaptada incorrectamente poseen unas dimensiones de 4,00x1,80 m que NO cumple con las dimensiones mínimas de 5 x 2,20 m. No tiene espacio frontal de 1,50 m de distancia reservada de acercamiento ni creación de vado adyacente de acceso a la plataforma peatonal. Este vado no cumple con las prescripciones correctas. Carecen de señalización vertical obligatoria. La señalización horizontal de pintura está muy desgastada.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 102 CALLE SATURNINO CACHÓN

01.03 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN EJECUCIÓN DE ACERAS

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en aceras o espacio peatonal, incluyendo base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente, rejillas, etc. y formación de cajeado de base de explanada.

Arreglos	0,15	416,00	3,80	237,12
por pdte, exc.	0,05	416,00	3,80	79,04
ampliaciones	0,05	416,00	3,80	79,04
frabjas direccionales	1	100,00	0,60	60,00
	1	80,00	0,60	48,00
	1	40,00	0,60	24,00
	1	25,00	0,60	15,00

542,20 43,06 23.347,13

01.08 m2. PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA BLANCA EN CEBREADOS

Pintura termoplástica reflexiva blanca con microesferas de vidrio en cebreado realmente pintado, incluidas líneas de detención, incluso premarcaje sobre el pavimento.

5 48,00 240,00

240,00 7,97 1.912,80

01.09 ud. VADO ADAPTADO EN ITINERARIO PEATONAL

Formación de vado de dos rampas, tres rampas o rampa única según convenga en el cumplimiento del Reglamento; todas ellas con pendientes adecuadas y que permite también el uso del itinerario peatonal. Incluye las bandas de acercamiento con pavimento diferenciado táctil direccional en textura y color. Incluye la base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa, la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Se deberá ejecutar la demolición y reposición de bordillos hundidos en el frente del vado y los paviemntos existentes ya sean vados defectuosos o aceras existentes. Se ejecutarán en aceras o vados defectuosos de acera o mediana o isleta central de calles. Banda final de 60 cm o 80 cm de pavimento tactil de botones y formación de resto de las rampas en pavimento como el resto de la acera. Incluirá formación de sumidero en punto colocado aguas arriba previo al vado.

10 10,00

10,00 857,75 8.577,50

01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO

Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando.

papeleras 12 12,00 contenedores no enterrados 2 2,00

14,00 647,58 9.066,12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19	ud. APARCAMIENTO ADA	PTADO A MINUSVÁLIDOS				
	normativa, espacios de ac símbolo internacional tenio	o adaptado a minusválidos con l vercamiento pintados adecuadam endo en cuenta que su ubicaciór ción de vado peatonal exclusivo	nente, señalización ver n será en localización	tical y en suel cercana a los	o con acce-	
		1	1,00	1,00	456,39	456,39
01.29	ud. LEVANTADO SEÑAL N	NFORMATIVA, SEÑALES TRÁFICO	O, ETC			
	Levantado de señal de tod incluido.	lo tipo, reubicación incluida cime	entación y reposición (de espacio ady	yacente	
		10	10,00	10,00	32,03	320,30
01.30	ud. COLOCACIÓN SEÑA Colocación de señal de to	L DE TODO TIPO do tipo, incluida cimentación y r	eposición de espacio	adyacente incl	luido.	
		10	10,00	•		
		, ,	,	10,00	155,81	1.558,10
	TOTAL P.E.M. ACTUAC	IONES				45.238,34

Espacio público nº: 103 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN FRUCTUOSO



Inicio de la calle en su 1er. tramo vista desde comienzo calle General Vives

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

1er. Tramo. Desde el inicio referido no incluido el paso de peatones por considerarlo paso longitudinal en la Avenida General Vives y hasta el cruce con Avda. del Castillo. Cruces intermedios con calles transversales con el itinerario lgtdal. no continuo por vados y pasos de peatones no adaptados a normativa.

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Las aceras tienen amplitudes muy variables con valores mínimos de 1,90 m. de anchura; tenemos muy pocos estrechamientos de Itinerario accesible por señales o báculos y alguno por vados vehiculares, pero éstos siempre superior a 1,50 m. en esta zona urbanizada consolidada.

La calle empieza en la visión de la fotografía de portada con sección de calzada de asfalto y aceras de baldosa hidráulica de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas acabado en color gris.

Acabado antideslizante, pero con algunos resaltes y piezas sueltas. Bordillo de altura variable entre 14 y 15 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en este tramo primero es reducida; sobre el 2,8 % con punto máximo del 5,9 %.

Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %.

Pendiente real de estas aceras es mayoritariamente del 2 %; sólo con máximos del 6 % en zona de cruce final con Avda. del Castillo fruto de su pendiente longitudinal de ésta; lógicamente.





Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

2°. Tramo. Desde cruce con la Avda. del Castillo hasta el final urbanizado de esta calle.



Entre estos dos tramos longitudinalmente en la Avda. del Castillo no está resuelto correctamente los vados y pasos de peatones. En los cruces intermedios de este segundo tramo de la calle tampoco hay pasos de peatones con vados adecuados para tener una continuidad de itinerario peatonal. Existen vados pero no adaptados.

Este 2º tramo continúa con aceras de baldosa hidráulica de hormigón color gris en formato de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas a excepción de un pequeño tramo en acera derecha final de hormigón fratasado o ruleteado.

Aceras deben tener ancho $\geq 1,80$ m. y altura libre $\geq 2,20$ m.

Las aceras tienen entre 1,90 y 2,50 metros de anchura; en general itinerario accesible a excepción de algún estrechamiento del itinerario accersible por el problema de los estrechamientos por vados vehiculares mal resueltos o vados peatonales.

Acabado antideslizante, pero con algunos resaltes y piezas sueltas en el caso de baldosas. Bordillo de altura variable entre 12 y 13 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Bordillo de altura variable entre 10 y 15 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en este tramo primero es reducida; sobre el 4,7 % de valor máximo..

Pendiente transversal de las aceras debe de ser < 2 %. Pendiente real de estas aceras es mayoritariamente del 2 %; con máximos del 6 % en cruce con Avda. del Castillo.

En la acera izquierda de este tramo donde hay espacio sin urbanizar utilizado como aparcamiento inaccesible. El límite de la acera se encuentra sin referencia de edificación y no se dispone del pavimento de acera en la franja exterior de 40 cm de anchura de pavimento táctil indicador direccional para referenciar la orientación de ancho.



Espacio público nº: 103
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN FRUCTUOSO

<u>Situación actual</u>

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal





Aceras tipo tramo 2





Tramo final en acera de hormigón bien acabado

Existen en ambas aceras de este tramo varios espacios de sobreanchos de urbanización por no mantenerse lineal la edificación. La orientación del límite normal de la acera se encuentra sin referencia de edificación y no se dispone del pavimento de acera en la franja exterior de 40 cm de anchura de pavimento táctil indicador direccional para referenciar la orientación de ancho.



Espacio público nº: 103 Zona ALTA DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SAN FRUCTUOSO

Situ<u>ación actual</u>

٧

Fotos

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 1



En el tramo 1 de la calle previo al cruce con la calle San Genadio existen dos vados peatonales enfrentados con pintura de paso de cebra. Se debería rectificar los vados que tienen múltiples incumplimientos.

Ambos encuentros en las aceras de sendos vados presentan con la calzada resalte de 3 cm.; debe ser de 0 cm; enrasado. Pavimento de los vados es de baldosa de botones en todo él de color granate diferenciándose del pavimento de acera adyacente.

Pendientes de rampas de los vados entre el 13 % y el 16 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas tienen una anchura y longitud adecuada como es preceptivo y no ocupan todo el ancho del paso de peatones. Además no cumple uno de ellos, que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

No presenta imbornal, en ambos vados, aguas arriba idónea para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga actualmente, a que sólo la última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm; esto si se cumple.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en ninguno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco. La baldosa de botones aquí colocada sí cumple esto.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución. Aquí se ha ejecutado así y este aspecto es correcto.

Espacio público nº: 103
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN FRUCTUOSO

<u>Situación actual</u>

Fotos

Paso de peatones existente 2



Se ubica en el primer tramo previo al cruce con la Avda. del Castillo. Tiene dos vados peatonales enfrentados con pintura de paso de cebra. Se debería rectificar los vados que tienen múltiples incumplimientos.

El encuentro con el vado izquierdo es de 0 cm. y en el vado derecho el resalte con la calzada es de 5 cm.; debe ser de 0 cm; enrasado. Pavimento del vado izquierdo es de baldosa de botones color granate y el del vado derecho es igual que el resto de la acera adyacente.

Pendientes de rampas del vado entre el 10 % y el 13 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas tienen una anchura y longitud adecuada como es preceptivo. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

Presenta imbornal en la posición separada aguas arriba del vado para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm y la baldosa de botones del vado izquierdo sí es de este tipo.

La banda de señalización táctil indicadora direccional sólo se posee en el vado izquierdo y no es del tipo adecuado al ser de pavimento de botones. No cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y si tiene el mínimo de ancho de 80 cm. y el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm; al tener 90 cm de anchura; pero insistimos en que no es del tipo de pavimento requerido y además no alcanza la línea de fachada pudiéndose escapar el invidente sin percibir el paso de peatones. En el vado izquierdo no existe ningún pavimento de señalización táctil direccional.

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco. El vado izquierdo si es identificable visualmente al ser de color granate.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución. Aquí se ha tenido en cuenta esta recomendación.

Espacio público nº: 103 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN FRUCTUOSO

Fotos

Situación actual

Paso de peatones existente 3







Se ubica en el segundo tramo tras el cruce con Avda. del Castillo. Tiene dos vados peatonales enfrentados con pintura de paso de cebra. Se debería rectificar los vados que tienen múltiples incumplimientos.

El encuentro con el vado izquierdo es de 3 cm. pese al achaflanamiento y en el vado derecho el resalte con la calzada es de 3,5 cm.; debe ser de 0 cm; enrasado.

Pavimento del vado izquierdo es de baldosa de botones color granate y el del vado derecho es igual que el resto de la acera adyacente.

Pendientes de rampas del vado entre el 12 % y el 34 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas tienen una anchura y longitud adecuada como es preceptivo. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

No presenta imbornal en la posición separada aguas arriba del vado para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm y la baldosa de botones del vado izquierdo sí es de este tipo.

La banda de señalización táctil indicadora direccional sólo se posee en el vado izquierdo y no es del tipo adecuado al ser de pavimento de botones. No cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y si tiene el mínimo de ancho de 80 cm. y el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm; al tener 90 cm de anchura; pero insistimos en que no es del tipo de pavimento requerido y además no alcanza el límite final de la acera. En el vado izquierdo no existe ningún pavimento de señalización táctil direccional.

Espacio público nº: 103 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: SAN FRUCTUOSO
--------------------------------------	------------------------------	----------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Paso de peatones existente 3

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco. El vado izquierdo si es identificable visualmente al ser de color granate.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 4





Se ubica en el cuarto tramo previo al cruce con C/ Teleno.

Tiene dos vados peatonales enfrentados con pintura de paso de cebra. Se debería rectificar los vados que tienen múltiples incumplimientos.

El encuentro de ambos vados con la calzada es de 1 y 3 cm. respectivamente; debe ser de 0 cm; enrasado.

Pavimento del vado izquierdo es de baldosa de botones color granate y el del vado derecho es igual que el resto de la acera adyacente.

Pendientes de rampas del vado entre el 9 % y el 13 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas tienen una anchura y longitud adecuada como es preceptivo. El vado izquierdo si tiene la anchura igual que el paso de peatones pero incumple otras dimensiones. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

No presenta imbornal en la posición adecuada separada aguas arriba del vado para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras; sino en otra ubicación inadecuada.

Espacio público nº: 103 Zona ALTA DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: SAN

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Paso de peatones existente 4

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm y la baldosa de botones del vado izquierdo sí es de este tipo.

La banda de señalización táctil indicadora direccional sólo se posee en el vado izquierdo y no es del tipo adecuado al ser de pavimento de botones. No cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y sí tiene el mínimo de ancho de 80 cm. y el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm; al tener 90 cm de anchura; pero insistimos en que no es del tipo de pavimento requerido y además no alcanza el límite final de la acera hasta la fachada. En el vado izquierdo no existe ningún pavimento de señalización táctil direccional.

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco. El vado izquierdo si es identificable visualmente al ser de color granate.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 5





Se ubica en el cuarto tramo tras el cruce con C/ Teleno.

Tiene dos vados peatonales enfrentados con pintura de paso de cebra. Se debería rectificar los vados que tienen múltiples incumplimientos.

El encuentro de ambos vados con la calzada es de 1 y 3 cm, respectivamente; debe ser de 0 cm; enrasado.

Pavimento del vado izquierdo es de baldosa de botones color granate y el del vado derecho es igual que el resto de la acera advacente.

Espacio público nº: 103 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: SAN FRUCTUOSO
--------------------------------------	------------------------------	----------------------

Situación actual y Fotos

Paso de peatones existente 5

Pendientes de rampas del vado entre el 8 % y el 11,5 %. No cumple, deben de ser pendientes máximas del 10 % en los vados de tres rampas. Tampoco las 3 rampas tienen una anchura y longitud adecuada como es preceptivo. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima por lo que habría que plantearse el tipo de vado a realizar que sea el de 2 rampas y descenso a todo ancho de la acera.

Presenta imbornal en la posición adecuada separada aguas arriba del vado para evitar inundación del ámbito de paso de peatones y sus aceras.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm y la baldosa de botones del vado izquierdo sí es de este tipo.

La banda de señalización táctil indicadora direccional sólo se posee en el vado izquierdo y no es del tipo adecuado al ser de pavimento de botones. No cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y sí tiene el mínimo de ancho de 80 cm. y el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm; al tener 90 cm de anchura; pero insistimos en que no es del tipo de pavimento requerido. En el vado izquierdo no existe ningún pavimento de señalización táctil direccional.

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco. El vado izquierdo si es identificable visualmente al ser de color granate.

Cuando existe línea de aparcamiento en alguna de las aceras del paso de peatones un criterio muy recomendable es avanzar la acera hasta la línea de borde de calzada y así mejorar la seguridad del paso y reducir el tiempo de cruce del paso de peatones. Los atropellos se reducen sustancialmente con este tipo de ejecución.

Espacio público nº: 103 Zona ALTA	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: SAN FRUCTUOSO
--------------------------------------	------------------------------	----------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

SEÑALES DE TRÁFICO Y ALUMBRADO Público- Señales diversas Y báculos de alumbrado.

Las señales de tráfico se deben colocar en el lado del bordillo y debe mantener una altura libre de cabezada de 2,20 m siempre que se encuentre en el itinerario peatonal adaptado de un prisma de 1,80 x 2,20 m.

Las señales de esta calle NO cumplen mayoritariamente con la altura mínima de 2,20 m. y las tenemos muy separadas del bordillo limitando el ancho accesible e incluso en el extremo de la edificación.Los báculos de alumbrado, a veces, están demasiado separados del bordillo. Ver fotografía.





Isleta verde enrasada





REJA DE JARDINERAS.- Altura de 35 cm la isleta verde en acera; cualquier altura inferior a 75 cm. tiene riesgo de tropiezos; no referenciado el límite de ancho de acera.



Espacio público nº: 103
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN FRUCTUOSO

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

REJILLAS RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE VENTILACIÓN DE SÓTANOS-

Se deben encontrar enrasadas con el pavimento como es preceptivo. En zona peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

Todas las múltiples rejillas y sumideros poseen abertura > 1 cm. y están enrasadas la mayoría; pero algunos NO enrasadas.









PAPELERAS.- 3 tipos de papeleras diferentes según las 3 fotografías respectivas. Las verdes de altura de boca entre 1,05 cm y 1,20 m. Deben estar a 70-90 cm. Además no posee 2 o más puntos de apoyo (sólo 1) no se puede referenciar su envolvente. La ubicación correcta sería del lado exterior de la acera.

La circular cumple con altura de boca de 88 cm y dos puntos de apoyo en los que se puede referenciar su envolvente. Cumple.

La semicircular cumple con altura de boca de 90 cm y pese a tener dos puntos de apoyo no se puede referenciar su envolvente y se puede golpear un invidente. No cumple.





Espacio público nº: 103
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN FRUCTUOSO

<u>Situación actual</u> y

Diseño y tipología de mobiliario urbano

CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle una isla de contenedores no enterrados en superficie que en total forman 4 unidades diversas. Son todos manejables desde el itinerario peatonal.


1 contenedor de papel cartón (azul). 1 contenedor de envases (amarillo)

1 contenedor de vidrio (verde) 1 contenedor pequeño de pilas Altura de boca: 1,40 m CUMPLE Altura de boca: 1,40 m CUMPLE

Altura de boca: 1,70 m. No cumple h<140 cm.

Altura de boca: 1,30 m. CUMPLE







Fotos



ALCORQUES.-



En tierra. Deben estar enrasados con el pavimento peatonal y tener un acabado accesible, pudiendo ser parte del itinerario accesible.

En esta calle los alcorques no están enrasados, suponen resalte, acabado en tierra y supone un riesgo de tropiezo. Se encuentran en sobreancho de acera muy generoso; no obstante.

Espacio público nº: 103
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SAN FRUCTUOSO

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

BANCOS.-



Hay 1 zona estancial de bancos en la parte final de la calle y por proximidad se considera una zona sola de bancos. (1 de cada 5 o fracción por zona).

Por lo tanto, el cumplimiento sólo sería obligatorio en uno de los dos. No cumple ninguno; se debería añadir otro adaptado.

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

Datos reales

Altura de respaldo: 34 cm Altura del asiento: 45 cm Fondo de asiento: 40 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible>60 cm

NO TIENE

Aparcamiento adaptado

En esta calle hay una unidad de aparcamiento adaptado y procedemos a su análisis.

Aparcamiento reservado: En línea y no cumple muchas de las especificaciones que debe tener un aparcamiento adaptado; por lo tanto sólo es un aparcamiento reservado.

Esta plaza adaptada incorrectamente poseen unas dimensiones de 4,50 x 2,80 m que NO cumple con las dimensiones mínimas de 5 x 2,20 m. No tiene espacio frontal de 1,50 m de distancia reservada de acercamiento y está al lado de vado de paso de peatones lo que es buena y correcta ubicación ; pero ese vado no está bien adaptado.

Este vado no cumple con las prescripciones correctas.

Carecen de señalización vertical obligatoria.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 103 CALLE SAN FRUCTUOSO

01.03 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN EJECUCIÓN DE ACERAS

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en aceras o espacio peatonal, incluyendo base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente, rejillas, etc. y formación de cajeado de base de explanada.

Arreglos	0,1	190,00	4,90	93,10
	0,1	342,00	4,40	150,48
ampliaciones	0,05	342,00	4,40	75,24
frabjas direccionales	1	50,00	0,60	30,00
	1	30,00	0,60	18,00
	1	50,00	0,60	30,00
	1	75,00	0,60	45,00

441,82 43,06 19.024,77

01.04 ud. REJILLA DE FUNDICIÓN ENRASADA EN ALCORQUE DE ARBOLADO

Rejilla de fundición enrasada con el pavimento peatonal adyacente, que cubre totalmente la superficie del alcorque del árbol y la separación entre barras o los agujeros de paso de rejilla sean menores o iguales a 10 mm. incluidas demoliciones y obras adayacentes necesarias.

5,00

5,00 127,67 638,35

01.08 m2. PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA BLANCA EN CEBREADOS

5

Pintura termoplástica reflexiva blanca con microesferas de vidrio en cebreado realmente pintado, incluidas líneas de detención, incluso premarcaje sobre el pavimento.

5 48,00 240,00

240,00 7,97 1.912,80

01.09 ud. VADO ADAPTADO EN ITINERARIO PEATONAL

Formación de vado de dos rampas, tres rampas o rampa única según convenga en el cumplimiento del Reglamento; todas ellas con pendientes adecuadas y que permite también el uso del itinerario peatonal. Incluye las bandas de acercamiento con pavimento diferenciado táctil direccional en textura y color. Incluye la base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa, la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Se deberá ejecutar la demolición y reposición de bordillos hundidos en el frente del vado y los paviemntos existentes ya sean vados defectuosos o aceras existentes. Se ejecutarán en aceras o vados defectuosos de acera o mediana o isleta central de calles. Banda final de 60 cm o 80 cm de pavimento tactil de botones y formación de resto de las rampas en pavimento como el resto de la acera. Incluirá formación de sumidero en punto colocado aguas arriba previo al vado.

10 10,00

10,00 857,75 8.577,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA AL	TURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12	ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando.					
	papeleras contenedores no enterrados Bancos	6 1 1	6,00 1,00 1,00	8,00	647,58	5.180,64
01.19	ud. APARCAMIENTO ADAPTADO Creación de aparcamiento adap normativa, espacios de acercam símbolo internacional teniendo e sos peatonales o con creación d aparcamiento.	otado a minusválidos con las c niento pintados adecuadament en cuenta que su ubicación se	e, señalización vert rá en localización c	ical y en suel ercana a los	o con acce-	
		1	1,00	1,00	456,39	456,39
01.29	ud. LEVANTADO SEÑAL NFORM Levantado de señal de todo tipo incluido.			e espacio ady 4,00	yacente 32,03	128,12
01.30	ud. COLOCACIÓN SEÑAL DE 1 Colocación de señal de todo tip		osición de espacio d	adyacente incl	luido.	
		4	4,00	4,00	155,81	623,24
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONES	S				36.541,81

Espacio público nº: 104 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: **DEL AYUNTAMIENTO**



Vista general de la Plaza del Ayuntamiento Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La Plaza del Ayuntamiento presenta una tipología de plataforma única con uso peatonal sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la Plaza; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Los pavimentos de este espacio dilatado son adoquines de granito con buen acabado en los aspectos de antideslizamiento, sin resaltes, firme fijación al soporte, duros y compactos intercaladas también con losas de granito con buen acabado, antideslizante, dureza, sin resaltes, firme sujeción al soporte, dureza y compacidad altas

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal máxima en esta Plaza es del 1,6 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 1,6 %.

Estrechamientos, a veces, por terrazas de hostelería, por debajo de 1,80 m libres. No obstante, siempre hay alternativa de tránsito. Se deben eliminar en las terrazas elementos salientes, donde se puedan tropezar las personas.





Espacio público nº: 104 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: **DEL AYUNTAMIENTO**

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA DE AIREACIÓN SUBTERRÁNEO.- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 3 cm.

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- - Se Encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.

ESCULTURA.- Este elemento colocado en la Plaza sin elementos extremos de protección que lo limiten como barandillas; puede suponer riesgo de tropiezo o golpeo con la propia escultura si bien es cierto que presenta envolvente de 75 cm de altura al menos en sus partes y no tiene cantos vivos.

BOLARDOS LIMITACIÓN TRÁFICO - En la Plaza en el extremo con la C/ El para limitar el acceso vehicular se colocan unos bolardos que afectan al itinerario accesible de acceso desde esas calles a la Plaza al tener una separación mínima de 1,44 m. y no cumplir con la equidistancia normativa de 1,80-2,20 m. No obstante, hay alternativa de tráfico peatonal.

Estos bolardos tienen una altura es de 46 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente. (22 cm.).







Espacio público nº: 104 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD PLAZA: DEL AYUNTAMIENTO

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

PAPELERA - En esta Plaza las 5 papeleras tienen la boca a una altura de 88 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.



Bancos.- Hay 10 bancos de madera iguales en este espacio peatonal y 5 de forma continua de piedra. Entre todos conforman por definición 3 zonas de ratio de cumplimiento de bancos accesible (1 de cada 5 o fracción). Por cumplimiento debe ser entonces adaptado al menos 3 unidades.

Geometría de los bancos de madera

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

Datos reales

Altura de respaldo: 42 cm.
Altura del asiento: 40 cm.
Fondo de asiento: 51 cm
Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm



Espacio público nº: 104 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: **DEL AYUNTAMIENTO**

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Geometría de los bancos de piedra

<u>Cumplimiento</u>

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

Datos reales

Fotos

NO tiene.

Altura del asiento: 42 cm. Fondo de asiento: 56 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm

NO tiene.



FUENTE BEBEDERO - En esta Plaza existe una fuente bebedero que tiene su grifo o chorro a una altura de 83 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 80 y 90 cm. Presenta un fácil uso.

Dispone de espacio frontal suficiente para inscribir círculo de 1,50 m.

JARDINERAS.- Presentan una altura de 50 cm que es inferior a 75 cm y es difícilmente detectable para invidentes. No presenta pavimento señalizador para su preaviso tampoco como alternativa para evitar tropiezos indeseados.





Espacio público nº: 104 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD Zona CASCO ANTIGUO

PLAZA: **DEL AYUNTAMIENTO**

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

QUIOSCO.- La altura del mostrador es de 114 cm. No tiene espacio de 80 cm de longitud de mostrador a altura de 70-75 cm.



BARANDILLA. – Para proteger el hueco que genera La entrada al aparcamiento soterrado.



Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm como en este caso.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 cm en desnivel mayor de 6m. en nuestro caso la barandilla tiene una altura de 119 cm y cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm. No es escalable ni cumple la separación mínima entre elementos verticales.

Deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno superior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65-75 cm. El superior tiene Ø de 8 cm y no cumple ya que debe de ser entre 4,5 y 5 cm y no tenemos pasamanos inferior.

Espacio público nº: 104 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	PLAZA: DEL AYUNTAMIENTO
--	------------------------------	--------------------------------

Situación actual

ESCALERAS. - Escaleras de acceso al aparcamiento soterrado.

Hay 2 unidades. Una presenta alternativa de salvaescaleras para usuarios de sillas de ruedas y personas de

movilidad reducida como ayuda técnica apropiada.



Datos reales

Cumple I>120 cm.

Entre 6 y 9 escalones.

Recta.

Ancho real mínimo > 120 cm.

Fotos

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos.

ESCALERAS mencionadas.-

Cumplimiento

Ancho libre > 120 cm

Longitud rellano intermedio> 120 cm.

Tramo entre 3 y 12 escalones

Directriz recta a poder ser.

Huella de escalón>30 cm.

Tabica de escalón < 16 cm

Escalones sin bocel

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella

Barandilla a ambos extremos de la escalera

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos central

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

Ø pasamanos debe d ser entre 45 y 50 mm.

NO tiene.

NO procede.

El que tiene es de 50 mm.

Huella de escalón real: 30 cm.

NO posee estas bandas antideslizantes.

Sólo de un extremo. No cumple.

NO llega a l final de la escalera.

NO; sólo uno a 1 m de altura.

Tabica real= 16 cm.

Escalones sin bocel.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD	ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPTA	ACIÓN DEL ESPAC	CIO PÚBLICO 104	<u>Plaza del A</u>	<u>YUNTAMIEN</u>	<u>TO</u>	
01.01	m2. PAVIMENTO COR Pavimento antideslizante sin irre para crear itinerario adaptado e cluyendo base de hormigón, pr pavimento existente y formación	egularidades de ca en calle de platafo evia explanada co	lidad 1 (piedra de rma única de tráfio mpactada previa.	granito, ado co mixto o ac	quín de granit eras de alta c	o, etc.) alidad, in-	
	por cambio de rejillas de aireac pavimento adyacente	ción y 3 2,00	3,00	18,00	18,00	140,05	2.520,90
01.12	ud. ELEMENTO NUEVO ADAPT	TADO DE MOBILIA	ARIO URBANO				
	Suministro y colocación de elen no adaptado existente como fue rrados, buzones superficiales de anclaje, conexionado de redes totalmente montado, limpio y fu	entes bebedero, po e contenedores ent si precisa, incluso	apeleras, bancos, j errados; báculo d	jardineras, co e semáforo, e	ntenedores na etc. i/cimentac	o ente- :ión y	
	Jardineras Bancos	4 3		4,00 3,00			
	24.1333	•		3,00	7,00	647,58	4.533,06
01.21	ud. BOLARDO DISUASORIO D	E TRÁFICO					
	Bolardo disuasorio de tráfico er otro tipo de acero incluida cime tre sí 1,80 -2,20 m. incluido ret	entación, anclajes,	sin aristas vivas qu	ue puedan co			
		6		6,00	6,00	94,81	568,86
			,				
01.31 ml. ARREGLO PARCIAL DE BARANDILLA PARA SU ADAPTACIÓN Arreglo parcial de barandilla metálica existente. Incluye ambos apsamanos en alturas y dimensiones correctas y arrglos precisos para no ser escalables y tener huecos verticales de más de 10 cm. Totalmente rematado. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.							
	hueco acceso parking en escalera parking soterrado	1 18,00 1 12,00		18,00 12,00			
	s., oscalora parking solorida	. 12,00		. 2,00	30,00	69,58	2.087,40
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONE	ES					9.710,22
							·

Espacio público nº: 105 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: LOS JARDINES



Vista del inicio de la calle desde la Plaza del Ayuntamiento

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Esta calle presenta dos partes diferenciadas, el tramo inicial exclusivamente peatonal que comienza en la Plaza del Ayuntamiento hasta la entrada del aparcamiento subterráneo. La segunda parte de la calle es de plataforma única con tráfico restringido y eminentemente peatonal que llega hasta el inicio de la calle Cruz de Miranda. En este segundo espacio de la calle se sitúa un ensanchamiento a modo de plaza estancial.

La parte inicial posee un pavimento de losas de granito totalmente a nivel con acabado antideslizante, compacto, duro, sin resaltes y con firme fijación al soporte y tramos de adoquinado de granito pequeño pero bien colocado, con acabado antideslizante, sin resaltes prácticamente, compacto, duro y con firme fijación al soporte.

Este tramo inicial tiene anchura holgada para cumplir con ltinerario accesible mínimo de 1,80 m de anchura y 2,20 m de altura libre; a excepción del paso entre los bolardos de limitación de acceso vehicular que es de 1,30 m. cuando deberían espaciarse entre 1,80 m mínimo y 2,20 m máximo

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en este tramo inicial es del 1,9 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de este tramo inicial peatonal con valores máximos del 1,5 %.



Espacio público nº: 105 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: LOS JARDINES

Análisis del Itinerario peatonal

La segunda parte de la calle entre la entrada del aparcamiento subterráneo y el inicio de la calle Cruz de Miranda posee un pavimento central de losas de granito y laterales amplios de adoquinado de piezas pequeñas de granito bien colocadas y asentadas.

Ambos pavimentos presentan acabado antideslizante, compacto, duro, sin resaltes y con firme fijación al soporte salvo alguna pieza puntual. Tenemos una acanaladura central rehundida 1 cm. que no presenta problema y resuelve la escorrentía.





Este tramo presenta una tipología de plataforma única sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en este segundo tramo llega hasta el 5 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %. Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 4 %.

Peldaño particular invasivo al espacio público sin señalizar con barandillas laterales o elementos de mobiliario



Espacio público nº: 105 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: LOS JARDINES

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y no proceden ya que tenemos espacio peatonal o de plataforma única

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.
Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

ELEMENTOS DE ALUMBRADO.- Farolas que no reducen el ltinerario accesible y altura superior a 2,20 m.



BANCOS.- Se genera en la parte final un espacio estancial con unos asientos corridos de granito y unos cubos o dados de granito de la misma característica de altura y anchura. Esto genera, por definición, una zona de bancos. Al no cumplir con los criterios de accesibilidad la solución sería colocar a mayores en este entorno un banco accesible adaptado.

Geometría de los bancos

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm)

Fondo de asiento (40-45 cm)

Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm

Altura de reposabrazos:20-25 cm



Datos reales

NO tiene.

Altura del asiento: 50 cm Fondo de asiento: 50 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm

NO tiene.



Espacio público nº: 105 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: LOS Jardines
---	------------------------------	----------------------------

Situación actual

У

Fotos

PAPELERA - En este espacio hay 3 papeleras iguales.

Papelera: Boca. a una altura de 90 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.

BOLARDOS LIMITACIÓN TRÁFICO - Para limitar el acceso vehicular se colocan unos bolardos que afectan al itinerario accesible de acceso desde esas calles a la Plaza al tener una separación mínima de 1,30 m. y no cumplir con la equidistancia normativa de 1,80-2,20 m..

Estos bolardos tienen una altura es de 45 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente.



BARANDILLAS. – Barandilla en protección de hueco de incorporación a aparcamiento subterráneo.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 m en desnivel mayor de 6m. En nuestro caso la altura de desnivel es inferior a 6 m. La barandilla tiene una altura de 135 cm y cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm., (NO CUMPLE estas premisas).

Las barandillas deben ser estables, rígidas y fijas.

Los pasamanos deben ser dobles, uno suprior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65 - 75 cm. estas cumplen estas premisas. NO cumple esta indicación, tiene dos alturas de pasamanos pero elevadas, a 135 cm y a 105 cm. Pasamanos superior con \emptyset de 9 cm > (4,5-5 cm) recomendado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS L	ONGITUD	ANCHURA ALTURA	A PARC	IALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPTACIO	<u> DI</u>	EL ESPAC	CIO PÚBLICO 10	5 CALL	E LOS J	<u>ARDINES</u>		
01.01	cluyendo base de hormigón, previo	aridac calle de a expla	les de ca e platafo inada co	lidad 1 (piedra d rma única de trá mpactada previa	le granit fico mix ı. Incluye	to, adoc to o ace	quín de gran eras de alta (ito, etc.) calidad, in-	
	Por cambio de rejillas, pavimento	1	5,00			5,00			
	adyacome	1 1	2,00 4,00			2,00 4,00			
para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aceras de alta calidad, i cluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Por cambio de rejillas, pavimento 1 5,00 5,00 adyacente 1 2,00 2,00 1 4,00 11,00 140,00 11,00 140,00 140,00 140,	140,05	1.540,55							
01.12	Suministro y colocación de elemen no adaptado existente como fuente rrados, buzones superficiales de co anclaje, conexionado de redes si p	to de r es bebe entened recisa,	mobiliario edero, po dores ent , incluso	o urbano y otros apeleras, bancos errados; báculo	, jardine de sema	eras, co áforo, e	ntenedores r tc. i/cimenta	no ente- ción y	
	Bancos	2				2,00	2,00	647,58	1.295,16
01.21	Bolardo disuasorio de tráfico en límite de pavimento entre zona peatonal y de tráfico o posición de otro tipo de acero incluida cimentación, anclajes, sin aristas vivas que puedan cortar y separadas en-								
		6				6,00	6,00	94,81	568,86
01.31	ml. ARREGLO PARCIAL DE BARAN Arreglo parcial de barandilla metál correctas y arrglos precisos para no talmente rematado. Cumplimiento hueco acceso parking	lica ex o ser e	istente. Ir scalables	ncluye ambos ap	verticale cesibilid	s de má	ás de 10 cm.		3.479,00
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONES		••••••		•••••	•••••			6.883,57

Espacio público nº: 106 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CRUZ DE MIRANDA



Vista del inicio de la calle desde la calle Los Jardines

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

Esta calle comienza en el nudo entre las calles Jardines y Esteban de la Puente.

La calle tiene un pavimento de adoquín de hormigón en piezas pequeñas de color granate.

Estas piezas de adoquinado presenta un acabado antideslizante, duro, pero presenta fuertes resaltes y muchas piezas sueltas del soporte.

Esta calle tiene un tráfico restringido y su sección presenta el mismo pavimento en toda ella, y dispone unos bordillos rehundidos con 2-3 cm de resalte que limitan un espacio central de 4 metros aproximadamente y unos espacios laterales de aceras de anchura muy variable con estrechamientos hasta de 60 cm y anchuras máximas de 2-3 metros.

No obstante el espacio se considera un tráfico mixto incluso en el espacio central de la calle para ser usado por cualquier ciudadano. El problema de esta calle es el acabado deteriorado con resaltes y la excesiva pendiente.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle lega a ser del 10,5 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser $\leq 2 \%$.

Pendiente transversal de esta calle con valor generalizado de 1,5 %, 2 % y puntualmente hasta de 3,4 %.



Espacio público nº: 106 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CRUZ DE MIRANDA

Análisis del Itinerario peatonal

Peldaño particular invasivo al espacio público sin señalizar con barandillas laterales o elementos de mobiliario.

Los extremos de la plataforma no presentan en parte del lateral izquierdo referencia de ancho, lo cual puede provocar caídas a distinto nivel a personas ciegas. Esta referencia de ancho puede ser una banda longitudinal de pavimento táctil direccional de ancho de 40-60 cm que sirva de enlace longitudinal entre líneas edificadas. En tramo del lateral derecho con retranqueo de la edificación también se precisaría esta solución.

En patín de entrada a viviendas también tenemos carencia de referencia de ancho lo cual puede provocar caídas a distinto nivel a personas ciegas. Esta referencia de ancho puede ser una banda longitudinal de pavimento táctil direccional de ancho de 40-60 cm o una barandilla de protección.







Espacio público nº: 106
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: CRUZ DE MIRANDA

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y no proceden ya que tenemos espacio de plataforma única.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Al ser plataforma mixta única (también peatonal) las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.

BOLARDOS EN ZONA DE BORIDLLO- Estos son unidades de bolardo están separadas entre 0,80 m - 1,30 m y deberían estar separados entre 1,80 y 2,20 m al estar en recorrido peatonal. La altura de los bolardos es de 78 cm y cumple estar entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior de 8-9 cm.

BOLARDOS.MÓVILES DE ACCESO RESTRINGIDO.- Hay 2 unidades en el límite inferior de la calle que permiten un paso entre ellos libre de 1,30 m y deberían estar separados entre 1,80 y 2,20 m al estar en recorrido también alternativo peatonal. La altura de los bolardos es de 45 y 38 cm y NO cumple estar entre 75 a 90 cm. Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior de 8 cm y 22 cm respectivamente..

También hay una bola de hormigón limitativa de acceso de tráfico que es una mala solución ya que no cumple la altura de 75 a 90 cm. y por su forma esférica puede presentar un tropiezo muy importante.

SEÑALES Y SEMÁFOROS.- NO cumplen la altura mínima de 2,20 m. accesible.

PAPELERA - En esta calle la papelera NO cumple con altura de boca comprendida entre 70 y 90 cm al estar a 96 cm.

Además NO posee 2 o más puntos de apoyo (un solo pié derecho) separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.

CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle en su tramo final tenemos un contenedor de basura orgánica genéricos de acceso desde el itinerario accesible.

Altura de boca: 1,25 m. Altura de accionamientos: de mano 45 cm.

Cumple con altura de boca menor de 140 cm. y altura de mecanismos de accionamiento inferior a 90 cm.





Espacio público nº: 106 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CRUZ DE MIRANDA

Diseño y tipología de mobiliario urbano

BÁCULO ACCESO DE PERMISO TARJETAS.-

Altura de boca: 1,10 m.

Cumple con altura de boca menor de 120 cm. y mayor de 70 cm.



ELEMENTOS DE ALUMBRADO.- Farolas que no reducen el ltinerario accesible por existir alternativa y altura superior a 2,20 m.

BARANDILLAS. – Barandilla en protección de caída a distinto nivel en patín hundido a distinto nivel y acabado en tierra en lateral derecho final de la calle.





Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 cm en desnivel mayor de 6m. En nuestro caso la altura de desnivel es inferior a 6 m. La barandilla tiene una altura de 90 cm.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm., (NO CUMPLE estas premisas).

Las barandillas deben ser estables, rígidas y fijas.

Los pasamanos deben ser dobles, uno suprior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65 - 75 cm. estas cumplen estas premisas. NO cumple esta indicación, tiene sólo un pasamanos a 90 cm con \varnothing de 4,5 cm = (4,5 - 5 cm) recomendado.

Lateral sin barandilla ni orientación de ancho con caída a patín en tierra.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 106 CALLE CRUZ DE MIRANDA 01.02 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN PLATAFORMA ÚNICA Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, losas de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto, incluyendo base de hormigón apta para tráfico rodado, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Cruz de Miranda repavimentada a 1 150,00 10,00 1.500,00 nivel pese a ser calle con pendiente superior al 6% por no tener itnerario alternativo cómodo 1.500,00 54,49 81.735,00 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO 01.12 Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando. 1,00 papeleras 1,00 647,58 647,58 01.15 m.I.BARANDILLA O CIERRRE METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN CAÍDAS Barandilla metálica o cierre metálico para protección de caídas desde borde de plataforma de calle o plaza a talud lateral con peligro de caída. Incluye su cimentación y anclaje en terreno o cabeza de muro existente. Totalmente rematado, pintura especial antioxidante incluida. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente. hueco final 10,00 10,00 4,00 4,00 12,00 12,00 patines 26,00 107,09 2.784,34 01.21 ud. BOLARDO DISUASORIO DE TRÁFICO Bolardo disuasorio de tráfico en límite de pavimento entre zona peatonal y de tráfico o posición de otro tipo de acero incluida cimentación, anclajes, sin aristas vivas que puedan cortar y separadas en-

tre sí 1,80 -2,20 m. incluido retirada de bolardo no adaptado si es preciso.

13

13,00

13,00

94,81

1.232,53

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA	A ALTURA PARCIALI	ES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.29		AL NFORMATIVA, SEÑALES TRÁFIC				
	Levantado de señal de incluido.	todo tipo, reubicación incluida cim	, ,		yacente	
		2	2,0	2,00	32,03	64,06
01.30	ud. COLOCACIÓN SI Colocación de señal d	EÑAL DE TODO TIPO e todo tipo, incluida cimentación y	reposición de espac	cio adyacente inc	luido.	
		2	2,0	2,00	155,81	311,62
	TOTAL P.E.M. ACTU	JACIONES				86.775,13

Espacio público nº: 107 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **ESTEBAN DE LA PUENTE**



Vista aérea de la calle

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Esta calle presenta un estado de urbanización muy caótico, viejo y deteriorado.

Comienza desde el cruce con las calles Jardines y Cruz de Miranda con un pequeño tramo en plataforma única de piezas de losa de granito y adoquinado de granito pequeño hasta el bolardo móvil de restricción de tráfico en el Casco Antiguo.

Este tramo inicial tiene bien el pavimento cumpliendo las condiciones de antideslizante, sin resaltes, compacto, duro y con firme sujeción al soporte.

Este tramo inicial tiene anchura holgada para cumplir con Itinerario accesible mínimo de 1,80 m de anchura y 2,20 m de altura libre.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal máxima en tramo inicial es 10,9 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser \leq 2 %.

Pendiente transversal de este tramo inicial peatonal con valores máximos del 1,9 %.



Espacio público nº: 107 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Esteban de la puente
---	------------------------------	------------------------------------

Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

A partir de aquí la calle ya pasa el control restringido vehicular y la sección se transforma en una calzada de asfalto y aceras laterales mayoritariamente de baldosas hidráulicas de hormigón color gris en piezas de 30x30 cm. y de 9 pastillas. Algunos tramos de acera son de hormigón deteriorado incluso con escalones y en algunos tramos con ausencia de aceras. Se hace totalmente inaccesible el resto de la calle. Bordillos de 7 a 15 cm.





Acera en baldosas u hormigón y con escalones



Acera de hormigón deteriorado y con escalones



Acera en hormigón y con escalera sin detección ni barandillas

Ambos pavimentos (de baldosa y hormigón) presentan acabado antideslizante, pero importantes resaltes y en el caso de las baldosas numerosas unidades sueltas el soporte.

Este tramo inicial tiene muchos estrechamientos con anchura inferior al Itinerario accesible mínimo de 1,80 m de anchura y 2,20 m de altura libre y tramos de ausencia de acera, escalones, resaltes, etc..

Pendiente longitudinal de las calles debe ser<=6 %. Pendiente longitudinal máxima en este tramo inicial es 9 %. Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.Pendiente transversal de este tramo con valores entorno al 2 %.

Espacio público nº: 107 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: ESTEBAN DE LA PUENTE
---	------------------------------	------------------------------------

Situación actual y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal





Tramo de acera con pavimento de hormigón con resaltes y bordillos sueltos peligrosos por tropiezos

resaltes y bordillos sueltos peligrosos por tropiezos Puntualmente tramo de acera de itinerario accesible amplio



Convivencia indeseada entre aceras y aparcamientos en la misma alineación que impiden la circulación peatonal y mucho más la adaptada.

A partir de aquí en el tramo final de la calle tenemos una sección más continua con calzada de asfalto y aceras e baldosa hidráulicas de hormigón color gris en piezas de 30x30 cm. y de 9 pastillas.

Estas aceras tienen acabado antideslizante, son duras, pero con algunos resaltes y unas pocas baldosas sueltas el soporte.

Este tramo final presenta aceras de anchura libre mínima de 1,80 m. como corresponde a un itinerario accesible a excepción del tramo de acera con vado peatonal que reduce la anchura accesible de la acera a 1 ,20 m o estrechamientos puntuales por farolas a 1,30 m.

Espacio público nº: 107 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: ESTEBAN DE LA PUENTE
---	------------------------------	-----------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Pendiente longitudinal de las calles debe ser<=6 %. Pendiente longitudinal máxima en este tramo final es 5,2%. Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.Pendiente transversal de este tramo con valores entorno al 2 %, excepto puntos concretos con 3 y 4%. Bordillos de 13 cm.





Pasos peatonales

En esta calle existe un paso de peatones en su tramo final.



Este paso de peatones tiene dos vados enfrentados que tienen muchos aspectos sin cumplir normativa. Las anchuras del vado no cumplen con el mínimo de 1,80 m enrasados y el resto del vado en sus rampas del ancho del paso de peatones.

Ambos vados en el encuentro con la calzada tienen resalte de 3-5 cm. debe ser de 0 cm; enrasado.

Rampas del vado son del 20 % al 25 % y del 11% al 17 % en el otro; los vados de tres rampas como estos no pueden tener más el 10 % de pendiente en sus rampas.

No presenta imbornal aguas arriba ninguno de los vados para evitar inundación del ámbito de paso.

Espacio público nº: 107 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: ESTEBAN DE LA PUENTE
---	------------------------------	------------------------------------

Situación actual Fotos

Pasos peatonales

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm., y en estos vados no se discretiza el pavimento de los mismos, sino se continua con el mismo pavimento que las aceras.

La banda de señalización táctil indicadora direccional NO se posee en los vados que debería ser de pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y con el ancho mínimo de 80 cm. o el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.





El vado sirve también de vado vehicular de acceso al parking. No es permitida esta dualidad en el vado.

Escaleras

Escalera que conecta tramos de la acera izquierda.



Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos:

Espacio público nº: 107 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: ESTEBAN DE LA PUENTE
---	------------------------------	------------------------------------

Situación actual Fotos

Escaleras

Cumplimiento Datos reales

Ancho libre> 120 cm Ancho real: 300 cm.

Longitud rellano intermedio> 120 cm. Sólo un tramo

Tramo entre 3 y 12 escalones 3 escalones

Directriz recta a poder ser. Directriz recta

Huella de escalón real: 26 cm. Huella de escalón>30 cm.

Tabica de escalón<16 cm Tabica real: 15 cm.

Escalones sin bocel Escalones sin bocel

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella NO posee estas bandas antideslizantes

Barandilla a ambos extremos de la escalera NO TIENE

NO TIENE Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm NO TIENE

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

central

NO precisa

NO TIENE Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.



Espacio público nº: 107 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **ESTEBAN DE LA PUENTE**

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano

SEÑALES DE TRÁFICO- Señales que reducen el Itinerario accesible y altura inferior a 2,20 m. y en lado contrario al bordillo.



<u>Fotos</u>

BANCOS.- Existe un solo banco en la acera izquierda. Este genera, por definición, una zona de bancos. Debería cumplir con las características de banco accesible adaptado.

Geometría de los bancos

Cumplimiento


Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm



Datos reales

Altura de respaldo real=34 cm. Altura del asiento: 40 cm. Fondo de asiento: 32 cm Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm

NO tiene.



Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.



Espacio público nº: 107 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD Zona CASCO ANTIGUO

CALLE: **ESTEBAN DE LA PUENTE**

Situación actual

Fotos

Diseño y tipología de mobiliario urbano

BOLARDOS MÓVILES TRÁFICO - Para limitar el acceso vehicular se colocan un bolardo móvil especial colocado en la calzada del final del tramo inicial.

Este bolardo tienen una altura es de 45 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente.

BOLARDOS FIJOS LÍMITE TRÁFICO - Para limitar el acceso vehicular se colocan boalrdos en línea en el tramo inicial.

Tienen una separación mínima de 1,05 m.y deben cumplir con la equidistancia normativa de 1,80-2,20 m. si están en el itinerario accesible; aquí hay otras alternativas de itinerario. Estos bolardos tienen una altura es de 78 cm y cumplen la altura entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y sólo tienen





ALCORQUES.- Deben estar enrasados con el pavimento peatonal y tener un acabado accesible, pudiendo ser parte del itinerario accesible. En esta calle los alcorques no están enrasados, suponen resalte, acabado en tierra; pero no reducen por debajo de lo admisible el itinerario accesible.

Elementos de alumbrado público – Deben situarse en el borde exterior de la acera y permitir las dimensiones del itinerario accesible (prisma peatonal 1,80 m x 2,20 m alto). No presentar resaltes en el cimiento o placa de anclaje.

En esta calle no se cumple el itinerario accesible por el estrechamiento que supone la ubicación de los elementos de alumbrado en el tramo final izavierdo.



Espacio público nº: 107 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: ESTEBAN DE LA PUENTE
--	------------------------------	------------------------------------

Situación actual y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

CONTENDEDORES SOTERRADOS.- Grupo de 4 unidades

con bocas a altura de 92 cm. NO cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Mecanismos de accionamiento no accesibles por estar con caídas a distinto nivel y sin espacio suficiente frontal para desenvolverse.



Aparcamiento adaptado

En esta calle hay una plaza adaptada en el inicio de la calle con las siguientes características:

Plaza en batería:



Se encuentra en un tramo de calle del que podemos calcular unas 20 plazas. Luego se cumpliría la dotación de 1 cada 40 o fracción.

Dimensiones: 3,5 x 5 m. (mínimo 2,20 x 5 m)., no presenta espacio de acercamiento lateral de 1,5 x 5 m. Carecen de señalización vertical obligatoria.

Al no existir bordillos la salida del usuario de silla de ruedas sería entre los bolardos que están espaciados 1,10 -1 2,0 m y no los 1,80 m. mínimos para cumplir el itinerario accesible.

Espacio público nº: 107 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: ESTEBAN DE LA PUENTE
---	------------------------------	-----------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Aparcamiento adaptado



Aparcamiento en superficie de unas 200 plazas con sólo1 plaza adaptada. Insuficiente cantidad ya que la dotación estimada es 1 de 40 o fracción.

El aparcamiento se encuentra en extremo del parking y próximo a la acera existente y a nivel por lo que no precisa rampa. Tampoco tenemos espacio lateral de acercamiento aunque habría espacio para pintarlo.

Estas plazas adaptadas incorrectamente poseen unas dimensiones de: 5,00x2,50 m. que cumple con las dimensiones mínimas de 5 x 2,20 m.

Carecen de señalización vertical obligatoria.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LON	IGITUD A	ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE			
	ACTUACIONES EN LA A	DAPTACIÓN DEL	<u>ESPACI</u>	O PÚBLICO 107	CALLE ESTER	BAN DE LA PU	<u>JENTE</u>				
01.02	m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN PLATAFORMA ÚNICA Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, losas de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto, incluyendo base de hormigón apta para tráfico rodado, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada.										
	Accesos vehiculares a pa	1	8,00 10,00 10,00	2,00 2,00 10,00	16,00 20,00 100,00	127.00	54.40	7.410.7			
						136,00	54,49	7.410,64			
01.03	m2. PAVIMENTO Pavimento antideslizante etc.) para crear itinerario masa para aceras, previo existente, rejillas, etc. y fo	adaptado en acer explanada compo	de cali as o es actada	idad 2 (baldosa h pacio peatonal, ii previa. Incluye la	nidráulica o ao ncluyendo ba demolición p	doquín de hor se de hormigó	migón, ón en				
	Tramo 1 acera izq.; areg Tramo 1 acera derecha e Formación aceras Tramo 2 ambas aceras Tramo final Acera adaptada en línea	en descansos	0,2 0,2 2 2 0,2 1	35,00 25,00 20,00 30,00 40,00 40,00	3,80	12,50 30,00 240,00					
	adaptados nuevos					483,90	43,06	20.836,73			
01.04	ud. REJILLA DE FUNDICION Rejilla de fundición enras del alcorque del árbol y l iguales a 10 mm. incluid	ada con el pavime a separación entre	ento ped barras	atonal adyacente, o los agujeros de	que cubre to e paso de reji		•				
		8			8,00						
						8,00	127,67	1.021,36			
01.05	ud. LEVANTADO Y REUB Levantamiento y reubicac papeleras, bancos, señal ción y anclaje con base r nando.	ción de mobiliario es, postes, semáfo	existent ros, buz	e a reubicar como zones de contene	dores soterra	dos, etc. i/cim	enta-				
	Buzones cont. soterr.	4			4,00						
						4,00	72,25	289,00			

2 48,00

96,00

96,00

7,97

765,12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LO	ONGITUD AND	HURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.09	ud. VADO ADAPTADO	EN ITINERARIO P	EATONAL					
	Formación de vado de del Reglamento; todas atonal. Incluye las band color. Incluye la base demolición previa del pejecutar la demolición tentes ya sean vados de sos de acera o mediande botones y formación mación de sumidero er	ellas con pendient das de acercamien e hormigón en ma pavimento existente y reposición de bo efectuosos o acera a o isleta central d a de resto de las ra	es adecuado to con pavir usa para ace e y formación rdillos hundi s existentes. e calles. Bar umpas en pa	as y que perminento diferenc ras, previa exp n de cajeado c dos en el frent Se ejecutarán nda final de 60 vimento como	te también el iado táctil diriblanada comple base de ex e del vado y len aceras o volumento de la comple la resto de la comple.	uso del itinero eccional en te pactada previo planada. Se d os paviemnto rados defectuo de pavimento	ario pe- xtura y a, la eberá s exis- o- o tactil	
		4			4,00	4,00	857,75	3.431,00
01.11	m2. REFORM	A ESCALERA EN ES	SPACIO PEA	TONAL				
	Reforma de escalera ex de acorde a normativa dráulica o adoquín de pavimento de hormigón tropezones. Incluye la c via de formación de ca detección en acercamie los accesorios que esta	Se ejecutará con hormigón, hormigon n y explanada com lemolición previa c jeado de base de o ento en inicio y finc	pavimento ón impreso, pactada pre del paviment explanada. I al de escaler	antideslizante : etc.) en espac evia. La contral o de escalone ncluye esta pa a. Llevará bara	sin irregularid io público, ind huella sin resc s inválidos y l rtida el pavim andilla según	ades (de bald cluyendo sole alte que provo a excavación nento diferenc normativa y t	osa hi- ra de que pre- iado de	
	Redefinción escalones o	acera izquierda1	10,00	2,50	25,00	25,00	174,28	4.357,00
01.12	ud. ELEMENTO NUEVO	O ADAPTADO DE .	MOBILIARIC) URBANO				
	Suministro y colocaciór no adaptado existente rrados, buzones superfi anclaje, conexionado o totalmente montado, li	como fuentes bebe ciales de contened le redes si precisa,	edero, papel lores enterra incluso el e	eras, bancos, dos; báculo d	jardineras, co e semáforo, e	ntenedores na etc. i/cimentac	o ente- :ión y	
	papeleras	1			1,00	1,00	647,58	647,58
01 01	ud. BOLARDO DISUAS	ODIO DE TRÁFICA	2					
01.21	Bolardo disuasorio de to otro tipo de acero inclu	ráfico en límite de ida cimentación, c	pavimento e anclajes, sin	aristas vivas q				

tre sí 1,80 -2,20 m. incluido retirada de bolardo no adaptado si es preciso.

15

15,00

94,81

1.422,15

15,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.29	ud. LEVANTADO SEÑAL NFO	ORMATIVA, SEÑALES TRÁFICO), ETC			
	Levantado de señal de todo incluido.	tipo, reubicación incluida cime	ntación y reposición c	de espacio ady	racente	
		2	2,00	0.00	00.00	/ / 0 /
				2,00	32,03	64,06
01.30	ud. COLOCACIÓN SEÑAL I	DE TODO TIPO				
	Colocación de señal de todo	o tipo, incluida cimentación y re	eposición de espacio	adyacente incl	uido.	
		2	2,00			
				2,00	155,81	311,62
	TOTAL P.E.M. ACTUACIO	NES				40.556,26
						•

Espacio público nº: 108 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

APARCAMIENTO: TIERNO GALVÁN – OBISPO OSMUNDO



VISIÓN GENERAL DE ESTE ESPACIO

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual y Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

En este espacio existen aceras perimetrales e interiores discontinuas con muchos incumplimientos en materia de accesibilidad.

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Las aceras perimetrales cumplen anchura mínima accesible pero tienen problemas diversos.

La acera del límite exterior al casco Antiguo.



Además del lado izquierdo existe un sobre bordillo que genera una barrera y riesgos de tropiezos continuos indeseados

Esta acera es de hormigón fratasado con buen acabado. Altura de la acera respecto al espacio vehicular es de 14 cm.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en esta acera es reducida < 6 % y la pdte. transversal también es correcta y < 2 %. En la acera derecha de este tramo tenemos un espacio verde lateral con escalón no presentando el pavimento de acera en la franja exterior de 40 cm de anchura ningún pavimento táctil indicador direccional para referenciar la orientación de ancho.

Espacio público nº: 108 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

APARCAMIENTO: TIERNO GALVÁN – OBISPO OSMUNDO

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La acera del límite posterior del espacio analizado.



Las acera perimetral trasera no tiene continuidad con el espacio peatonal de la plaza Tierno Galván por lo que el usuario peatonal tiene que invadir el espacio vehicular. Además en el espacio vehicular se encuentra con múltiples sobre bordillos muy peligrosos por tropiezos totalmente fuera de normativa.



Esta acera es de baldosa hidráulica de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas en color gris con problemas de resaltes y piezas sueltas.

La tipología por antideslizamiento, dureza y compacidad de las piezas sería correcta.



Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en esta acera es reducida < 6 % y la pdte. transversal también es correcta y < 2 %.

Espacio público nº: 108 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

APARCAMIENTO: TIERNO
GALVÁN – OBISPO OSMUNDO

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La acera intermedia ubicada entre el espacio de aparcamiento es de acabado de hormigón con resaltes y mal rematado. Además no cumple el itinerario mínimo de 1,80 m ni de lejos y permite a los vehículos reducir el ancho transitable sustancialmente, además la ubicación de las farolas produce estrechamiento excesivo. Queda totalmente inútil esta acera

Esta acera presenta un bordillo de altura variable entre 0 y 8 cm

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta acera es reducida <6 % y la pdte. transversal también es correcta y <2 %.



Con el análisis de las aceras anterior concluimos que no resuelven en absoluto el tránsito peatonal y obligan a usar el espacio vehicular con los riesgos e incumplimientos citados anteriormente.

Pasos peatonales

No existe ningún paso peatonal en el espacio analizado.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

SEÑALES DE TRÁFICO- Señales diversas.

Las señales de tráfico se deben colocar en el lado del bordillo y debe mantener una altura libre de cabezada de 2,20 m siempre que se encuentre en el itinerario peatonal adaptado de un prisma de 1,80 x 2,20 m.

Las señales de esta calle no cumplen con la altura mínima de 2,20 m. son de 2,05 m y se colocan en el lado contrario al Correcto. Ver fotografía lateral.



Espacio público nº: 108 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

APARCAMIENTO: TIERNO GALVÁN – OBISPO OSMUNDO

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano



CONTENEDOR DE ROPA.- una unidad en este espacio con altura de boca a 1,68 m. Debe estar a altura inferior a 140 cm.

Además no posee situación adecuada en espacio peatonal con sobre bordillos delante que llevan a tropiezos.



Elementos de alumbrado público – Deben situarse en el borde exterior de la acera y permitir las dimensiones del itinerario accesible (prisma peatonal 1,80 m x 2,20 m alto). No presentar resaltes en el cimiento o placa de anclaje.

En esta calle no se cumple el itinerario accesible por el estrechamiento que supone la ubicación de los elementos de alumbrado y los vehículos aparcado.

BOLARDOS LIMITACIÓN TRÁFICO - En la zona vehicular para limitar acceso a zona de motocicletas se colocan unos bolardos que NO afectan al itinerario accesible.

Estos bolardos tienen una altura es de 80 cm y cumple la altura entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple.



Espacio público nº: 108 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

APARCAMIENTO: TIERNO GALVÁN – OBISPO OSMUNDO

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Aparcamiento adaptado

Espacio amplio de aparcamiento con el problema de inconexión peatonal generalizada.

4 uds. si cumple la condición de reserva de 1 de cada 40 plazas o fracción.

Los 4 aparcamientos exclusivos que pretenden ser adaptados se encuentran en el medio del espacio de aparcamiento alejado de las aceras que aumenta el tiempo de exposición al tráfico de los usuarios de las plazas adaptadas, y sin espacios laterales de acercamiento. Además las aceras no poseen vado específico de incorporación a acera con los problemas generales analizadas anteriormente.





Estas plazas adaptadas incorrectamente poseen unas dimensiones de: $5,6 \times 4,5 \text{ m.}$; $6,1 \times 3 \text{ m.}$; $5,1 \times 2$, 2 m.; y $5,3 \times 4,3 \text{ m.}$ Cumple con las dimensiones mínimas de $5 \times 2,20 \text{ m}$ y no teniendo espacios laterales de acercamiento, éstos serían fácilmente insertables con la pintura adecuada.

Pero, el problema es la ubicación de las plazas lejanas a los espacios peatonales en contraposición al sentido de ubicarlas adyacentes a los espacios peatonales y con vados accesibles para el acceso a los mismos que no se poseen.

No tenemos espacio lateral reservado de acercamiento de anchura de 1,50 m.

Carecen de señalización vertical obligatoria.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE**

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 108 APARCAMIENTO TIERNO GALVÁN

01.02 PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN PLATAFORMA ÚNICA m2.

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, losas de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto, incluyendo base de hormigón apta para tráfico rodado, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada.

Perímetros en plataforma única y 1 180,00 7,00 seguridad peatonal adaptada

1.260,00

1.260,00

54,49 68.657,40

01.03 PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN EJECUCIÓN DE ACERAS m2.

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en aceras o espacio peatonal, incluyendo base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente, rejillas, etc. y formación de cajeado de base de explanada.

> 1 120,00 2,00 240,00

> > 240,00 43,06 10.334,40

01.08 m2. PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA BLANCA EN CEBREADOS

Pintura termoplástica reflexiva blanca con microesferas de vidrio en cebreado realmente pintado, incluidas líneas de detención, incluso premarcaje sobre el pavimento.

> 2 48,00 96,00

> > 96,00 7,97 765,12

01.09 ud. VADO ADAPTADO EN ITINERARIO PEATONAL

Formación de vado de dos rampas, tres rampas o rampa única según convenga en el cumplimiento del Reglamento; todas ellas con pendientes adecuadas y que permite también el uso del itinerario peatonal. Incluye las bandas de acercamiento con pavimento diferenciado táctil direccional en textura y color. Incluye la base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa, la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Se deberá ejecutar la demolición y reposición de bordillos hundidos en el frente del vado y los paviemntos existentes ya sean vados defectuosos o aceras existentes. Se ejecutarán en aceras o vados defectuosos de acera o mediana o isleta central de calles. Banda final de 60 cm o 80 cm de pavimento tactil de botones y formación de resto de las rampas en pavimento como el resto de la acera. Incluirá formación de sumidero en punto colocado aguas arriba previo al vado.

4,00

3.431,00 4,00 857,75


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA AL	TURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12	Suministro y colocación de eler no adaptado existente como fu rrados, buzones superficiales de	entes bebedero, papeleras, bar e contenedores enterrados; bác si precisa, incluso el elvantado	tros elementos para ncos, jardineras, co culo de semáforo, e	ntenedores no tc. i/cimentac	o ente- ción y	
	contenedor no enterrado	1	1,00	1,00	647,58	647,58
01.19	ud. APARCAMIENTO ADAPTAE Creación de aparcamiento ado normativa, espacios de acercar símbolo internacional teniendo sos peatonales o con creación aparcamiento.	aptado a minusválidos con las d miento pintados adecuadament en cuenta que su ubicación sei	e, señalización vert rá en localización c	ical y en suelo ercana a los	o con acce-	1.825,56
01.21	ud. BOLARDO DISUASORIO DE TRÁFICO Bolardo disuasorio de tráfico en límite de pavimento entre zona peatonal y de tráfico o posición de otro tipo de acero incluida cimentación, anclajes, sin aristas vivas que puedan cortar y separadas entre sí 1,80 -2,20 m. incluido retirada de bolardo no adaptado si es preciso.					
		40	40,00	40,00	94,81	3.792,40
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONI	ES				89.453,46

Espacio público nº: 109 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: TIERNO GALVÁN



Vista general de la Plaza Tierno Galván

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La Plaza Tierno Galván presenta una tipología de plataforma única con uso peatonal dilatado sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la Plaza; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible. Salvo estrechamiento en entradas a la plaza por bolardos a 1,70 m en un caso y 1,40 m en otro, pero este segundo caso con alternativa lateral accesible.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.
Pendiente longitudinal máxima en esta Plaza es del 3,7 %.
Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.
Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 2 %.



Los pavimentos de este espacio dilatado son varios combinados:

- 1.- guijarros o cantos rodados pequeños rejuntados con hormigón.
- 2.- paños de hormigón fratasado
- 3.- baldosas de piedra granítica
- 4,.- adoquines de hormigón.

Espacio público nº: 109 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: TIERNO GALVÁN

Los 4 acabados de pavimento presentan problemas de deterioros, deflexiones, resaltes y piezas sueltas del soporte. En cuestión de antideslizamiento el pavimento de canto rodado tampoco lo cumple.





Problema de laterales con alcorques no enrasados sin preaviso de orientación de ancho por finalización de espacio peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA DE AIREACIÓN SUBTERRÁNEO.- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentran enrasadas con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.





Espacio público nº: 109 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: **TIERNO GALVÁN**

Situación actual

<u>Fotos</u>


Diseño y tipología de mobiliario urbano

ALCORQUES.- No se encuentran enrasados con el pavimento como es preceptivo. Acabado en tierra. Sin rejilla ni otro pavimento continuo poroso. Por lo tanto, la abertura se considera todo el alcorque de 50x70 cm.



Bancos.- Hay 2 bancos de madera iguales en este espacio peatonal y 1 de forma continua de obra. Entre todos conforman por definición 1 zona de ratio de cumplimiento de bancos accesible (1 de cada 5 o fracción). Por cumplimiento debe ser entonces adaptado al menos 1 unidad.





Datos reales

Altura de respaldo> 40 cm

Cumplimiento

Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm)

Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm

Altura de reposabrazos:20-25 cm

Geometría del banco continuo de obra

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

Altura de respaldo: 43 cm. Altura del asiento: 43 cm. Fondo de asiento: 37 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm

Altura de reposabrazos:23 cm

Datos reales

NO tiene.

Altura del asiento: 45 cm. Fondo de asiento: 65 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm

NO tiene.

Espacio público nº: 109 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: **TIERNO GALVÁN**

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano

BOLARDOS LIMITACIÓN TRÁFICO - En la conexión con la calle Ancha tenemos la colocación de un bolardo centrado para limitar el acceso vehicular.

Se reduce el itinerario accesible a 1,70 m. y no cumple con la equidistancia normativa de 1,80-2,20 m.

Estos bolardos tienen una altura es de 46 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente. (22 cm.).



<u>Fotos</u>

BOLARDOS LIMITACIÓN TRÁFICO - En la conexión con la calle obispo Osmundo en esa acera tenemos la colocación de un grupo de bolardos para limitar el acceso vehicular. Se reduce el itinerario accesible a 1,40 m. y no cumple con la equidistancia normativa de 1,80-2,20 m. no obstante, hay alternativa de itinearioa ccesible lateralmente.

Estos bolardos tienen una altura es de 78 cm y cumple la altura entre 75 a 90 cm. Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y NO cumple (Ø8 cm.).



PIEZA DE HORMIGÓN ESFÉRICA A MODO DE LIMITADOR.-Pieza peligrosa por su forma y altura inferior a 75 cm (50 cm) Ocasiona tropiezos indeseados.



Espacio público nº: 109
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD PLAZA: TIERNO GALVÁN

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

PAPELERA - En esta Plaza las 2 papeleras tienen la boca a una altura de 90 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.



CONTENEDOR DE PILAS, CD's.- En esta Plaza hay un contendor de este tipo que tiene la boca a una altura de 75 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITU	D ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPTA	CIÓN DEL ESPA	ACIO PÚBLICO 109	PLAZA TIERN	NO GALVÁN		
01.03	m2. PAVIMENTO COR Pavimento antideslizante sin irre etc.) para crear itinerario adapte masa para aceras, previa explar existente, rejillas, etc. y formaci	gularidades de c ado en aceras o nada compactac	espacio peatonal, i la previa. Incluye la	nidráulica o a ncluyendo ba demolición p	doquín de hoi se de hormigé	rmigón, ón en	
		1 35,00	0 25,00	875,00	875,00	43,06	37.677,50
01.04	ud. REJILLA DE FUNDICIÓN EN Rejilla de fundición enrasada co del alcorque del árbol y la sepa iguales a 10 mm. incluidas dem	on el pavimento _l ración entre bar	peatonal adyacente ras o los agujeros d	, que cubre to le paso de reji			
		7		7,00	7,00	127,67	893,69
01.12	ud. ELEMENTO NUEVO ADAPT Suministro y colocación de elem no adaptado existente como fue rrados, buzones superficiales de anclaje, conexionado de redes s totalmente montado, limpio y fu	nento de mobilia entes bebedero, e contenedores e si precisa, incluso	rio urbano y otros e papeleras, bancos, nterrados; báculo d	jardineras, co le semáforo, e	ntenedores na etc. i/cimentac	o ente- ción y	
	Bancos	2		2,00	2,00	647,58	1.295,16
01.21	ud. BOLARDO DISUASORIO DE TRÁFICO Bolardo disuasorio de tráfico en límite de pavimento entre zona peatonal y de tráfico o posición de otro tipo de acero incluida cimentación, anclajes, sin aristas vivas que puedan cortar y separadas entre sí 1,80 -2,20 m. incluido retirada de bolardo no adaptado si es preciso.						
		7		7,00	7,00	94,81	663,67
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONE	:S					40.530,02

Espacio público nº: 110 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: GIL Y CARRASCO



Vista inicial de la calle Gil y Carrasco desde la Plaza de la Encina

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle Gil y Carrasco parte desde la Plaza de la Encina y llega hasta la Avenida del Castillo. La calle tiene una tipología de plataforma única con uso peatonal mayoritario y restringido vehicular. Esta calle es un espacio a nivel sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Los pavimentos de este espacio son de losas de granito con buen acabado, antideslizante, con dureza, sin resaltes, con firme sujeción al soporte, dureza y compacidad altas y de adoquinado de granito de piezas pequeñas algo irregulares, con algunos resaltes, algunas piezas sueltas, con buenas condiciones de antideslizamiento, dureza, compacidad, etc.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle llega en este tramo al 5 %; en el lateral de conexión con la calle Tras La Cava hay una pendiente puntual del 7,5 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 2,2 %.

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos no tenemos referencia de orientación de ancho. Esta función la debe cumplir el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.



Espacio público nº: 110 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: GIL Y CARRASCO

Situación actual

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal



Vista tramo intermedio con pavimento de adoquinado



Adoquinado suelto y deteriorado en puntos localizados

Peldaño de la edificación invasivo con el espacio público sin señalizar con barandillas laterales o elementos de mobiliario



Otro peldaño invasivo y vallado de obra poco recomendable por ser tropezable su peana de apoyo



La entrada a nivel para el Museo de la Radio no cumple con la anchura accesible de 1,80 m. mínimo.



Espacio público nº: 110 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: GIL Y CARRASCO

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

En esta calle de plataforma única de tráfico restringido puntual, no existen, ni se precisan ni proceden, pasos de peatones.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- En varias partes de la plataforma única tenesmo rejillas continuas. En general, bien enrasadas con el pavimento como es preceptivo.

Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.



REJILLA DE AIREACIÓN SÓTANO.- Existe en el espacio público rejilla de aireación.

Se encuentra mal enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

PAPELERA - En esta calle tenemos 4 papeleras con la boca a una altura entre 88 cm y 90 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Poseen 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.





Espacio público nº: 110
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE AC

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD | CALLE: GIL Y CARRASCO

<u>Situación actual</u> y

Diseño y tipología de mobiliario urbano



Bancos.- Hay un banco corrido en el lateral que linda con el Castillo de Los Templarios.

Fotos

Por sus caracterísitcas de no cumplimiento se debería tener 3 bancos adicionales adaptados accesibles; ya que pueden equivaler por ocupación a 13 bancos clásicos.

El banco continuo existente tiene las siguientes características:

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

<u>Datos reales</u>

No tiene respaldo.
Altura del asiento: 45 cm
Fondo de asiento: 40 cm
Franja frontal a mayores del itinerario accesible>60 cm
Sin reposabrazos

Ubicado en zona de pavimento diferenciado de losa de granito en banda longitudinal.

CONTENEDORES ENTERRADOS - En esta calle tenemos 3 contendores enterrados en la plataforma única aunque la proximidad de los bolardos dificulta el uso para usuarios de sillas de ruedas al no disponer de anchura accesible suficiente a < 1,80 m. Separación entre bolardos 130 cm también insuficiente. La altura de boca se debe encontrar a una altura entre 70 cm y 90 cm. y la tenemos a 100 cm.

BOLARDOS - En esta calle los bolardos están separados 1,30 m aunque hay valores variables; NO están separados entre 1,80 y 2,20 m al estar en recorrido peatonal. La altura de los bolardos es de 76-78 cm y cumple entre 75 y 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior de 8 cm.

BOLARDOS MÓVILES VEHICULARES - En esta calle tenemos algún bolardo móvil accionable para tráfico restringido.

Permite suficiente anchura accesible peatonal y su altura es de 45 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm. Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente (22 cm).



Espacio público nº: 110
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: GIL Y CARRASCO

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

BARANDILLAS. – Barandilla 1: en coronación de desnivel en calle lateral después del Museo de la Radio.



Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm como en este caso.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 cm en desnivel mayor de 6m. en nuestro caso la barandilla tiene una altura de 100 cm y cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm. No cumplimos ninguna de las dos premisas. Deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno superior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65-75 cm. El superior se tiene pero no tiene pasamanos inferior. Además el Ø del pasamanos es de 3 cm. y debe de ser entre 4,5 y 5 cm. por ergonomía.

ESCALERAS.- Escalera de entrada a Museo de la Radio.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y

constructivos:

Cumplimiento

Ancho libre> 120 cm
Longitud rellano intermedio> 120 cm.
Tramo entre 3 y 12 escalones
Directriz recta a poder ser.
Huella de escalón>30 cm.
Tabica de escalón<16 cm
Escalones sin bocel
Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella

Barandilla a ambos extremos de la escalera

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

Datos reales

Ancho real mínimo: 125cm.

No tiene.
Entre 0 y 3 escalones compensando. Incorrecto.
Recta y en ángulo de 90°.
Huella de escalón real: 30 cm.
Tabica real= 19 cm.
Escalones sin bocel.

NO posee estas bandas antideslizantes.

NO tiene barandillas.

NO tiene.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 110 CALLE GIL Y CARRASCO

01.01 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o acras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada.

0,1 150,00 11,00 165,00 1 70,00 0,40 28,00

193,00 140,05 27.029,65

01.06 m2. RAMPA EN ESPACIO PEATONAL

Rampa acorde a normativa realizada en pavimento antideslizante sin irregularidades (de baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en itinerario peatonal adaptado en espacio público, incluyendo base de pavimento de hormigón si se precisa, y explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente o escalones y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de rampa. Llevará barandilla según normativa, petos de seguridad laterales, y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras.

18,00 18,00

18,00 174,34 3.138,12

01.11 m2. REFORMA ESCALERA EN ESPACIO PEATONAL

Reforma de escalera existente con o sin alternativa de rampa posible en su entorno próximo. Se ejecutará de acorde a normativa. Se ejecutará con pavimento antideslizante sin irregularidades (de baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en espacio público, incluyendo solera de pavimento de hormigón y explanada compactada previa. La contrahuella sin resalte que provoque tropezones. Incluye la demolición previa del pavimento de escalones inválidos y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de escalera. Llevará barandilla según normativa y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras.

9,00 9,00

9,00 174,28 1.568,52

01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO

Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando.

Bancos 3 3,00 buzones superficiales contenedores 3 3,00

6.00 647.58 3.885.48

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
01.21	ud. BOLARDO DISUASOI	RIO DE TRÁFICO					
	Bolardo disuasorio de tráfico en límite de pavimento entre zona peatonal y de tráfico o posición de otro tipo de acero incluida cimentación, anclajes, sin aristas vivas que puedan cortar y separadas entre sí 1,80 -2,20 m. incluido retirada de bolardo no adaptado si es preciso.						
		6	6,00				
				6,00	94,81	568,86	
01.31	ml. ARREGLO PARCIAL DE BARANDILLA PARA SU ADAPTACIÓN Arreglo parcial de barandilla metálica existente. Incluye ambos apsamanos en alturas y dimensiones correctas y arrglos precisos para no ser escalables y tener huecos verticales de más de 10 cm. Totalmente rematado. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.						
		1 10,00	10,00	10,00	69,58	695,80	
	TOTAL P.E.M. ACTUAC	CIONES				36.886,43	

Espacio público nº: 111 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: TRAS LA CAVA



Vista inicial de la calle Tras La Cava desde la calle Gil y Carrasco

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual y Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle Tras La Cava parte desde la calle Gil y Carrasco y llega hasta la calle El Rañadero.

Presenta dos tipologías de calle bien diferenciadas, la inicial más cercana a la calle Gil y Carrasco que es:



Tipología 1: de plataforma única con uso peatonal mayoritario y restringido vehicular. Esta calle es un espacio a nivel sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Los pavimentos de este espacio son de de adoquinado de granito de piezas pequeñas algo irregulares, con algunos resaltes, algunas piezas sueltas, con buenas condiciones de antideslizamiento, dureza, compacidad, etc. y zonas con losas de granito con buen acabado, antideslizante, con dureza, sin resaltes, con firme sujeción al soporte, dureza y compacidad altas y

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en esta calle, en este tramo 1, es suave entorno al 2,4 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser \le 2 %. Pendiente transversal de la plataforma ene ste tramo 1 tiene valores del 1,6 %.

Espacio público nº: 111 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Tras la Cava
---	------------------------------	----------------------------

<u>Situación actual</u> y

Análisis del Itinerario peatonal

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos no tenemos referencia de orientación de ancho. Esta función la debe cumplir el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.

Análisis del Itinerario peatonal

La segunda parte de la calle, la final, más cercana a la calle El Rañadero:



Tipología 2: Sección muy deteriorada. Calzada central de asfalto muy deteriorado ya descarnado y en tierra mayoritariamente. Bordillos de altura entre 0 y 12 cm para conformar aceras de acabado muy deteriorado en tierra principalmente con restos de hormigón. Itinerario absolutamente inaccesible por acabado.

Fotos

Esta calle debería tener ene sta segunda parte un acabado correcto en una plataforma única peatonal y uso restringido de tráfico y aparcamiento bien distribuido. La calidad no tiene por que ser de la del primer tramo y un embaldosado o adoquinado de hormigón puede ser perfectamente correcto.

Las aceras de esta 2^a parte tienen una anchura variable entre 20 cm y 150 cm. Sin cumplimiento tampoco dimensional del itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura y de altura libre de 2,20 m.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.
Pendiente longitudinal en esta calle llega en este tramo al 10,2 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.
Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 8,4 %





Espacio público nº: 111
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: TRAS LA CAVA

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales


En esta calle de tráfico restringido puntual, no existen, ni se precisan ni proceden, pasos de peatones.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- En varias partes de la plataforma única tenemos rejillas continuas. En general, bien enrasadas con el pavimento como es preceptivo.

Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.



Poseen 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.

CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle en su tramo inicial tenemos 3 contenedores de basura orgánica genéricos de acceso desde el itinerario accesible.

Altura de boca: 1,25 m. Altura de accionamientos: de mano 45 cm.

Cumple con altura de boca menor de 140 cm. y altura de mecanismos de accionamiento inferior a 90 cm.



Otro contenedor igual en el tramo segundo de la calle.







Espacio público nº: 111
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: TRAS LA CAVA

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano



Bancos.- Hay un banco corrido en el lateral que linda con el Castillo de Los Templarios.

Fotos

Por sus características de no cumplimiento se debería tener 1 banco adicional adaptados accesibles; ya que pueden equivaler por ocupación a 5 bancos clásicos.

El banco continuo existente tiene las siguientes características:

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

<u>Datos reales</u>

No tiene respaldo. Altura del asiento: 45 cm Fondo de asiento: 40 cm Franja frontal a mayores del itinerario accesible>60 cm Sin reposabrazos

Ubicado en zona de pavimento diferenciado de losa de granito en banda longitudinal.

BOLARDOS MÓVILES VEHICULARES - En esta calle tenemos bolardos bajos con algún elemento móvil accionable para tráfico restringido con separación de 1,40 m; que no cumple al estar en el itinerario peatonal la separación de 1,80 a 2,20 m. exigida

Permite suficiente anchura accesible peatonal y su altura es de 44 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm. Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente (22 cm).



Espacio público nº: 111 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Tras la Cava
---	------------------------------	----------------------------

Situación actual Fotos

Diseño y tipología de mobiliario urbano

En la segunda parte de la calle del lado izquierdo tenemos talud con riesgo de caída a distinto nivel y parcialmente existen barandillas de 2 tipologías diferentes que procedemos a analizar.

BARANDILLAS. - Barandilla 1: de madera.



Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm como en este caso.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 cm en desnivel mayor de 6m. en nuestro caso la barandilla tiene una altura de 79 cm y NO cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm. No cumplimos ninguna de las dos premisas. Deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno superior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65-75 cm. El superior se tiene pero no tiene pasamanos inferior. Además el Ø del pasamanos existente superior es de 8 cm. y debe de ser entre 4,5 y 5 cm. por ergonomía.

BARANDILLAS. - Barandilla 2: metálica.



Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm como en este caso.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 cm en desnivel mayor de 6m. en nuestro caso la barandilla tiene una altura de 86 cm y NO cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm. No cumplimos ninguna de las dos premisas. Deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno superior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65-75 cm. El superior tiene Ø de 5 cm y cumple ya que debe de ser entre 4,5 y 5 cm.


No tenemos pasamanos inferior.

Espacio público nº: 111 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: TRAS LA CAVA Zona CASCO ANTIGUO

Situación actual Fotos

ESCALERAS.- Escalera de conexión de la primera parte de la calle con la Plaza de La Encina a distinto nivel.





Datos reales

Ancho real mínimo: 150 cm.

Huella de escalón real: 30 cm

Entre 7 y 8 escalones.

Tabica real= 16 cm

Escalones sin bocel.

La conexión entre tramos tiene excesiva pendiente: 10 %.

NO posee estas bandas antideslizantes.

NO solo en un lateral y en un tramo.

NO. La que se tiene no lo cumple.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos:

Cumplimiento

Ancho libre > 120 cm

Longitud rellano intermedio> 120 cm.

Tramo entre 3 y 12 escalones

Directriz recta a poder ser.

Huella de escalón>30 cm.

Tabica de escalón < 16 cm

Escalones sin bocel

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella

Barandilla a ambos extremos de la escalera

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos NO tiene. de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

NO la precisaría.

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

NO tiene.

Ø de pasamanos de las barandillas entre 4,5 y 5 cm.

Donde la hay es de Ø 4 cm. NO CUMPLE

La que hay es superior de 100 cm.; NO inferior.

Barandilla no escalable y separación barrotes verticales menor de 10 cm

La que hay lo cumple.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 111 CALLE TRAS LA CAVA

01.01 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o acras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada.

0,1 70,00 11,00 77,00

77,00 140,05 10.783,85

01.02 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN PLATAFORMA ÚNICA

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, losas de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto, incluyendo base de hormigón apta para tráfico rodado, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada.

1 107,00 10,00 1.070,00

1.070,00 54,49 58.304,30

01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO

Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando.

Bancos 1 1,00

1,00 647,58 647,58

01.15 m.l.BARANDILLA O CIERRRE METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN CAÍDAS

Barandilla metálica o cierre metálico para protección de caídas desde borde de plataforma de calle o plaza a talud lateral con peligro de caída. Incluye su cimentación y anclaje en terreno o cabeza de muro existente. Totalmente rematado, pintura especial antioxidante incluida. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.

80,00 80,00

80,00 107,09 8.567,20

01.21 ud. BOLARDO DISUASORIO DE TRÁFICO

Bolardo disuasorio de tráfico en límite de pavimento entre zona peatonal y de tráfico o posición de otro tipo de acero incluida cimentación, anclajes, sin aristas vivas que puedan cortar y separadas entre sí 1,80 -2,20 m. incluido retirada de bolardo no adaptado si es preciso.

6 6,00

6,00 94,81 568,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE** 01.32 m2. REFORMA ESCALERA PAVIMENTO PIEDRA CALIDAD EN ESPACIO PEATONAL Reforma de escalera existente con o sin alternativa de rampa posible en su entorno próximo. Se ejecutará de acorde a normativa. Se ejecutará con pavimento antideslizante sin irregularidades (de baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en espacio público, incluyendo solera de pavimento de hormigón y explanada compactada previa. La contrahuella sin resalte que provoque tropezones. Incluye la demolición previa del pavimento de escalones inválidos y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de escalera. Llevará barandilla según normativa y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras. 14,00 1,80 25,20 25,20 253,04 6.376,61

TOTAL P.E.M. ACTUACIONES

85.248,40

Espacio público nº: 112 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: EL RAÑADERO



Tramo inicial de la calle El Rañadero desde la Plaza de Las Nieves

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual y Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle El Rañadero, histórico lugar ponferradino, presenta una primera parte de la calle peatonal con un uso restringido de tráfico vecinal.

Este primer tramo de la calle es un espacio a nivel sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Los pavimentos de este espacio en su primer tramo son losas de granito con buen acabado antideslizante, dureza, sin resaltes a excepción de algunas piezas de bandas sonoras de reducción de velocidad del tráfico restringido, con firme sujeción al soporte, dureza y compacidad altas.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle llega en este tramo al 11.5 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 3,5 %.

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos no tenemos referencia de orientación de ancho. Esta función la debe cumplir el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.



Espacio público nº: 112
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: EL RAÑADERO

Situación actual

У

<u>Fotos</u>



Tramo de plataforma única de fuerte pendiente

A partir de aquí la segunda parte de la calle es una escalinata sin rampa alternativa para acceder a al Plaza de La

Encina y sus soportales laterales



Escalera lateral de soportal de incorporación a la Plaza de La Encina con terraza cerrada de local de hostelería que impide la continuidad de acceso por esa escalera. Existe alternativa por escalera central de acceso a Plaza.

VADOS PEATONALES

No proceden ni existen vados peatonales en esta plataforma única de uso eminentemente peatonal.

Espacio público nº: 112 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: EL RAÑADERO

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- En la parte central de la plataforma única del tramo inicial de la calle.

Se encuentran enrasadas con el pavimento como es preceptivo.

Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.



REJILLA CORRIDA AGUAS PLUVIALES.- En escaleras varias rejillas corridas.

Se encuentran enrasadas con el pavimento como es preceptivo.

Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.



Espacio público nº: 112
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: EL RAÑADERO

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

ESCALERAS.- Escalera principal de la calle en el segundo tramo para acceder a la Plaza de La Encina.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos.





ESCALERAS mencionadas.-

Cumplimiento

Ancho libre> 120 cm

Longitud rellano intermedio> 120 cm.

Tramo entre 3 y 12 escalones

Directriz recta a poder ser.

Huella de escalón>30 cm.

Tabica de escalón<16 cm

Escalones sin bocel

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella

Barandilla a ambos extremos de la escalera

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos 2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

<u>Datos reales</u>

Ancho real mínimo: 250 cm.

Siempre superiores a 160 cm. y hasta de 5 m.

Entre 3 y 10 escalones.

Recta o con quiebros no curvos.

Huella de escalón real: 34 cm.

Tabica real= 16 cm.

Escalones sin bocel.

NO posee estas bandas antideslizantes.

NO hay.

NO.

NO tiene aunque la precisaría.

NO tiene

NO fiene.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO **IMPORTE** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 112 CALLE EL RAÑADERO 01.01 PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD m2. Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o acras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. bandas direccionales escaleras 6 12,00 0,90 64,80 pequeñas areeglos y sumideros 0,1 150,00 6,00 90,00 154,80 140,05 21.679,74 01.15 m.I.BARANDILLA O CIERRRE METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN CAÍDAS Barandilla metálica o cierre metálico para protección de caídas desde borde de plataforma de calle o plaza a talud lateral con peligro de caída. Incluye su cimentación y anclaje en terreno o cabeza de muro existente. Totalmente rematado, pintura especial antioxidante incluida. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.

120,00

120,00

107,09

12.850,80

34.530,54

3 40,00

TOTAL P.E.M. ACTUACIONES

Espacio público nº: 113 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD | PLAZA: VIRGEN DE LA ENCINA



Vista general de la Plaza de la virgen de La Encina

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La Plaza de la Virgen de La Encina presenta una tipología de plataforma única con uso peatonal sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la Plaza; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Los pavimentos de este espacio dilatado son losas de granito con buen acabado, antideslizante, dureza, sin resaltes, firme sujeción al soporte, dureza y compacidad altas. Actualmente goma para proteger el pavimento en los accesos a la construcción de edificación privada, con buen fin, pero produce resalte de 2 cm.. que ya supone una barrera.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta Plaza es del 2,5 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 1,5 %.





Espacio público nº: 113 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD PLAZA: **Virgen de la encina** Zona CASCO ANTIGUO

Situación actual

Fotos

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y no proceden ya que tenemos espacio peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA PUNTUAL.- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.



REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.



FUENTE ORNAMENTAL y ESCULTURA. - Estos elementos colocados en la Plaza sin elementos extremos de protección que lo limiten como barandillas; puede suponer riesgo de tropiezo o golpeo con la propia escultura y con los pavimentos embebidos de la fuente en el pavimento resaltado 4 – 5 cm.





Espacio público nº: 113 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD PLAZA: VIRGEN DE LA ENCINA Zona CASCO ANTIGUO

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

BOLARDOS LIMITACIÓN TRÁFICO - En la Plaza en el extremo con la C/ El Reloj y la C/ El Paraisín, ambas de tráfico restringido, para limitar el acceso vehicular se colocan unos bolardos que afectan al itinerario accesible de acceso desde esas calles a la Plaza al tener una separación mínima de 1,44 m. y no cumplir con la equidistancia normativa de 1,80-2,20 m..

Estos bolardos tienen una altura es de 46 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente.


PAPELERA - En esta Plaza las 3 papeleras tienen la boca. a una altura de 88 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.





CONTENEDORES SOTERRADOS - En esta Plaza tenemos cinco (5) contenedores de residuos sólidos urbanos (orgánicos, plásticos y envases, cartón y papel, vidrio) de acceso desde la plataforma única. La altura de boca se debe encontrar a una altura entre 70 y 90 cm y los mecanismos de accionamiento también entre 70 y 90 cm. están adaptados ya que:



Altura de bocas: 80 cm (3 de ellos) y 72 cm (2 de ellos).

Espacio público nº: 113 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	PLAZA: VIRGEN DE LA ENCINA
---	------------------------------	----------------------------

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Bancos.- Hay 4 bancos iguales en este espacio peatonal y conforman por definición 1 zona de bancos. Por cumplimiento debe ser entonces adaptado al menos una unidad.

Geometría de los bancos

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm

Altura de reposabrazos:20-25 cm

Datos reales

Fotos

Altura de respaldo: 42 cm. Altura del asiento: 40 cm Fondo de asiento: 51 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm

NO tiene.




FUENTE BEBEDERO - En esta Plaza existe una fuente bebedero Que tiene su grifo o chorro a una altura de 93 cm. NO cumple, ya que debe estar comprendida entre 80 y 90 cm. No presenta un fácil uso.

Es una pieza histórica a conservar y más que adaptarla se debería colocar otra unidad adaptada en la Plaza.

Dispone de espacio frontal suficiente para inscribir círculo de 1,50 m.

ALCORQUE.- Los elementos de alcorque en los árboles de esta Plaza tienen las siguientes características:

Están enrasados con el pavimento. Muy importante para evitar Tropiezos. Paso de abertura 1 cm. cumple con la limitación de 1 cm. máximo.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUE) ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADA	<u>APTACIÓN DEL ESPA</u>	CIO PÚBLICO 113	B PLAZA DE LA	A ENCINA		
01.01	m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o acras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada.						
	bandas direccionales preav	riso fuentes 1 6,00	0,40	2,40			
	y esculturas	1 36,00	0,40	14,40	16,80	140,05	2.352,84
01.12	ud. ELEMENTO NUEVO Al Suministro y colocación de no adaptado existente com rrados, buzones superficial anclaje, conexionado de re totalmente montado, limpio	elemento de mobiliar o fuentes bebedero, p es de contenedores er des si precisa, incluso	io urbano y otros e papeleras, bancos, nterrados; báculo d	jardineras, co e semáforo, e	entenedores na etc. i/cimentac	o ente- ción y	
	Fuente bebedero Banco	1		1,00 1,00	2,00	647,58	1.295,16
01.15	m.l.BARANDILLA O CIERRI Barandilla metálica o cierre plaza a talud lateral con pe muro existente. Totalmente a Normativa de accesibilid	e metálico para protec eligro de caída. Incluy rematado, pintura es	cción de caídas des e su cimentación y	sde borde de _l anclaje en ter	reno o cabez	a de	
	protección golpes	1 6,00)	6,00	6,00	107,09	642,54
01.21	ud. BOLARDO DISUASORI Bolardo disuasorio de tráfic otro tipo de acero incluida tre sí 1,80 -2,20 m. incluid	co en límite de pavime cimentación, anclajes	s, sin aristas vivas q	ue puedan co			
		14		14,00	14,00	94,81	1.327,34
	TOTAL P.E.M. ACTUACI	ONES					5.617,88

Espacio público nº: 114 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **EL RELOJ**



Vista general de la calle del reloj desde la Plaza del Ayuntamiento

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle del Reloj presenta una tipología de plataforma única con uso peatonal mayoritario y restringido vehicular. Es un espacio a nivel sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Los pavimentos de este espacio dilatado son losas de granito con buen acabado a excepción de varias piezas deterioradas, antideslizante, dureza, sin resaltes a excepción de las deterioradas, con firme sujeción al soporte, dureza y compacidad altas. Se deben reponer las piezas deterioradas.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es del 1,6 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser $\leq 2 \%$.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 3,5 %.

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos no tenemos referencia de orientación de ancho. Esta función la cumple rigurosamente el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.



Espacio público nº: 114 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD


CALLE: **EL RELOJ**

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

En esta calle no existen pasos de peatones y no proceden ya que tenemos espacio de plataforma única eminentemente peatonal.





Alguna pieza de granito con resalte

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentran enrasadas con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.





Espacio público nº: 114 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: **EL RELOJ** Zona CASCO ANTIGUO

Situación actual


<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN.- existe una en el itinerario accesible con altura libre de 2metros, cuando la altura libre debe ser de 2,20 m. no obstante, al estar en una sección de la calle holgada con itinerario accesible no es preceptivo su levantado.

PAPELERA - En esta calle las 3 papeleras tienen la boca. a una altura de 89 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Poseen 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.





BUZONES - En esta calle tenemos un buzón de correos de acceso desde la plataforma única. La altura de boca se debe encontrar a una altura entre 70 y 120 cm. En este caso, no cumple al estar a una altura de 130 cm.



Espacio público nº: 114 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: EL RELOJ
--	------------------------

Situación actual

<u>Fotos</u>

TELÉFONO PÚBLICO.- Hay una unidad en esta calle.

Por cumplimiento debe ser adaptado uno por grupo de 10 o fracción.

Geometría de los teléfonos públicos

Cumplimiento

Datos reales

Dimensiones de cabina accesible: 1,25 m ancho x 1,20 m profundidad No es cabina, la profundidad de sólo 30 cm.

Altura diales, monedero, etc. 70-120 cm.

Altura máxima de 165 cm.

Altura repisa apoyo superior: 80-85 cm.

Altura superior de la repisa está a 96 cm.

Altura repisa libre inferior: 70 cm.

Espacio libre inferior de 60 cm.

Pavimento enrasado y espacio frontal libre de Ø 1,50 m. Si se cumple.



CÓDIGO **IMPORTE** DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 114 CALLE EL RELOJ 01.01 PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD m2. Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aceras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposición de rejillas adaptadas, tapas de registro, etc. bandas direccionales preaviso en 1 14,00 35,00 0,40 sobreanchos, cruces, etc 6,00 86,40 Areeglos y sustitución rejillas, etc 0,1 144,00 100,40 140,05 14.061,02 01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando. 1,00 Buzón correos 1,00 647,58 647,58 01.26 ud. UBICACIÓN DE TELÉFONO ADAPTADO DE USO PÚBLICO Colocación de un teléfono adaptado con su cabina adecuada en dimensiones y en altura de ubicación de mecanismos. Incluirá la preseñalización exterior, pavimento enrasado con el exterior, etc. Incorporación de sistema de bucle magnético para personas con problemas de audición así como de amplificación de sonido, mensajes de texto, etc. totalmente rematada y con las obras de demolición y reposición necesarias para su implantación. Incluye la retirada de cabina anterior no adaptada si la hubiera. 1,00 1,00 1.858,50 1.858,50

TOTAL P.E.M. ACTUACIONES

16.567,10

Espacio público nº: 115 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: EL PARAISÍN



Vista de la calle desde el inicio que parte de la Plaza de La Encina

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Calle del casco Antiguo que une la Plaza de La Encina con la Calle Cruz de Miranda.

La calle presenta una tipología de plataforma única sin bordillos con uso restringido y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle con valores mínimos de 3,70 m.





El pavimento de esta calle es adoquinado de hormigón en colores granate y crema en pequeñas piezas.
Este pavimento es antideslizante, compacto, duro pero con importantes resaltes, y con numerosas piezas sueltas sin fijar al soporte.

Espacio público nº: 115 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **EL PARAISÍN**

Situación actual

У

Análisis del Itinerario peatonal

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos se pierde la referencia de orientación de ancho, se precisaría pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.





Fotos

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle en de escasa entidad, del 2% o 3 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente del 2 %, pero presenta tramos de hasta el 6 % en localizaciones puntuales o por resaltes.

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones ni proceden ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra deficientemente enrasada con el pavimento.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.

Resto de tapas de instalaciones con problema de enrasada por resaltes.



Situación actual

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Otras rejillas y tapas de instalaciones en idénticas condiciones.





CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle en su tramo final tenemos un contenedor de basura orgánica genéricos de acceso desde el itinerario accesible. Altura de boca: 1,25 m. Altura de accionamientos: de mano 45 cm. Cumple con altura de boca menor de 140 cm, y altura de mecanismos de accionamiento inferior a 90 cm.

PAPELERA - En esta calle la papelera NO cumple con altura de boca comprendida entre 70 y 90 cm al estar a 96 cm

Además NO posee 2 o más puntos de apoyo (un solo pié derecho) separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.



m2 PAVIMENTO CO	PRRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN	PLATAFORMA LÍNI	CA		
Pavimento antideslizan losas de hormigón, etc incluyendo base de ho la demolición previa d	ite sin irregularidades de calidad 2 (ba c.) para crear itinerario adaptado en co rmigón apta para tráfico rodado, prev el pavimento existente y formación de as adaptadas, etc. todo ello incluid en	ldosa hidráulica o a ılle de plataforma úı ia explanada compo cajeado de base de	doquín de hor nica de tráfico actada previa.	mixto, Incluye	
Renovación total de po adaptado correcto; ba		1.287,00			
adapidad corrocio, ba	mads an occ_,		1.287,00	54,49	70.128,63
			1.207,00	, :	
Suministro y colocació no adaptado existente rrados, buzones de co etc. i/cimentación y an	VO ADAPTADO DE MOBILIARIO URB, n de elemento de mobiliario urbano y como fuentes bebedero, papeleras, bo rreos, buzones superficiales de contene aclaje, conexionado de redes si precisa e, totalmente montado, limpio y funcior	otros elementos para ancos, jardineras, co edores enterrados; b , incluso el elvantad	a sustituir a el ontenedores no áculo de semo	emento o ente- úforo,	

Espacio público nº: 116 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE:TRAS AYUNTAMIENTO



Visión general de la calle desde la C/ del Reloj

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

Es un espacio peatonal de plataforma única sin aceras ni bordillos. Esta callejuela cuenta con una pavimentación muy resaltada de piedra de canto rodado con rígola central de hormigón. Tampoco es pavimento antideslizante.

El itinerario libre posee una geometría siempre superior a 1,80 m. de anchura y altura libre de 2,20 m. pero presenta el problema mencionado de acabado con resaltes que lo hacen inaccesible. La anchura mínima en su estrechamiento máximo cumple con al distancia de 1,80 m.

Requiere pavimentación nueva continua en plataforma única.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es muy suave, del 0,5 %, 1%

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe

Pendiente transversal de la plataforma es superior al 2 % con valores hasta el 5 %.



Espacio público nº: 116 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE:TRAS AYUNTAMIENTO

Situación actual

<u>Fotos</u>

Las tapas de registro se enrasan con el pavimento aunque con este acabado irregular y deteriorado es inevitable tener resaltes.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Las rejillas de sumidero se encuentran casi enrasadas con el pavimento aunque con este acabado irregular y deteriorado es inevitable tener resaltes.

Al ser en tramo de plataforma única o peatonales las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tienen una abertura de 2 cm.





REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES- La rejilla de este tipo de sumidero se encuentran enrasada con el pavimento aunque con este acabado irregular y deteriorado es inevitable tener resaltes.

Al ser en tramo de plataforma única las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tienen una abertura de 1 cm. y cumple.

BUZONES.- Situados a una altura de 1,10 metros de altura y sobresaliendo al espacio público 20 cm. NO cumple. Deben tener su boca a una altura entre 70 y 120 cm de altura y no suponer obstáculos al espacio público al no tener referencia de envolvente

CÓDIGO UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD IMPORTE DESCRIPCIÓN **PRECIO** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 116 CALLE TRAS AYUNTAMIENTO 01.02 PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN PLATAFORMA ÚNICA m2. Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, losas de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto, incluyendo base de hormigón apta para tráfico rodado, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. renovación de arquetas, rejillas adaptadas, etc. todo ello incluid en la intervención. Renovación total de pavimento 1 93,00 3,50 325,50 adaptado correcto; rejillas,etc 325,50 54,49 17.736,50 TOTAL PE.M.. ACTUACIONES 17.736,50

Espacio público nº: 117 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CARNICERÍAS



Vista de la calle desde el inicio que parte de la calle El reloj hasta la C/ El Paraisín Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y localizado y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle. En algún punto se cumple estrictamente el 1,80 m. por su carácter peatonal.

Los pavimentos de esta calle son tramo central mayoritario de losas de granito y pequeñas franjas laterales de adoquinado recto bien enrasado de granito.

En pieza central, colocada a modo de rígola lisa, se produce pequeño resalte de1 cm para facilitar la recogida de aguas pluviales.

Ambos pavimentos son antideslizantes, sin resaltes, compactos, duros y con firme sujeción al soporte.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es adaptada con un valor Del 1,5 %, salvo tramo final en unión a la C/ El Paraisín donde llega a valores del 9,1 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser < = 2 %

Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente del 2 %; con algún punto llegando al 3,8 %.



Espacio público nº: 117
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CARNICERÍAS

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos, estas franjas laterales de adoquín de granito, que discurren longitudinalmente en la calle, pueden servir como referencia de orientación de ancho. Aunque esta función la cumple rigurosamente sólo el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.



Por acceder a nivel en entradas de vivienda se producen desniveles pronunciados puntuales forzados.



Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y no proceden ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Espacio público nº: 117
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CARNICERÍAS

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Aunque se dispone en una rígola central algo rehundida para facilitar la recogida de las aguas, ese resalte es compatible con la accesibilidad de la calle.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.



PAPELERA - En esta calle las papeleras tienen la altura de la Boca. h=90~cm. debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.



Espacio público nº: 117
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CARNICERÍAS

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle tenemos dos contenedores de basura orgánica de acceso desde la plataforma única. La altura de boca se debe encontrar a una altura inferior a 140 cm y los mecanismos de accionamiento a una altura inferior a 90 cm. están adaptados ya que:



Altura de boca: 1,25 m. Altura de accionamiento: de de mano 45 cm.

Análisis del Itinerario peatonal

Donde tenemos solanas o corredores en algunas viviendas se produce una altura libre desde la calle a la parte inferior de esos elementos de 2,10 m. valor inferior al 2,20 m de altura libre adaptada para evitar cabezadas. El resto de la calle en esos puntos posee el prisma accesible libre de 1,80 m x 2,20 m. en el resto de la plataforma única.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 117 CALLE CARNICERÍAS

01.01 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aecras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposiciónd e rejillas adaptadas, tapas de registro, etc.

Bandas direccionales sobreanchos, 1	40,00	0,40	16,00
etc			
Bandas direccionales evtar cabezadas 1	35,00	0,40	14,00
reparación y sustitución zonas de 1	150,00	0,30	45,00
reiillas			

75,00 140,05 10.503,75



Espacio público nº: 118 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: ACEITERÍAS



Vista de la calle desde el inicio que parte de la calle Carnicerías hasta la C/ El Paraisín

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y localizado y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle así como de altura libre de 2,20 m. Anchura media de 3,9 metros.

Los pavimentos de esta calle son tramo central mayoritario de losas de granito y pequeñas franjas laterales de adoquinado recto bien enrasado de granito.

En pieza central, colocada a modo de rígola lisa, se produce pequeño resalte de 1 cm para facilitar la recogida de aguas pluviales.

Ambos pavimentos son antideslizantes, sin resaltes excesivos, compactos, duros y con firme sujeción al soporte.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es adaptada con un valor del 1 %, 2%.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser $\leq 2 \%$.

Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente del 2 %; con algún punto llegando al 3 %.



Espacio público nº: 118 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: ACEITERÍAS

Situación actual

У

/

Análisis del Itinerario peatonal

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos, estas franjas laterales de adoquín de granito, que discurren longitudinalmente en la calle, pueden servir como referencia de orientación de ancho. Aunque esta función la cumple rigurosamente sólo el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.



Fotos

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y no proceden ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Aunque se dispone en una rígola central algo rehundida para facilitar la recogida de las aguas, ese resalte es compatible con la accesibilidad de la calle.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

En este caso tiene una abertura de 1 cm.



Espacio público nº: 118
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: ACEITERÍAS

Situación actual

PAPELERA - En esta calle las papeleras tienen la altura de la Boca. h= 90 cm. debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.

ELEMENTOS DE ALUMBRADO – Postes y farolas situadas en extremo de la plataforma única que no interfiere con itinerario peatonal.

<u>Fotos</u>



CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle tenemos dos contenedores de basura orgánica de acceso desde la plataforma única. La altura de boca se debe encontrar a una altura inferior a 140 cm y los mecanismos de accionamiento a una altura inferior a 90 cm. están adaptados ya que:



Altura de boca: 1,25 m. Altura de accionamiento: de de mano 45 cm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD A	NCHURA ALTURA	PARCIALE	S CANTI	IDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPTAC	<u>ΙÓΝ [</u>	DEL ESPACIO	O PÚBLICO 118	3 CALLE AC	<u>Ceiterías</u>			
01.01	m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aecras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposiciónd e rejillas adaptadas, tapas de registro, etc.								
	Bandas direccionales sobreancho	s, 1	25,00	0,40	10,0	0			
	etc reparación y sustitución zonas de rejillas	1	15,00		15,0	0			
						25	5,00	140,05	3.501,25
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONES	•••••		•••••	•••••		•••••	•••••	3.501,25

Espacio público nº: 119 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA: **PELAYO**



Vista general de la calle que conecta la C/El reloj con la C/Aceiterías

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual y

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y localizado y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle así como de altura libre de 2,20 m. Anchura media de 3,10 metros.

Los pavimentos de esta calle son tramo central mayoritario de losas de granito y pequeñas franjas laterales de adoquinado recto bien enrasado de granito.

En pieza central, colocada a modo de rígola lisa, se produce pequeño resalte de 1 cm para facilitar la recogida de aguas pluviales.

Ambos pavimentos son antideslizantes, sin resaltes excesivos, compactos, duros y con firme sujeción al soporte.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es adaptada con un valor del 2,1 % generalizada, a excepción del tramo final con p = 12,5 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser $\leq 2 \%$.

Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente del 1 % - 1,8 %.



Fotos

Espacio público nº: 119
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA: PELAYO

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y no proceden ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano


Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Aunque se dispone en una rígola central algo rehundida para facilitar la recogida de las aguas, ese resalte es compatible con la accesibilidad de la calle.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.



REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.

BOLARDOS MÓVILES VEHICULARES - En esta calle, para limitar el acceso vehicular al Casco Antiguo se coloca un bolardo móvil electrónico que afecta al itinerario accesible reduciendo puntualmente el ancho de acceso a 1,55 m. El citado bolardo su altura es de 46 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA AL	TURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPTAC	SIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO) 119 travesía el	<u>PELAYO</u>		
01.01	m2. PAVIMENTO CORR	ECTO DE PIEDRA EN PLATAI	FORMA ÚNICA AC	eras calida	'D	
	Pavimento antideslizante sin irreg para crear itinerario adaptado en cluyendo base de hormigón, prev pavimento existente y formación a adaptadas, tapas de registro, etc.	calle de plataforma única de ia explanada compactada pr de cajeado de base de explar	e tráfico mixto o ace evia. Incluye la den	eras de alta co nolición previo	alidad, in- a del	
	reparación y sustitución zonas de rejillas	1 10,00	10,00			
				10,00	140,05	1.400,50
01.21	ud. BOLARDO DISUASORIO DE Bolardo disuasorio de tráfico en l otro tipo de acero incluida cimen	ímite de pavimento entre zon	'	•		
	tre sí 1,80 -2,20 m. incluido retiro			, ,		
		1	1,00	1,00	94,81	94,81
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONES					1.495,31

Espacio público nº: 120 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: GUERRA



Vista de la calle desde el inicio que parte de la calle Los Jardines hasta C/El Paraisín

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle.

Los pavimentos de esta calle son tramo central mayoritario de losas de granito y pequeñas franjas laterales de adoquinado recto bien enrasado de granito.

Ambos pavimentos son antideslizantes, sin resaltes, compactos, duros y con firme sujeción al soporte. Salvo unas pocas piezas resaltadas y sueltas del soporte.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es adaptada, con valor del 4 % máximo.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser ≤ 2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente del 2 % Con algún punto llegando al 4 %.



Espacio público nº: 120
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: GUERRA

<u>Situación actual</u> y

Análisis del Itinerario peatonal

Existen escalones privados en el espacio público que pueden provocar tropiezos a personas ciegas. Esto se evita con colocación de mobiliario urbano o barandillas de protección en ambos lados de la escalera o escalón.

Fotos



Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y no proceden ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.
Aunque se dispone en una rígola central algo rehundida Para facilitar la recogida de las aguas, ese resalte es compatible con la accesibilidad de la calle.
Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.
En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

En este caso tiene una abertura de 1 cm.





Espacio público nº: **120** Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: GUERRA

<u>Situación actual</u>

PAPELERA - En esta calle la papelera cumple justo con altura de boca comprendida entre 70 y 90 cm al estar a 90 cm

Además posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTU	RA PARCIALES	S CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPT.	<u>ACIÓN</u>	<u>DEL ESPAC</u>	CIO PÚBLICO 1	20 CALLE GL	<u>JERRA</u>		
01.01	m2. PAVIMENTO CO Pavimento antideslizante sin irr para crear itinerario adaptado cluyendo base de hormigón, p pavimento existente y formació adaptadas, tapas de registro, e	egularid en calle revia exp n de caj	ades de ca de platafo planada co	lidad 1 (piedra rma única de tr mpactada previ	de granito, a áfico mixto o a. Incluye la o	doquín de grai aecras de alta demolición pre	nito, etc.) calidad, in- via del	
	Arreglos de resaltes y sustitució zonas de rejillas	n 0,1	98,00	6,00	58,80	58,80	140,05	8.234,94
01.15	m.I.BARANDILLA O CIERRRE N Barandilla metálica o cierre me plaza a talud lateral con peligr muro existente. Totalmente rem a Normativa de accesibilidad o	etálico p o de caí atado,	ara protecc da. Incluye pintura esp	ción de caídas o su cimentaciór	lesde borde c y anclaje en	terreno o cabe	eza de	
		1	2,00		2,00	2,00	107,09	214,18
	TOTAL P.E.M. ACTUACION	ES						8.449,12

Espacio público nº: 121 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA: TRAS LA ENCINA



Vista general de la calle que conecta la C/ El Paraisín con la Plaza San lorenzo

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y localizado y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle así como de altura libre de 2,20 m. Anchura media de 3 metros y mínima de 2m.

Los pavimentos de esta calle son tramo central mayoritario de losas de granito y pequeñas franjas laterales de adoquinado recto bien enrasado de granito.

En pieza central, colocada a modo de rígola lisa, se produce pequeño resalte de 1 cm para facilitar la recogida de aguas pluviales.

Ambos pavimentos son antideslizantes, sin resaltes excesivos, compactos, duros y con firme sujeción al soporte.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es del 4,3 % al inicio y llegando a valores máximos de p = 20 % al final.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser $\leq 2 \%$.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 4 %.



Espacio público nº: 121 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD TRAVESÍA: TRAS LA ENCINA

Situación actual

У

Fotos

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y no proceden ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.
Aunque se dispone en una rígola central algo rehundida para facilitar la recogida de las aguas, ese resalte es compatible con la accesibilidad de la calle.
Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.
En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.



BOLARDOS MÓVILES VEHICULARES - En esta calle, para limitar el acceso vehicular al Casco Antiguo se coloca un bolardo móvil electrónico que no afecta al itinerario accesible ya que mantiene un ancho de acceso a 2 m. El citado bolardo su altura es de 49 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente.

PAPELERA - En esta calle las papeleras tienen algo elevada la boca. h= 92 cm. debe estar comprendida entre 70 y 90 cm

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA AI	TURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAI	PTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	D 121 CALLE TRAS	LA ENCINA		
01.01	Pavimento antideslizante sin para crear itinerario adaptac cluyendo base de hormigón,	ORRECTO DE PIEDRA EN PLATA irregularidades de calidad 1 (pied lo en calle de plataforma única d previa explanada compactada p ción de cajeado de base de expla , etc.	dra de granito, ado e tráfico mixto o ac revia. Incluye la de	quín de grani ceras de alta c molición previ	o, etc.) alidad, in- a del	
	Arreglos y sustitución zonas o	de rejillas1 15,00	15,00	15,00	140,05	2.100,75
01.21	otro tipo de acero incluida ci	DE TRÁFICO en límite de pavimento entre zor imentación, anclajes, sin aristas v retirada de bolardo no adaptado 1	ivas que puedan co	•		
			,	1,00	94,81	94,81
	TOTAL P.E.M. ACTUACIO	NES				2.195,56

Espacio público nº: 122 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **EL TEMPLE**



Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual y Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle.

Los pavimentos de esta calle son tramo central mayoritario de losas de granito y pequeñas franjas laterales de adoquinado recto bien enrasado de granito. Ambos pavimentos son antideslizantes, sin resaltes, compactos, duros y puntualmente hay algunas piezas sueltas sin fijar al soporte.

En la parte final de la calle de acceso a la Avda. del Castillo cambia el pavimento siendo franja central del acceso rodado restringido en hormigón impreso bien acabado y bandas laterales de lajas de pizarra con resaltes.





Espacio público nº: **122** Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **EL TEMPLE**

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos, estas franjas laterales de adoquín de granito, que discurren longitudinalmente en la calle, pueden servir como referencia de orientación de ancho cuando existan. Se dan ambos casos. Aunque esta función la cumple rigurosamente sólo el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.



Pendiente longitudinal de las calles debe ser \leq 6 %. Pendiente longitudinal en esta calle en de escasa entidad, del 1 %, 2% o 3 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente del 2 %, pero presenta tramos de hasta el 5 % en localizaciones puntuales o por resaltes.

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y actualmente no se precisan ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra deficientemente enrasada con el pavimento.

Aunque se dispone en una rígola central algo rehundida Para facilitar la recogida de las aguas, ese resalte es compatible con la accesibilidad de la calle.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

En este caso tiene una abertura de 2 cm.

Resto de tapas de instalaciones enrasadas con el pavimento sin resaltes, salvo alguna excepción.



Espacio público nº: 122 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: EL TEMPLE

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>



Bancos.- hay 1 banco igual que conforman por definición 1 zona de bancos. Por cumplimiento debe ser entonces adaptado.

Geometría de los bancos

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm



Altura de respaldo: 44 cm. Altura del asiento: 41 cm Fondo de asiento: 44 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm

NO tiene.



Señal vertical de información adosada a muro de cierre que no molesta a la circulación peatonal. Altura de señal cumple el mínimo de 2,20 m.

Espacio público nº: 122 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: EL TEMPLE
--

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

BOLARDOS - En esta calle los bolardos están separados 1,40 m y deberían estar separados entre 1,80 y 2,20 m al estar en recorrido peatonal.

La altura de los bolardos es de 78 cm y cumple entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior de 8 cm.

BOLARDOS MÓVILES VEHICULARES - En esta calle, para limitar el acceso vehicular al Casco Antiguo se coloca un bolardo móvil electrónico que no afecta al itinerario accesible, su altura es de 40 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente.



CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle en su tramo final tenemos dos contenedores de basura orgánica genéricos de acceso desde el itinerario accesible. Altura de boca: 1,25 m. Altura de accionamientos: de pié 30 cm y de mano 45 o 75 cm. Cumple con altura de boca menor de 140 cm, y altura de mecanismos de accionamiento inferior a 90 cm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD	ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	ACTUACIONES EN LA ADAPTA	ación del espaci	O PÚBLICO 122	CALLE EL TE	<u>MPLE</u>			
01.01	m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aecras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposiciónd e rejillas adaptadas, tapas de registro, etc.							
	Arreglos y rejillas , resaltes, etc Sobreanchos direccionales	0,1 105,00 1 25,00	9,00 0,40	94,50 10,00	104,50	140,05	14.635,23	
01.12	ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando. bancos 1 1,00							
01.21	ud. BOLARDO DISUASORIO D Bolardo disuasorio de tráfico er otro tipo de acero incluida cime tre sí 1,80 -2,20 m. incluido ret	n límite de pavimen entación, anclajes, :	sin aristas vivas q	ue puedan co			647,58	
		20		20,00	20,00	94,81	1.896,20	
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONE	ES					17.179,01	

Espacio público nº: 123 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA: EL TEMPLE



Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La travesía presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la travesía de El Temple.

Los pavimentos de esta calle son tramo central mayoritario de losas de granito y pequeñas franjas laterales de adoquinado recto bien enrasado de granito. Ambos pavimentos son antideslizantes, sin resaltes, compactos, duros y fijas al soporte.



Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle tiene una pendiente máxima del 6,1 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %. Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente del 2,1 %.

Espacio público nº: 123
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA: EL TEMPLE

<u>Situación actual</u> y

<u>Fotos</u>

Pasos peatonales

En esta calle no existen ni proceden pasos de peatones y actualmente no se precisan ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1,5 cm.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO **IMPORTE** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 123 TRAVESÍA EL TEMPLE 01.01 PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD m2. Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aecras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposiciónd e rejillas adaptadas, tapas de registro, etc. Arreglos x rejillas, etc 1 10,00 10,00 10,00 140,05 1.400,50

TOTAL P.E.M. ACTUACIONES

1.400,50

Espacio público nº: 124 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: **EL TEMPLE**

Vista de la plaza hacia la calle El Temple.



Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La plaza presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle.

Los pavimentos de esta calle son tramo central mayoritario de losas de granito y pequeñas franjas laterales de adoquinado recto bien enrasado de granito.

Ambos pavimentos son antideslizantes, sin resaltes, compactos, duros y fijas al soporte.

Existe un tramo hormigonado resaltado para proteger las losas de granito existentes debido a existencia de obra en la edificación adjunta. Al finalizar la obra recuperará su estado original.





Espacio público nº: 124 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: **EL TEMPLE**

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos, estas franjas laterales de adoquín de granito, que discurren longitudinalmente en la calle, pueden servir como referencia de orientación de ancho; pero en el caso de la fotografía lateral, lindando con la calle El temple no tenemos referencia de orientación de ancho. Estas función la cumple rigurosamente sólo el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.



Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en esta calle en de escasa entidad, con pendiente máxima del 5,8 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente del 2 %, pero presenta tramos de hasta el 6 % en alizaciones puntuales.

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y actualmente no se precisan ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento.

Aunque se dispone en una rígola central algo rehundida Para facilitar la recogida de las aguas, ese resalte es compatible con la accesibilidad de la calle.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

En este caso tiene una abertura de 2 cm.

Resto de tapas de instalaciones enrasadas con el pavimento sin resaltes, salvo alguna excepción.



<u>Situación actual</u>

У

<u>Fotos</u>



Señal vertical de información adosada a fachada que no molesta a la circulación peatonal. Altura de señal cumple el mínimo de 2,20 m.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS I	_ongitud an	NCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA A	<u>DAPTACIÓN D</u>	EL ESPACIO) PÚBLICO 12	4 Plaza el te	MPLE		
01.01	m2. PAVIMENTO Pavimento antideslizante para crear itinerario adap cluyendo base de hormig pavimento existente y for	otado en calle c jón, previa expl	des de calid le plataform anada comp	lad 1 (piedra d na única de trát pactada previa	e granito, ado ico mixto o ac Incluye la der	quín de granit eras de alta c molición previ	o, etc.) alidad, in- a del	
	adaptadas, tapas de regi			у ар одрушнаа				
	Arreglos x rejillas, etc]	6,00	0.40	6,00			
	x Sobreanchos; bandas d	nreccionales i	25,00	0,40	10,00	16,00	140,05	2.240,80

TOTAL P.E.M. ACTUACIONES

2.240,80

Espacio público nº: 125 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: PREGONEROS



Vista de la calle desde el inicio que parte de la calle Cruz de Miranda

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle. Salvo en un espacio intermedio que tiene una acera derecha elevada o rampa lateral de acceso a grupo de edificios de viviendas.

Los pavimentos de esta calle son tramo central mayoritario de losas de granito y pequeñas franjas laterales de adoquinado recto bien enrasado de granito

Ambos pavimentos son antideslizantes, sin resaltes, compactos, duros y puntualmente hay algunas piezas sueltas sin fijar al soporte.

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos, estas franjas laterales de adoquín de granito, que discurren longitudinalmente en la calle, pueden servir como referencia de orientación de ancho. Aunque esta función la cumple rigurosamente sólo el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.



Peldaño particular invasivo al espacio público sin señalizar con barandillas laterales o elementos de mobiliario

Espacio público nº: 125 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: PREGONEROS	
--	--

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en esta calle en su tramo inicial es de 6,9 % y luego valores de 5,4 %, 4 % ya adaptados.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente del 2,3 %, pero presenta tramos de hasta el 10 % en localizaciones puntuales o por resaltes.

<u>Rampas</u>

En el tramo intermedio de la calle la acera elevada con rampas de acceso la tratamos como una rampa de varios tramos con las siguientes características:



Inicio de rampa. a=1,80 m. Falta tramo de barandilla



Tramo central. Ancho se reduce a 1,28 m.



Visión general de la rampa o acera elevada lateral

Ancho de rampa: variable 128-180 cm. No cumple con el ancho mínimo de 1,80 m. Longitud máxima de tramo de rampa: 9,5 m < 10 m.

Pendiente longitudinal de la rampa: En tramos menores de 3 m. tiene 11,1 % y 9,3 %. No cumple, debería tener el 10 % para tramos de menos de 3 m. y en tramos entre y 10 metros tenemos pendientes del 8,6 %, 8,8 % y 8,4 %, cuando debería ser del 8 % para rampas entre 3 y 10 m de longitud.

Pendiente transversal: 1,9%, menor del 2% máximo.

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

<u>Rampas</u>

La tipología de pavimento de la rampa es adoquín recto de granito antideslizante, rugoso, compacto, duro y sin resaltes.

Previa y posteriormente a la rampa no tenemos las bandas centrales de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y que además debería ser detectable visualmente para personas con resto visual.

Los rellanos tienen todos distancia superior a 1,50 metros, por lo que cumple la distancia al ser tramos rectos.

Tenemos barandilla, pero no está en toda la longitud de la rampa; además sólo por un lado. Paso entre elementos verticales es de 12 cm, superior a los 10 cm máximos permitidos. Diámetro de pasamanos es de5 cm, cumple al estar entre 45 y 50 mm.

Altura de pasamanos a 93 cm; debe ser el superior entre 95 y 105 cm. Y no tenemos pasamanos inferior obligatorio (altura entre 65 y 75 cm) ni zócalos laterales de protección.



Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y actualmente no se precisan ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Espacio público nº: 125 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: PREGONEROS
---	------------------------------	-------------------

<u>Situación actual</u>

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.
Aunque se dispone en una rígola central algo rehundida Para facilitar la recogida de las aguas, ese resalte es compatible con la accesibilidad de la calle.
Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.
En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.
Resto de tapas de instalaciones enrasadas con el pavimento sin resaltes, salvo alguna excepción.





PAPELERA - Tenemos papelera que cumple con altura de boca comprendida entre 70 y 90 cm al estar a 90 cm.

Tiene 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.



Espacio público nº: 125 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: PREGONEROS	
--	--

<u>Situación actual</u>

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Bancos.- hay 2 bancos iguales que conforman por proximidad 1 zona de bancos. Por cumplimiento al menos uno de ellos ha de ser adaptado.

Geometría de los bancos

<u>Cumplimiento</u>

<u>Datos reales</u>

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm Altura de respaldo: 44 cm.
Altura del asiento: 41 cm
Fondo de asiento: 44 cm
Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm
NO tiene.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE**

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 125 CALLE PREGONEROS

01.01 PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD m2.

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aceras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposición de rejillas adaptadas, tapas de registro, etc.

Arreglos, etc 0	,05	187,00	6,00	56,10
x Sobreanchos; bandas direccional	es 1	20,00	0,40	8,00
bandas dieccionales pre rampa	2	5,00	0,90	9,00

10.237,66 73,10 140,05

01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO

Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el levantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando.

1,00 Banco adaptado

> 1,00 647,58 647,58

01.15 m.I.BARANDILLA O CIERRRE METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN CAÍDAS

Barandilla metálica o cierre metálico para protección de caídas desde borde de plataforma de calle o plaza a talud lateral con peligro de caída. Incluye su cimentación y anclaje en terreno o cabeza de muro existente. Totalmente rematado, pintura especial antioxidante incluida. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.

1,50 Alerta escalón 1,50 95,00 Barandillas que faltan en rampa 95,00

> 96,50 107,09 10.334,19

01.31 ml. ARREGLO PARCIAL DE BARANDILLA PARA SU ADAPTACIÓN

Arreglo parcial de barandilla metálica existente. Incluye ambos apsamanos en alturas y dimensiones correctas y arrglos precisos para no ser escalables y tener huecos verticales de más de 10 cm. Totalmente rematado. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.

75,00 75,00 en rampa existente

> 75,00 69,58 5.218,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

01.33

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD RAMPA EN ESPACIO PEATONAL PAVIMENTO 1 m2. Rampa acorde a normativa realizada en pavimento antideslizante sin irregularidades (de piedra de calidad, adoquinado granito, etc) en itinerario peatonal adaptado en espacio público, incluyendo base de pavimento de hormigón si se precisa, y explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente o escalones y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de rampa. Llevará barandilla según normativa, petos de seguridad laterales, y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras. Ampliación anchura rampa y arreglos 1 0,52 85,00 44,20 44,20 260,41 11.510,12 TOTAL P.E.M. ACTUACIONES 37.948.05

PRECIO

IMPORTE

Espacio público nº: 125 bis Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PARQUE: LOS PREGONEROS



Vista general del área estancial interior o Parque Los Pregoneros

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Espacio público de conexión entre la calle Pasaje de San Lorenzo y las edificaciones paralelas a la calle Pregoneros.

Son varios paseos peatonales unidos en espacio estancial de pradera de césped. Estos paseos peatonales son variados y procedemos a su descripción:

Acera 1 - Acera de baldosa hidráulica de piezas de 40x40 cm color gris



Este tipo de acera la tiene el camino peatonal o acera superior que tiene una anchura mínima libre de 2 metros; cumpliendo con anchura de itinerario accesible. Parte del encuentro con el pasaje de San Lorenzo (prolongación c/ Guerra) y llega a acera final anexa a los soportales privados traseros de los edificios de C/ Pregoneros a través de una rampa final de pendiente excesiva 12 %.

Espacio público nº: **125 bis** Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PARQUE: LOS PREGONEROS

Situación actual

У

Análisis del Itinerario peatonal

Acera 1



Rampa final de esta acera con pendiente excesiva 12 %. Sin barandillas ni pavimentos indicadores direccionales De preaviso.





<u>Fotos</u>

Acera final previa a los soportales privados. Pavimento muy deteriorado por resaltes y falta de sujeción al soporte.

Lateral con caida en talua sin orientación de ancho ni pavimento táctil direccional en franja de 40 cm.

El acabado presenta problemas de resalte y de falta de firmeza en la sujeción al soporte.

Esta acera superior tiene un tramo de pendiente longitudinal del 4 % hasta la fuerte rampa de llegada a la zona previa a los soportales mencionados.

En pendiente transversal tiene hasta un 8 % en el tramo inicial.

En la parte inferior de este espacio, en la trasera de los edificios en paralelo a la calle Pregoneros existe otra acera de espacio peatonal con este mismo acabado y los mismos problemas puntuales de existencia de resaltes y piezas sueltas. Esta acera inferior tiene una pendiente longitudinal del 3 % que es apropiada.

En pendiente transversal tiene hasta un 2 %; salvo encuentros excesivamente pronunciados. La achura del itinerario accesible se cumple con valores de 2m.

Espacio público nº: 125 bis Zona CASCO ANTIGUO	diagnóstico de accesibilidad	PARQUE: LOS PREGONEROS
--	------------------------------	------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Acera tipo 1:





Zona inferior de este tipo de acera con detalle de encuentro transversal de fuerte pendiente.

Área de encuentro entre caminos también se resuelve en este pavimento 1





Punto de encuentro de caminos sin barandillas con riesgo de caídas y rejillas no adaptadas.

Espacio público nº: 125 bis Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	PARQUE: LOS PREGONEROS
--	------------------------------	------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Acera 2 - Acera de adoquines de hormigón en dos caminos intermedios que presentan una anchura insuficiente de 1,60 m. no cumpliendo el itinerario accesible de 1,80 m. x 2,20 m. Además no tenemos franja de pavimento táctil direccional en laterales con riesgo de caída a talud o rígola con fuerte escalón.

El pavimento de adoquinado de hormigón tiene una textura válida antideslizante, pero graves deterioros de resaltes y piezas sueltas.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en estas aceras del pavimento 2 son mayoritariamente de4 y 6 %; con tramo máximo del 7,5 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %. Pendiente transversal de estas aceras es de aproximadamente del 2 %.





Resaltes y piezas sueltas

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLAS DE CUBRICIÓN DE CANALES O RÍGOLAS GRANDES.-Se encuentran enrasadas con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 3 cm este trámex.



Espacio público nº: 125 bis Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PARQUE: LOS PREGONEROS

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.



PAPELERA - En este espacio las papeleras tienen la boca a una altura de 90 cm. Debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.

Bancos.- Hay bancos continuos de obra



Geometría de los bancos de obra

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

Datos reales

NO tiene.

Altura del asiento: variable y fuera del rango

Fondo de asiento: 52 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible: < 60 cm

NO tiene.

Espacio público nº: 125 bis Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

У

PARQUE: LOS PREGONEROS

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano



<u>Fotos</u>

ESCALERAS.- Escaleras de acceso entre las aceras de este espacio.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos.

ESCALERAS mencionadas.-

Cumplimiento <u>Datos reales</u>

Ancho libre> 120 cm Ancho real mínimo = 520 cm.

Longitud rellano intermedio> 120 cm. No tiene. Un tramo.

Tramo entre 3 y 12 escalones Entre 6 y 7 escalones.

Directriz recta a poder ser. Recta.

Huella de escalón>30 cm. Huella de escalón real: 30 cm.

Tabica de escalón < 16 cm Tabica real= 16 cm.

Escalones sin bocel Escalones sin bocel.

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella NO posee estas bandas antideslizantes.

Barandilla a ambos extremos de la escalera NO TIENE.

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos NO.

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm NO: NINGUNO.

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

NO tiene.

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos NO tiene.

de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 125 BIS PARQUE PREGONEROS

01.03 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN EJECUCIÓN DE ACERAS

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en aceras o espacio peatonal, incluyendo base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente, rejillas, etc. y formación de cajeado de base de explanada.

Arreglos, etc	0,3	160,00	2,50	120,00
Evitar peeligro alteral con bandas	1	160,00	0,40	64,00
direccionales				
	1	80,00	0,40	32,00
bandas dieccionales pre rampa	2	3,00	0,90	5,40
Otras zonas de descanso	1	110,00		110,00
	1	25,00		25,00

356,40 43,06 15.346,58

01.06 m2. RAMPA EN ESPACIO PEATONAL PAVIMENTO 2

Rampa acorde a normativa realizada en pavimento antideslizante sin irregularidades (de baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en itinerario peatonal adaptado en espacio público, incluyendo base de pavimento de hormigón si se precisa, y explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente o escalones y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de rampa. Llevará barandilla según normativa, petos de seguridad laterales, y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras.

Redefinción rampa 1 25,00 2,40 60,00

60,00 174,34 10.460,40

01.11 m2. REFORMA ESCALERA EN ESPACIO PEATONAL

Reforma de escalera existente con o sin alternativa de rampa posible en su entorno próximo. Se ejecutará de acorde a normativa. Se ejecutará con pavimento antideslizante sin irregularidades (de baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en espacio público, incluyendo solera de pavimento de hormigón y explanada compactada previa. La contrahuella sin resalte que provoque tropezones. Incluye la demolición previa del pavimento de escalones inválidos y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de escalera. Llevará barandilla según normativa y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras.

reforma escalera para daptarla 1 5,20 2,10 10,92

10,92 174,28 1.903,14

01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO

Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando.

Bancos adaptados 2 2,00

2,00 647,58 1.295,16

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO


01.15

)	DESCRIPCION	UDS L	ONGITUD ANCHURA AL	TURA PARC	CIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
j	m.l.BARANDILLA O CIERRRI Barandilla metálica o cierre plaza a talud lateral con pel muro existente. Totalmente r a Normativa de accesibilida	metálico par igro de caído rematado, pi	ra protección de caído a. Incluye su cimentac ntura especial antioxic	is desde bor ión y anclaje	rde de p e en teri	reno o cabezo	a de	
	Alerta acequia lateral	1	15,00	1	15,00	15,00	107,09	1.606,35
	TOTAL P.E.M. ACTUACIO	DNES						30.611,63

Espacio público nº: 126 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: RODRIGO YAÑEZ



Vista general de la calle Rodrigo Yañez

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

Esta calle prevista en el Planeamiento Municipal actualmente es un espacio público de conexión transversal entre las calles Cruz de Miranda, Avda. del Castillo, Travesía camino Jacobeo y Camino Bajo de San Andrés.

Es un espacio inaccesible en toda su continuidad por varios motivos. Interrupción por escaleras y fuertes pendientes longitudinales (>>6 %) y transversales (>>2 %) mucho más elevadas de las permitidas.

En el tramo inicial presenta una defectuosa urbanización con aceras que se transforman en escaleras, o desparecen a tramos, y siempre con acabados defectuosos, deteriorados y con resaltes. Los pavimentos de estas aceras inaccesibles son varios: adoquines de hormigón, baldosa hidráulica gris en piezas 30 x30 cm de 9 pastillas, u hormigón regleado.

Anchuras variables entre 1,40 y 1,80 metros. La calzada es de acabado de zahorra y sirve al verse interrumpido por escaleras de espacio realmente de aparcamiento. Existen bordillos variables de 0 a 4 cm.

Estos espacios exigen una reurbanización como espacios peatonales y las diferencias de rasante salvarlas con rampas y escaleras adaptadas.





Espacio público nº: 126 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: RODRIGO YAÑEZ
--	------------------------------	----------------------

<u>Situación actual</u> y

Fotos

Análisis del itinerario peatonal

Aún siendo inaccesible la incorporación a las escaleras para personas de movilidad reducida y no tener rampas alternativas para usuarios de sillas de ruedas, por ejemplo. Analizaremos posteriormente las escaleras existentes.

En la continuidad del espacio aguas abajo ya de la Avda. del Castillo tenemos un ámbito de acabados en tierra con elevadas pendientes intransitable e inaccesible absolutamente. Lateralmente a las edificaciones existentes existen pequeños tramos de aceras adyacentes, de hormigón con resaltes, a los mismos inconexos e inalcanzables.





Estos espacios exigen una reurbanización y las diferencias de rasante salvarlas con rampas y escaleras adaptadas. En este espacio tan dilatado también se podía generar calzada y aparcamiento.



BARANDILLA. – Para proteger acera esporádica inalcanzable de acceso a edificio de viviendas.

Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm como en este caso.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 cm en desnivel mayor de 6m. en nuestro caso la barandilla tiene una altura de 105 cm y cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm. Ni es escalable ni cumple la separación mínima entre elementos verticales.

Deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno superior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65-75 cm. El superior tiene \varnothing de 4 cm y no cumple ya que debe de ser entre 4,5 y 5 cm y no tenemos pasamanos inferior.

Espacio público nº: 126 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: RODRIGO YAÑEZ
--	------------------------------	----------------------

<u>Situación actual</u> y

ESCALERAS.- Escaleras en el tramo inicial entre la calle Cruz de Miranda y Pregoneros a sabiendas de lo inaccesible del tránsito en este espacio.

Tenemos 2 escaleras en este tramo.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos.

ESCALERAS 1.-



Cumplimiento Ancho libre> 120 cm

cho libre> 120 cm Ancho real = 600 cm.

Longitud rellano intermedio> 120 cm.

No cumple L=99 cm.

Datos reales

Fotos

Tramo entre 3 y 12 escalones

Entre 7 y 10 escalones.

Directriz recta a poder ser.

Recta.

Huella de escalón > 30 cm. Huella de escalón real: 30 cm.

Tabica de escalón<16 cm

Tabica real= 17 cm.

Escalones sin bocel Escalones sin bocel.

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella NO posee estas bandas antideslizantes.

Barandilla a ambos extremos de la escalera Sólo de un extremo. No cumple.

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos NO cumple. No va más allá de la escalera.

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm NO; sólo uno a 1 m de altura.

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

central NO tine y lo necesita.

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos

NO tiene.

de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

Ø pasamanos debe d ser entre 45 y 50 mm. El que tiene es de 50 mm.

Espacio público nº: **126** Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: RODRIGO YAÑEZ

Situación actual

ESCALERAS 2.-



Cumplimiento Ancho libre > 120 cm

<u>Datos reales</u> Ancho real = 200 cm.

Longitud rellano intermedio> 120 cm.

Tramo entre 3 y 12 escalones

Directriz recta a poder ser.

14 escalones.

No tiene.

Recta.

Huella de escalón > 30 cm. Huella de escalón real: 33 cm.

Tabica de escalón < 16 cm

Tabica real = 22 cm.

Escalones sin bocel Escalones CON bocel y resaltes.

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella NO posee estas bandas antideslizantes.

Barandilla a ambos extremos de la escalera No tiene ninguno.

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos NO tiene.

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm NO tiene.

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

central NO tiene ni procede.

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos Ade escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

NO tiene.

Ø pasamanos debe de ser entre 45 y 50 mm. NO tiene.

Esta calle pendiente de ser urbanizada no la valoraremos al considerar que no estamos eliminando barreras sobre una urbanización ejecutada, objeto de este trabajo.

Siguiendo la interpretación de este Plan de Accesibilidad se deberá urbanizar esta calle en el futuro.

Espacio público nº: 127 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA:TORRE DE S. LORENZO



Inicio del tramo inicial de calle desde la calle El Comendador

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Este espacio denominado Plaza Torre de San Lorenzo tiene dos partes diferenciadas; una primera que es una calle de plataforma única que discurre desde el cruce con C/ Comendador hasta la Plaza propiamente dicha y el espacio de Plaza abierta.

Calle inicial.- Es un espacio peatonal de plataforma única sin aceras ni bordillos. Esta callejuela cuenta con una pavimentación muy resaltada de piedra de canto rodado con rígola central de hormigón.

El itinerario libre posee una geometría siempre superior a 1,80 m. de anchura y altura libre de 2,20 m. pero presenta el problema mencionado de acabado con resaltes que lo hacen inaccesible.

Requiere pavimentación nueva continua en plataforma única.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle llega a ser hasta el 7,5 %. Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es superior al 2 % con valores hasta el 4 %.



Espacio público nº: 127 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	PLAZA:TORRE DE S. LORENZO
---	------------------------------	---------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Plaza propiamente dicha... Es un espacio peatonal amplio, ancho, dilatado que posee varios pavimentos diferenciados que no funcionan como plataforma única en toda su anchura ya que el pavimento de la franja central está elevado entre 2 y 4,5 cm. Los espacios laterales de piedra de canto rodado rejuntada con hormigón es duro y antideslizante pero con múltiples resaltes que lo hacen inaccesible y con deterioros puntuales. Estos espacios laterales funcionan como plataformas de tráfico mixto y poseen anchurs superiores a 1,80 metros en todos los casos, por lo que cumple con las dimensiones de ancho libre holgadamente.



Pendiente longitudinal de la plaza debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en esta plaza llega a ser hasta el 10 %.

Pendiente transversal de la plaza debe ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plaza es superior al 2 % con valores hasta el 4,1 %

El pavimento central elevado es de losetas de piedra de aspecto granítico, antideslizante, duro y presenta deterioros y resaltes puntuales.

Este pavimento central debería estar enrasado con las franjas Laterales y ser todo el espacio una plataforma única.



Espacio público nº: 127 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	PLAZA:TORRE DE S. LORENZO
--	------------------------------	---------------------------

Situación actual <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Existen escalones privados en el espacio público que pueden provocar tropiezos a personas ciegas. Esto se evita con colocación de mobiliario urbano o barandillas de protección en ambos lados de la escalera o escalón.

Las tapas de registro se enrasan con el pavimento aunque con este acabado irregular y deteriorado es inevitable tener resaltes.

Los postes de instalaciones eléctricas no impiden el ancho accesible Al situarse del lado de las fachadas.





Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Las rejillas de sumidero se encuentran casi enrasadas con el pavimento aunque con este acabado irregular y deteriorado es inevitable tener resaltes.

Al ser en tramo de plataforma única o peatonales las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tienen una abertura de 2,5 cm.



Espacio público nº: 127 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD | PLAZA:TORRE DE S. LORENZO

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano




<u>Fotos</u>

Al ser en tramo de plataforma única o peatonales las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tienen una abertura de 2,5 cm.

Fuertes deterioros en el pavimento central de losetas de piedra granítica.

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES- La rejilla de este tipo de sumidero se encuentran enrasada con el pavimento aunque con este acabado irregular y deteriorado es inevitable tener resaltes.

Al ser en tramo de plataforma única las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tienen una abertura de 1 cm. y cumple.



Espacio público nº: 127 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	PLAZA:TORRE DE S. LORENZO
--	------------------------------	---------------------------

Situación actual <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Bancos.- En el espacio de plaza central se concentran tres puntos de estancia sentada.

Todos ellos conforman 1 zona de bancos. Por cumplimiento debería ser adaptada al menos una de las tres opciones existentes. Lo razonable sería adaptar la opción existente colocada inferiormente en cota donde la pendiente es accesible.

Análisis opción 1



Geometría de los bancos

<u>Cumplimiento</u> <u>Datos reales</u>

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm)

Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Franja frontal a mayores>60 cm, problema de pendiente. Altura de reposabrazos:20-25 cm

Altura de respaldo: 44 cm. la propia piedra superior

Altura del asiento: 44 cm Fondo de asiento: 50 cm

NO tiene.

Análisis opción 2



Geometría de los bancos

Cumplimiento

Datos reales

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm)

Altura del asiento: 30-42 cm Fondo de asiento: 135 cm

NO TIENE

Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Franja frontal a mayores>60 cm, problema de pendiente.

NO tiene.


Altura de reposabrazos:20-25 cm

Espacio público nº: 127 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD PLAZA:TORRE DE S. LORENZO Zona CASCO ANTIGUO

> Situación actual <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Análisis opción 3



Geometría de los bancos

Cumplimiento

Datos reales

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm)

Altura de reposabrazos:20-25 cm

NO TIENE Altura del asiento: 34-55 cm

Fondo de asiento: 50 cm Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Franja frontal a mayores > 60 cm, problema de pendiente. NO tiene.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 127 PLAZA TORRE DE SAN LORENZO PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD 01.01 m2. Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aecras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposiciónd e rejillas adaptadas, tapas de registro, etc. 80,00 8,00 64,00 Areglos zona central 64,00 140,05 8.963,20 01.02 PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN PLATAFORMA ÚNICA m2. Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, losas de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto, incluyendo base de hormigón apta para tráfico rodado, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. renovación de arquetas, rejillas adaptadas, etc. todo ello incluid en la intervención. 56,00 4,00 224,00 Enlace callejón c/menos pdte. 2,00 64,00 lenguas de enlace con calles y 4,00 acceso viviendas otras repsoiciones x rejillas, roturas 1 10,00 10,00 menores 298,00 16.238,02 54,49 01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando. Bancos adaptados 2 2,00 2,00 647,58 1.295,16 m.I.BARANDILLA O CIERRRE METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN CAÍDAS 01.15 Barandilla metálica o cierre metálico para protección de caídas desde borde de plataforma de calle o plaza a talud lateral con peligro de caída. Incluye su cimentación y anclaje en terreno o cabeza de muro existente. Totalmente rematado, pintura especial antioxidante incluida. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente. Alerta escalones 6,00 6,00 6,00 107,09 642,54 TOTAL P.E.M. ACTUACIONES 27.138,92

Espacio público nº: 128 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PASAJE: SAN LORENZO



Inicio del pasaje visto desde la C/El Paraisín

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Es un espacio peatonal de plataforma única sin aceras ni bordillos. Esta travesía cuenta con una pavimentación muy deteriorada de hormigón con grandes socavones y resaltes en su primer tramo y luego tiene una parte final con pavimento de cantos rodados rejuntados con hormigón con fuertes resaltes.

El itinerario libre posee una geometría siempre superior a 1,80 m. de anchura y altura libre de 2,20 m. pero presenta el problema mencionado de acabado deteriorado, irregular, con resaltes que lo hacen inaccesible. Requiere pavimentación nueva continua en plataforma única.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle llega a ser hasta el 11 %. Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es superior al 2 % con valores hasta el 10 %, esta se reduciría en una futura pavimentación.





Espacio público nº: 128 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PASAJE: SAN LORENZO

Situación actual

Análisis del Itinerario peatonal

Las tapas de registro se enrasan con el pavimento aunque con este acabado irregular y deteriorado es inevitable tener resaltes.



Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento aunque con este acabado irregular y deteriorado es inevitable tener resaltes.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO **IMPORTE** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 128 PASAJE SAN LORENZO 01.02 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN PLATAFORMA ÚNICA Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, losas de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto, incluyendo base de hormigón apta para tráfico rodado, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. renovación de arquetas, rejillas adaptadas, etc. todo ello incluid en la intervención. Reurbanizcción, rejillas, tapas, etc 1 62,00 3,00 186,00 10.135,14 54,49

TOTAL P.E.M. ACTUACIONES

10.135,14

Espacio público nº: 129 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **EL COMENDADOR**

Vista de la calle desde el inicio que parte de la Plaza de la Encina



Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

٧

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle.

Los pavimentos de esta calle son tramo central mayoritario de losas de granito y pequeñas franjas laterales de adoquinado recto bien enrasado de granito. Ambos pavimentos son antideslizantes, sin resaltes, compactos y duros.



Espacio público nº: 129 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: EL COMENDADOR
--	------------------------------	----------------------

<u>Situación actual</u> y

Análisis del Itinerario peatonal

En los laterales donde se realizan obras particulares se colocan vallados que se sitúan en el espacio público ocupando la franja lateral de adoquín de granito, que nos servía de referencia de orientación de ancho. Se debe evitar estos estrechamientos, además las vallas de obra de este tipo pueden suponer obstáculos y provocar tropiezos indeseados.



Fotos

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.
Pendiente longitudinal en esta calle es muy elevada, llegando a valores del 16,7 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %. Pendiente transversal de la plataforma presenta tramos de hasta el 4,2 %.

Pasos peatonales

En esta calle no existen ni proceden pasos de peatones ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Espacio público nº: 129 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: EL COMENDADOR

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentran enrasadas con el pavimento en rígola central algo rehundida para facilitar la recogida de las aguas, ese resalte es compatible con la accesibilidad de la calle.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

En este caso tiene una abertura de 2 cm.

Resto de tapas de instalaciones enrasadas con el pavimento sin resaltes, salvo alguna excepción.

Rejilla corrida con detalle en fotografía. Presenta resalte con el pavimento y su paso de abertura es de 1 cm.





BOLARDOS MÓVILES VEHICULARES - En esta calle, para limitar el acceso vehicular al Casco Antiguo se coloca un bolardo móvil electrónico que no afecta al itinerario accesible, su altura es de 44 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente al tener ancho mínimo de 22 cm..

El paso libre con el bolardo elevado es de 1,40 m., menor del rango normativo de 1,80 m a 2,20 m.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADA	APTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLIC	CO 129 CALLE EL CO	OMENDADO	<u> </u>	
01.01	m2. PAVIMENTO	CORRECTO DE PIEDRA EN PLAT	AFORMA ÚNICA AC	CERAS CALIDA	\ D	
	para crear itinerario adapta cluyendo base de hormigón	n irregularidades de calidad 1 (pi ado en calle de plataforma única n, previa explanada compactada ación de cajeado de base de expl ro, etc.	de tráfico mixto o ae previa. Incluye la der	cras de alta co molición previ	alidad, in- a del	
	renovación rejillas y pav, ad	dyacente 1 15,00	15,00	15,00	140,05	2.100,75
01.21	ud. BOLARDO DISUASORIO	O DE TRÁFICO				
	otro tipo de acero incluida d	co en límite de pavimento entre zo cimentación, anclajes, sin aristas o retirada de bolardo no adaptad	vivas que puedan co			
		1	1,00			
				1,00	94,81	94,81
	TOTAL P.E.M. ACTUACIO	ONES			•••••	2.195,56

Espacio público nº: 130 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: AUGUSTO GLEZ. MENES



Vista de la calle desde el inicio que parte de la calle Los Jardines hasta C/ El Paraisín

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle a excepción de paso libre entre los bolardos que puntualmente se reduce a 1,35 m.

Los pavimentos de esta calle son tramo central mayoritario de losas de granito y pequeñas franjas laterales de adoquinado recto bien enrasado de granito.

Ambos pavimentos son antideslizantes, sin resaltes, compactos, duros y con firme sujeción al soporte. Pavimento accesible válido.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es adaptada, con valor del 1,5 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %. Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente del 2 %.

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y actualmente no se precisan ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Espacio público nº: 130 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: AUGUSTO GLEZ. MENES

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Aunque se dispone en una rígola central algo rehundida Para facilitar la recogida de las aguas, ese resalte es compatible con la accesibilidad de la calle.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.


En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.



REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

En este caso tiene una abertura de 1 cm.



La altura de los bolardos es de 78 cm y cumple entre75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior de 9 cm.





Espacio público nº: 130 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: AUGUSTO GLEZ. MENES
---	------------------------------	----------------------------

<u>Situación actual</u>

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle tenemos un contenedor de basura orgánica genérico de acceso desde la plataforma única. La altura de boca se debe encontrar a una altura inferior a 140 cm y los mecanismos de accionamiento a una altura inferior a 90 cm. están adaptados ya que:



Altura de boca: 1,25 m. Altura de accionamiento: de de mano 45 cm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTU	RA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAF	PTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	130 CALLE AUGU	ISTO GONZ	ÁLEZ MENES	
01.01	Pavimento antideslizante sin i para crear itinerario adaptad cluyendo base de hormigón,	CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFO irregularidades de calidad 1 (piedra do en calle de plataforma única de t , previa explanada compactada prev ción de cajeado de base de explana o, etc.	de granito, adoq ráfico mixto o ace ia. Incluye la dem	uín de granit ras de alta c rolición previ	to, etc.) alidad, in- a del	
	renovación rejillas y pav, ady	yacente 1 2,00	2,00	2,00	140,05	280,10
01.21	otro tipo de acero incluida ci	D DE TRÁFICO o en límite de pavimento entre zona imentación, anclajes, sin aristas viva retirada de bolardo no adaptado si 2	s que puedan cor			
		2	2,00	2,00	94,81	189,62
	TOTAL P.E.M. ACTUACIO	DNES				469,72

Espacio público nº: 131 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: ONCE MIL VÍRGENES



Vista de la calle desde la Plaza de Ayuntamiento Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle conecta la Plaza de Ayuntamiento con la calle Felipe Herce. Es un espacio de plataforma única sin bordillos de uso fundamentalmente peatonal y con tráfico vehicular restringido para vecinos.

Pavimento de hormigón impreso a toda sección que tiene capacidad antideslizante, es compacto, duro, sin resaltes y con firme fijación al soporte. Puntualmente algunos deterioros en el pavimento con resaltes.



La anchura mínima de 1,80 metros se cumple con creces con unos 3 metros libres cumpliendo así el itinerario accesible de 1,80 m de anchura y 2,20 m de altura libre; a excepción de los estrechamientos puntuales por los bolardos vehiculares que desciende el paso libre a unos aceptables en estrechamiento puntual 1,50 m.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es muy suave, 1,9 %.

Pendiente transversal de las aceras debe de ser <=2 %. Pendiente transversal de estas aceras tiene valor máximo de 1,6 %.



Espacio público nº: 131 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: ONCE MIL VÍRGENES

Situación actual

У

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO AGUAS PLUVIALES.- Se encuentra enrasada con el pavimento de la acera. Las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm. como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.



REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentra enrasada. Al ser zona peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.

BOLARDOS MÓVILES VEHICULARES - En esta calle, para limitar el acceso vehicular al Casco Antiguo se coloca en la intersección con la Plaza del Ayuntamiento y con la calle Felipe Herce un bolardo móvil electrónico.

Afecta al itinerario accesible en la sección de plataforma única y el bolardo tiene una altura de 45 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm. La separación entre bolardos libre es de 1,50 m < (1,80-2,20 m).

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente (22 cm).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA A	LTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPT	TACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	O 131 CALLE ON	CE MIL VÍRGEN	<u>IES</u>	
01.02	Pavimento antideslizante sin ir losas de hormigón, etc.) para incluyendo base de hormigón la demolición previa del pavin	ORRECTO DE BALDOSA O SIM rregularidades de calidad 2 (bal- crear itinerario adaptado en ca a apta para tráfico rodado, previ- mento existente y formación de c ptadas, etc. todo ello incluid en	dosa hidráulica o o lle de plataforma o a explanada comp cajeado de base de	adoquín de hor única de tráfico actada previa.	mixto, Incluye	
		1 0,10 135,00 1 5,00	4,00 54,00 5,00	59,00	54,49	3.214,91
01.21	otro tipo de acero incluida cin	DE TRÁFICO en límite de pavimento entre zor mentación, anclajes, sin aristas v retirada de bolardo no adaptado 1	vivas que puedan c			94,81
				1,00	74,01	74,01
	TOTAL P.E.M. ACTUACION	NES				3.309,72

Espacio público nº: 131 BIS Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

ESCALINATA: A LA PLAZA DEL AYTO.



Vista de la escalinata antigua tras la Plaza del Ayuntamiento

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual y

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La escalinata lógicamente tiene opciones alternativas de tránsito para llegar a la Plaza del Ayuntamiento desde la calle Sta. Beatriz de Silva. Aquí analizaremos sus condiciones de accesibilidad como escalera como alternativa.

Posee un pavimento de guijarro o canto rodado de pequeña dimensión rejuntado con hormigón. Este pavimento tiene capacidad antideslizante, es compacto, duro, pero presenta importante resalte e incomodidad y sí tiene con firme fijación al soporte.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos:

Espacio público nº: 131 BIS Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

ESCALINATA: A LA PLAZA DEL AYTO.

ESCALERAS y sus BARANDILLAS

Cumplimiento

Datos reales

Ancho libre> 120 cm

Varios; de más de 120 cm todos, excepto uno de 95 cm.

Ancho real: variable con mínimo de 100 cm.

Tramo entre 3 y 12 escalones

Longitud rellano intermedio > 120 cm.

varios de 9, 7, 8, 13 y 18 escalones

Directriz recta a poder ser.

Recta.

Huella de escalón>30 cm.

Huella de escalón real: 30 cm .a 50 cm.

Tabica de escalón<16 cm

Tabica real= 16-17 cm.

Escalones sin bocel

Escalones sin bocel; pero algunos resaltes.

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella

NO posee estas bandas antideslizantes.

Barandilla a ambos extremos de la escalera

NO; sólo un lateral.

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos

NO.

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm

Sólo el superior a 95 cm, no tiene inferior.

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

NO procede.

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

NO tiene.

La barandilla no será escalable, y los barrotes verticales deben tener menos de separación de 10 cm.

NO procede; al dar a paramentos opacos sólo se precisa pasamanos, no barandilla.

Barandilla con pasamanos de 4,5 cm. – 5cm. de Ø.

Nos limitaremos a señalizar Las bandas direccionales de preaviso y resolver los pasamanos correctamente.

Existen más errores, pero obligarían a demolición y redefinición de escalera existiendo en todo caso Itinerario accesible alternativo.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LO	ONGITUD AN	ICHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<u>ACTU</u>	IACIONES EN LA ADAPTACIÓN DI	EL ESPAC	CIO PÚBLIO	CO 131 BIS ESC	CALINATA A F	Plaza del ay	UNTAMIENT	<u>o</u>
01.01	m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aceras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposición de rejillas adaptadas, tapas de registro, etc.							
	banda direccional preaviso arribo	a 1	1,20	2,00	2,40	2,40	140,05	336,12
01.03	m2. PAVIMENTO CORR Pavimento antideslizante sin irreg etc.) para crear itinerario adapta masa para aceras, previa explana existente, rejillas, etc. y formació	ularidad do en ac ada com n de caje	es de calid eras o espo pactada po eado de bo	ad 2 (baldosa h acio peatonal, ir revia. Incluye la ase de explanado	idráulica o ao ncluyendo ba: demolición p a.	doquín de hor se de hormigó	migón, on en	
	banda direccional preaviso abajc) 1	1,20	2,00	2,40	2,40	43,06	103,34
01.31	ml. ARREGLO PARCIAL DE BARANDILLA PARA SU ADAPTACIÓN Arreglo parcial de barandilla metálica existente. Incluye ambos pasamanos en alturas y dimensiones correctas y arrglos precisos para no ser escalables y tener huecos verticales de más de 10 cm. Totalmente rematado. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.							
	Dobles pasamanos escalera escalinata	2	30,00		60,00	60,00	69,58	4.174,80
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONES							4.614,26

Espacio público nº: 132 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **FELIPE HERCE**



Vista general de la calle

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle tiene dos partes diferenciadas; la calle propiamente dicha entre la Calle Ancha y la calle Once Mil Vírgenes, que con su sección de calzada central de asfalto y aceras elevadas con bordillos de 13 cm en acabado de baldosas de granito en piezas 60x40 cm.

El tránsito peatonal se realiza exclusivamente por las aceras y éstas tienen siempre anchura mínima de 1,80 metros cumpliendo el itinerario accesible de 1,80 m de anchura y 2,20 m de altura libre; a excepción de los estrechamientos puntuales por los bolardos que desciende a 1,50 m.

El acabado de baldosas de granito tiene capacidad antideslizante, es pavimento compacto, duro, sin resaltes y con firme fijación al soporte. Sólo algún resalte en el enrase de las tapas o registros de las instalaciones urbanas.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser < = 6 %.

Pendiente longitudinal en esta calle es muy suave, 1 %.

Pendiente transversal de las aceras debe de ser <=2 %. Pendiente transversal de estas aceras tiene valor máximo de 3 %.



Espacio público nº: 132 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: **FELIPE HERCE** Zona CASCO ANTIGUO

> Situación actual **Fotos**

Análisis del Itinerario peatonal

La segunda parte de la calle es ya el espacio exclusivamente peatonal para descender hasta la Avenida General

La acera de pavimento de granito o baldosa bien acabada se introduce ya en la construcción del ascensor urbano con la pasarela de ingreso en acabado de chapa de acera con pequeñas protuberancias antideslizantes que conforman un pavimento válido en términos de accesibilidad.





Esta pasarela tiene pendientes horizontales y anchuras libres superiores a 2 metros.

Esta pasarela deriva con la posibilidad de tomar el ascensor o la escalera. Análisis en el resto de las fichas.

Vados peatonales

Tenemos 2 pasos de peatones en esta calle. Ambos resueltos a nivel la acera y la calzada por el método de paso sobreelevado o acera descendida.

Paso de peatones 1

El pavimento sobreelevado de la calzada debe estar enrasado con la acera y lo está; altura de 0 cm. Ancho de la elevación de calzada corresponde con el ancho del paso de peatones (3,5 m).

las rampas vehiculares en calzada para llegar a nivel en el vado son de pendiente inferior al 10 % y cumplen la recomendación de mantener tal criterio.

En la acera no se formaliza el vado, que pese a no tener que ejecutar rampas se debería hacer para que las personas con discapacidad visual lo localicen. No se dispone franja de 60-80 cm de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea entre la acera y la calzada en el paso de peatones.

Tampoco tenemos franja perpendicular de pavimento táctil direccional (anchura de 90 a 120 cm) desde la supuesta franja de pavimento de botones hasta la línea específico recomendado (naranja o similar o blanco).



edificada. Estas dos franjas deberían existir con las texturas definidas en la Orden VIV/561/2010 y con color

Espacio público nº: 132 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: FELIPE HERCE

Situación actual

У

Fotos

Vados peatonales

Paso de peatones 2

Este paso se resuelve a nivel por pequeño descenso de la acera al nivel de la calzada de hormigón impreso bien acaabdo en este extremo de la calle. El encuentro es casi enrasado con la acera; casi 0 cm como debe de ser.

Ancho de la elevación de calzada corresponde como debe con el ancho del paso de peatones (3 m).

En la acera no se dispone franja de 60-80 cm de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea entre la acera y la calzada en el paso de peatones. Tampoco tenemos franja perpendicular de pavimento táctil direccional (anchura de 90 a 120 cm) desde la supuesta franja de pavimento de botones hasta la línea edificada. Estas dos franjas deberían existir con las texturas definidas en la Orden VIV/561/2010 y con color específico recomendado (naranja o similar o blanco).

Tenemos en la acera donde se ubica el cruce bolardos que no deberían interceptar el ancho de cruce.





Estos 2 pasos peatonales no poseen sumideros aguas arriba, que es lo recomendable en vados peatonales formalizados con rampas. Pero, en el caso de estos pasos sobreelevado o descendido, sería recomendable rejilla adaptada continua a lo largo de todo el ancho del paso en el encuentro con el bordillo. Esta solución es la que mejor resuelve la recogida de aguas pluviales en estos tipos de pasos.

También cabe señalar que los pasos sobreelevados limitan su uso cuando la altura de bordillo no es superior a 11 cm. Esta calle posee 13 cm de altura de bordillo. De todas formas la ejecución y las pendientes son correctas.

Los vados vehiculares los resuelve en hormigón impreso permitiendo suficiente anchura (>1,80 m) de espacio de itinerario accesible. Además es un buen acabado en cuestión de firmeza, dureza, continuidad, antideslizamiento, etc.



Espacio público nº: 132 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: FELIPE HERCE

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).


REJILLA AIREACIÓN SÓTANOS.- Se encuentra enrasada con el pavimento de la acera. Las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.



REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentra enrasada. Al ser zona peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.



ESCALERAS.- Escalera que conecta esta calle con la calle General Vives como alternativa al ascensor. Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos:





Espacio público nº: 132 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **FELIPE HERCE**

Situación actual

ESCALERAS y BARANDILLAS .-

Cumplimiento

Ancho libre> 120 cm

Longitud rellano intermedio> 120 cm.

Tramo entre 3 y 12 escalones

Directriz recta a poder ser.

Huella de escalón>30 cm.

Tabica de escalón<16 cm

Escalones sin bocel

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella

Barandilla a ambos extremos de la escalera

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm


Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

central

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

La barandilla no será escalable, y los barrotes verticales Es correcto. deben tener menos de separación de 10 cm.

Barandilla con pasamanos de 4.5 cm. – 5cm. de \varnothing .



Datos reales

Ancho real: 150cm.

Fotos

Siempre superiores a 120 cm de longitud.

Entre 4 y 12 escalones

Recta.

Huella de escalón real: 30 cm.

Tabica real= 18 cm.

Escalones sin bocel.

NO posee estas bandas antideslizantes.

NO; sólo un lateral.

NO, sólo prolonga 20 cm.

Sólo el superior a 105 cm, no tiene inferior.

NO procede.

NO tiene.

Espacio público nº: 132 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **FELIPE HERCE**

Situación actual

Fotos

Diseño y tipología de mobiliario urbano

SEÑAL DE TRÁFICO- Señales varias colocadas en el lateral Del bordillo. Las señales de tráfico se deben colocar en el espacio peatonal y del lado del bordillo y debe mantener una altura libre de cabezada de 2,20 m; aquí tenemos altura de 207 cm pero existe paso de itinerario accesible suficiente en el resto de la acera.



BOLARDOS - En esta calle los bolardos están separados 1,60 m y deberían estar separados entre 1,80 y 2,20 m al estar en recorrido peatonal varios de ellos. La altura de los bolardos es de 90 cm y cumple entre 75 a

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior de 9,5 cm.



BOLARDOS MÓVILES VEHICULARES - En esta calle, para limitar el acceso vehicular al Casco Antiguo se coloca en la intersección con C/ Once Mil Vírgenes un bolardo móvil electrónico y varios fijos de igual geometría. Afecta al itinerario accesible en el paso de peatones, su altura es de 44 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm. la separación entre bolardos 1,65 m < (1,80-2,20 m). Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente (22 cm).



Espacio público nº: 132
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: FELIPE HERCE

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

PAPELERA - En esta calle las papeleras tienen la boca. a una altura de 90 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.

En la salida inferior del ascensor tenemos otra papelera que no cumple con altura de boca comprendida entre 70 y 90 cm al estar a 92 cm

Además tiene un solo pié derecho o apoyo y no posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.





FUENTE BEBEDERO - En el espacio inferior de salida del ascensor la fuente bebedero que tiene su grifo o chorro a una altura de 96 cm.

NO cumple, ya que debe estar comprendida entre 80 y 90 cm. No presenta un fácil uso.

Dispone de espacio frontal suficiente para inscribir círculo de 1,50 m.



Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Bancos.- Hay 1 banco corrido de fábrica en el desembarco del ascensor en la calle inferior General Vives. Al tener 5 o menos bancos; por definición, se genera 1 zona de bancos. Por cumplimiento debe existir un banco adaptado anexo o adaptar el existente.


Geometría de los bancos

<u>Cumplimiento</u>

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm)

Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm

Altura de reposabrazos:20-25 cm



<u>Datos reales</u>

Altura de respaldo: 55 cm.

Altura del asiento: 50 cm y variable

Fondo de asiento: 38 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm

NO tiene.

ASCENSOR PÚBLICO.-



Espacio público nº: 132 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Felipe Herce
---	------------------------------	----------------------------

Situación actual <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

ASCENSOR PÚBLICO.-

Los ascensores públicos deben estar adaptados y cumplir con los siguientes parámetros:

Resalte pavimento itinerario accesible exterior y cabina: 0 cm. CUMPLE tras pequeña rampa

SÍ Espacio máximo entre pavimento exterior y suelo cabina: 35 mm.

Dimensiones de la cabina: 1 puerta: 1,10 m x1,40 m.

2 puerta enfrentadas: 1,10 m. x 1,40 m. 2 puertas enfrentadas con dimensión real:1,65 m. x 1,65 m.

2 puertas en ángulo: 1,40 m. x 1,40 m.

SI y puerta de 100 cm. Puertas automáticas y parcialmente transparentes

y ancho > 100 cm.

SÍ Pasamanos en paredes sin puertas

Ø pasamanos 30-45 mm. espacio libre tras pasamanos:35 mm. Ø20 mm y separación paramento 40 mm. 100 cm.

Altura pasamanos lado superior 900+-25 mm.

Botonera interior:70-120 mm. 110 cm. Botonera exterior 70-120 mm. 118 cm.

Números en Braille y arábigos altorrelieve, nº 5 con diferenciación táctil Braille y altorrelieve

Indicador sonoro y visual de parada y nº de planta

Bucle de inducción magnética

Visual sí; sonoro y bucle magnético NO


Espacio exterior libre Ø150 cm.

SÍ

Pavimento táctil direccional frente a puertas de ancho total puerta y L=120 cm.









CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 132 CALLE FELIPE HERCE 01.03 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN EJECUCIÓN DE ACERAS Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en aceras o espacio peatonal, incluyendo base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente, rejillas, etc. y formación de cajeado de base de explanada. Previos ascensor y escalera tactil 4 1,20 2,00 9,60 direccional 9,60 43,06 413,38 01.08 PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA BLANCA EN CEBREADOS m2. Pintura termoplástica reflexiva blanca con microesferas de vidrio en cebreado realmente pintado, incluidas líneas de detención, incluso premarcaje sobre el pavimento. 2 36,00 72,00 573,84 72,00 7,97 ud. VADO ADAPTADO EN ITINERARIO PEATONAL 01.09 Formación de vado de dos rampas, tres rampas o rampa única según convenga en el cumplimiento del Reglamento; todas ellas con pendientes adecuadas y que permite también el uso del itinerario peatonal. Incluye las bandas de acercamiento con pavimento diferenciado táctil direccional en textura y color. Incluye la base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa, la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Se deberá ejecutar la demolición y reposición de bordillos hundidos en el frente del vado y los paviemntos existentes ya sean vados defectuosos o aceras existentes. Se ejecutarán en aceras o vados defectuosos de acera o mediana o isleta central de calles. Banda final de 60 cm o 80 cm de pavimento tactil de botones y formación de resto de las rampas en pavimento como el resto de la acera. Incluirá formación de sumidero en punto colocado aguas arriba previo al vado. 4,00 4,00 857,75 3.431,00 01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando. Papelera 1,00 1,00 Fonte Banco 1,00 3,00 647,58 1.942,74

01.21 ud. BOLARDO DISUASORIO DE TRÁFICO

Bolardo disuasorio de tráfico en límite de pavimento entre zona peatonal y de tráfico o posición de otro tipo de acero incluida cimentación, anclajes, sin aristas vivas que puedan cortar y separadas entre sí 1,80 -2,20 m. incluido retirada de bolardo no adaptado si es preciso.

20.00

20,00 94,81 1.896,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA A	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.31	ml. ARREGLO PARCIAL DE BARAN Arreglo parcial de barandilla meto correctas y arrglos precisos para r talmente rematado. Cumplimiento	álica e no ser	existente. l escalable	ncluye amb s y tener hu	os paso ecos ve	rticales de m	ás de 10 cm.		
	Nuevos o reformados pasamanos escaleras	2	25,00			50,00			
	psaamnos en ascensor	2	1,50			3,00			
							53,00	69,58	3.687,74
01.33	ud. MECANISMO DE FLUJO O IN Implantación de mecanismo deno personas usuarias de audífonos y atención al público desarrollar su saje grabado en ascensores u otro audífono a un volumen de converesos aparatos. Se incluyen todos l ción al público o ascensores para	minad lógico funció saciór saciór	do flujo m amente co ón sin nec ales, pudio n y volumo cesorios q	agnético po n audición esidad de le endo hacer en normal a ue se neces	ira trans reducid evantar llegar e l emitir ten inst	smitir un mer a que permit el tono de la el mensaje so en frecuencio	nsaje verbal a e a la persono conversación noro al usuari as compatible	o men- io del s con	
	Ascensor	1				1,00	1,00	2.148,48	2.148,48
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONES					•••••	•••••	•••••	14.093,38

Espacio público nº: 133 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: LAS NIEVES



Vista general de la Plaza de Las Nieves

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La plaza es un espacio a nivel sn bordillos en un único pavimento de losas de granito con buen acabado, antideslizante, sin resaltes, firme fijación al soporte, duro y compacto.

Espacio con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la plaza; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta plaza es suave con valor de 2,8 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores en torno al 2 %.



Espacio público nº: 133 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD PLAZA: LAS NIEVES Zona CASCO ANTIGUO

Situación actual

Fotos

VADOS PEATONALES

No proceden ni existen vados peatonales en esta plataforma única de uso eminentemente peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- En la plaza se encuentran enrasadas con el pavimento como es

Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

PAPELERA - En esta plaza tenemos unas papeleras con la boca, a una altura de 90 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm..

Poseen 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.

Bancos.- Hay 2 bancos iguales, crean una zona de Bancos; por lo tanto 1 debería de ser accesible. Cumplir la ratio de 1 de 5 o fracción.



Geometría de los bancos

El tipo de banco existente tiene las siguientes características:

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm

Altura de reposabrazos:20-25 cm

Datos reales

Altura de respaldo: 40 cm Altura del asiento: 35 cm Fondo de asiento: 35 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible>60 cm

Sin reposabrazos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA PARCIALES (CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA	ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLI	CO 133 PLAZA DE LAS	<u>NIEVES</u>		
01.01	Pavimento antideslizant para crear itinerario ad cluyendo base de horm	TO CORRECTO DE PIEDRA EN PLA te sin irregularidades de calidad 1 (p laptado en calle de plataforma única nigón, previa explanada compactada ormación de cajeado de base de exp gistro, etc.	iedra de granito, adoqu l de tráfico mixto o aecro previa. Incluye la demo	ín de granit as de alta co blición previ	o, etc.) alidad, in- a del	
		1 5,00	5,00	5,00	140,05	700,25
01.12	Suministro y colocaciór no adaptado existente rrados, buzones de cor etc. i/cimentación y ano	D ADAPTADO DE MOBILIARIO URB, n de elemento de mobiliario urbano y como fuentes bebedero, papeleras, l reos, buzones superficiales de conter claje, conexionado de redes si precis , totalmente montado, limpio y funcio	y otros elementos para s pancos, jardineras, conte nedores enterrados; bác a, incluso el elvantado c	enedores no ulo de semá	o ente- áforo,	
	Banco	1	1,00	1,00	647,58	647,58
	TOTAL P.E.M. ACTU	ACIONES				1.347,83

Espacio público nº: 134 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: LA CALZADA



Tramo inicial de la calle La Calzada entre la Plaza de Las Nieves y las escaleras finales

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle La Calzada, histórico lugar ponferradino, presenta una primera parte de la calle peatonal con un uso restringido de tráfico vecinal.

Este primer tramo de la calle es un espacio a nivel sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Los pavimentos de este espacio en su primer tramo son losas de granito con buen acabado antideslizante, dureza, sin resaltes a excepción de algunas piezas, con firme sujeción al soporte a excepción de alguna pieza suelta, dureza y compacidad altas.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.
Pendiente longitudinal en esta calle llega en este tramo al

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 5,8 %.

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos no tenemos referencia de orientación de ancho. Esta función la debe cumplir el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.



Espacio público nº: 134 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: LA CALZADA

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal









Peldaño particular invasivo al espacio público sin señalizar con barandillas laterales o elementos de mobiliario.

VADOS PEATONALES

No proceden ni existen vados peatonales en esta plataforma única de uso eminentemente peatonal.

Espacio público nº: 134 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: LA CALZADA

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- En la parte central de la plataforma única del tramo inicial de la calle.

Se encuentran enrasadas con el pavimento como es preceptivo.

Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

PAPELERA - En esta calle, en la parte inicial, tenemos una papelera con la boca.a una altura de 90 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm..

Poseen 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.





Bancos.- Hay 1 banco en una zona inaccesible Lo lógico es que hubiera en otra parte de la calle accesible el inicio un banco adaptado.

Geometría de los bancos

No obstante, el existente, tiene las siguientes características:

<u>Cumplimiento</u>

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

Datos reales

Altura de respaldo: 42 cm Altura del asiento: 45 cm Fondo de asiento: 51 cm Franja frontal a mayores del itinerario accesible>60 cm Sin reposabrazos Espacio público nº: 134
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: LA CALZADA

Situación actual

У

BOLARDOS TIPO VEHICULARES - En esta calle en el Tramo final lindando con la C/ Sta. Beatriz de Silva hay una línea de bolardos bajos, alguno móvil accionable para tráfico oficial restringido.

Afecta al itinerario accesible en el paso de peatones, su altura es de 44 cm y cumple la altura entre 75 a 90 cm. la separación entre bolardos 1,95 m = (1,80-2,20 m). Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente (22 cm).

<u>Fotos</u>



BARANDILLAS. -

Barandilla 1: en cruce con la calle Sta. Beatriz de Silva.



Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm; en este caso, hay desniveles menores.

La barandilla tiene una altura de 97 cm.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, esto lo cumple. Pero no cumple las aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm,(más de 1 metro, en nuestro caso). Deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno superior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65-75 cm. pasamanos único a 97 cm y no tiene pasamanos inferior.

Ø pasamanos 8 cm NO cumple. (4,5-5 cm).

Espacio público nº: 134 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: La Calzada
---	------------------------------	--------------------------

Situación actual

ESCALERAS. - Escalera principal de la calle.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y

Fotos

<u>Datos reales</u>

Ancho real mínimo: 157 cm.

Siempre superiores a 165 cm.

Entre 5 y 6 escalones.

Recta.

constructivos.

ESCALERAS mencionadas.-

Cumplimiento

Ancho libre> 120 cm

Longitud rellano intermedio> 120 cm.

Tramo entre 3 y 12 escalones

Directriz recta a poder ser.

Huella de escalón>30 cm. Huella de escalón real: 35 cm.

Tabica real = 14 cm. Tabica de escalón < 16 cm

Escalones sin bocel Escalones sin bocel.

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella NO posee estas bandas antideslizantes.

Barandilla a ambos extremos de la escalera NO hay.

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos NO.

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

NO procede. central

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos NO tiene.

de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

La barandilla no será escalable, y los barrotes verticales deben tener menos de separación de 10 cm.

NO CUMPLE cuando la hay.

Barandilla con pasamanos de 4,5 cm. – 5cm. de Ø. NO. Espacio público nº: 134 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: LA CALZADA Zona CASCO ANTIGUO

> Situación actual Fotos

ESCALERAS.- Escalera secundaria en tramo final de la calle.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y

ESCALERAS mencionadas.-

Cumplimiento

Ancho libre> 120 cm

Longitud rellano intermedio>120 cr

Tramo entre 3 y 12 escalones

Directriz recta a poder ser.

Datos reales

Ancho real mínimo: 160 cm.

NO TIENE.

6 escalones.

Curva y tramos descompensados.

Huella de escalón>30 cm. Huella de escalón real: 20-45 cm.

Tabica real = 14 cm. Tabica de escalón < 16 cm

Escalones sin bocel Escalones sin bocel.

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella NO posee estas bandas antideslizantes.

Barandilla a ambos extremos de la escalera NO; sólo hay 1.

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos NO se prolonga.

Sólo superior a 97 cm; NO hay inferior. 2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos central

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos NO tiene. de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

La barandilla no será escalable, y los barrotes verticales

NO CUMPLE.

Barandilla con pasamanos de 4,5 cm. – 5cm. de \emptyset .

deben tener menos de separación de 10 cm.

Ø 8 cm..

NO procede.

IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 134 CALLE LA CALZADA 01.01 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aceras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposición de rejillas adaptadas, tapas de registro, etc. 8,00 1,20 9,60 bandas preaviso direccionales 9,60 140,05 1.344,48 01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando. Banco 1,00 1,00 647,58 647,58 ud. BOLARDO DISUASORIO DE TRÁFICO 01.21 Bolardo disuasorio de tráfico en límite de pavimento entre zona peatonal y de tráfico o posición de otro tipo de acero incluida cimentación, anclajes, sin aristas vivas que puedan cortar y separadas entre sí 1,80 -2,20 m. incluido retirada de bolardo no adaptado si es preciso. 4,00 4,00 94,81 379,24 01.31 ml. ARREGLO PARCIAL DE BARANDILLA PARA SU ADAPTACIÓN Arreglo parcial de barandilla metálica existente. Incluye ambos pasamanos en alturas y dimensiones correctas y arrglos precisos para no ser escalables y tener huecos verticales de más de 10 cm. Totalmente rematado. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente. 1 10,00 10,00 10,00 69,58 695,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD A	NCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Reforma de escalera ex cutará de acorde a non dosa hidráulica o adoq ra de pavimento de hor que tropezones. Incluye previa de formación de de detección en acerca	ristente con o sin alternativa o mativa. Se ejecutará con po quín de hormigón, hormigón rmigón y explanada compac e la demolición previa del pa e cajeado de base de expland miento en inicio y final de es	de rampa posib ivimento antide impreso, etc.) e tada previa. La vimento de esc ada. Incluye est scalera. Llevará	lle en su entori slizante sin irre en espacio púb contrahuella s alones inválida a partida el po barandilla seg	no próximo. S gularidades (dico, incluyen in resalte que os y la excava avimento difera ún normativa	de bal- do sole- provo- ción enciado y to-	
	1 2,00 1 107,00	2,00	4,00 107,00	111,00	253,04	28.087,44
	m2. REFORMA Reforma de escalera ex cutará de acorde a nor dosa hidráulica o adoq ra de pavimento de hor que tropezones. Incluye previa de formación de de detección en acerca	m2. REFORMA ESCALERA PAVIMENTO Pli Reforma de escalera existente con o sin alternativa cutará de acorde a normativa. Se ejecutará con podosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón ra de pavimento de hormigón y explanada compac que tropezones. Incluye la demolición previa del paprevia de formación de cajeado de base de explanade detección en acercamiento en inicio y final de es dos los accesorios que establezca el reglamento de	m2. REFORMA ESCALERA PAVIMENTO PIEDRA CALIDAD Reforma de escalera existente con o sin alternativa de rampa posib cutará de acorde a normativa. Se ejecutará con pavimento antide: dosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) e ra de pavimento de hormigón y explanada compactada previa. La que tropezones. Incluye la demolición previa del pavimento de esc previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye est de detección en acercamiento en inicio y final de escalera. Llevará dos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de acces	m2. REFORMA ESCALERA PAVIMENTO PIEDRA CALIDAD EN ESPACIO Reforma de escalera existente con o sin alternativa de rampa posible en su entora cutará de acorde a normativa. Se ejecutará con pavimento antideslizante sin irre dosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en espacio púbra de pavimento de hormigón y explanada compactada previa. La contrahuella s que tropezones. Incluye la demolición previa del pavimento de escalones inválida previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pade detección en acercamiento en inicio y final de escalera. Llevará barandilla segados los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supre	m2. REFORMA ESCALERA PAVIMENTO PIEDRA CALIDAD EN ESPACIO PEATONAL Reforma de escalera existente con o sin alternativa de rampa posible en su entorno próximo. S cutará de acorde a normativa. Se ejecutará con pavimento antideslizante sin irregularidades (dosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en espacio público, incluyent ra de pavimento de hormigón y explanada compactada previa. La contrahuella sin resalte que que tropezones. Incluye la demolición previa del pavimento de escalones inválidos y la excavad previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento difere de detección en acercamiento en inicio y final de escalera. Llevará barandilla según normativa dos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barre 1 2,00 2,00 4,00 1 107,00 107,00	m2. REFORMA ESCALERA PAVIMENTO PIEDRA CALIDAD EN ESPACIO PEATONAL Reforma de escalera existente con o sin alternativa de rampa posible en su entorno próximo. Se ejecutará de acorde a normativa. Se ejecutará con pavimento antideslizante sin irregularidades (de baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en espacio público, incluyendo solera de pavimento de hormigón y explanada compactada previa. La contrahuella sin resalte que provoque tropezones. Incluye la demolición previa del pavimento de escalones inválidos y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de escalera. Llevará barandilla según normativa y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras. 1 2,00 2,00 4,00 1 107,00

TOTAL P.E.M. ACTUACIONES

31.154,54

Espacio público nº: 134 BIS Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

ESCALINATA: LA CALZADA



Vista de la escalinata antigua con la calle Santa Beatriz de Silva al fondo

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

Análisis del Itinerario peatonal

La escalinata lógicamente tiene opciones alternativas de tránsito para ir de la calle La Calzada a la Plaza del Ayuntamiento. Aquí analizaremos sus condiciones de accesibilidad como escalera como alternativa.

Posee mayoritariamente un pavimento de guijarro o canto rodado de pequeña dimensión rejuntado con hormigón. Este pavimento tiene capacidad antideslizante, es compacto, duro, pero presenta importante resalte e incomodidad y sí tiene con firme fijación al soporte. En el tramo más cercano a la calle La Calzada posee escalones de piedra granítica con resaltes incómodos; es antideslizante y piedra de calidad. Estos pavimentos son históricos y sabemos que existen itinerarios alternativos más accesibles.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y

constructivos:





Fotos

Espacio público nº: 134 BIS Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

ESCALINATA: LA CALZADA

ESCALERAS y sus BARANDILLAS

<u>Cumplimiento</u>

Datos reales

Ancho libre> 120 cm

Ancho real: variable con mínimo de 200 cm.

Longitud rellano intermedio> 120 cm.

Varios; de más de 120 cm todos, problemas de pendientes excesivas y pavimentos inaccesibles en los

mismos.

Tramo entre 3 y 12 escalones

Varios de 8 y 9 escalones. El resto son plataformas

sucesivas elevadas.

Directriz recta a poder ser.

Curvas e irregualres.

Huella de escalón>30 cm.

Huella de escalón real: 30 – 32 cm y en las

plataformas sucesivas elevadas hasta de más de 1m.

Tabica de escalón < 16 cm

Tabica real muy variable = 10-25 cm.

Escalones sin bocel

Con resaltes.

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella

NO posee estas bandas antideslizantes.

Barandilla a ambos extremos de la escalera

NO HAY.

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos

NO HAY.

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm

NO HAY.

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

NO procede.

NO tiene.

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

La barandilla no será escalable, y los barrotes verticales

Barandilla con pasamanos de 4,5 cm. – 5cm. de \emptyset .

deben tener menos de separación de 10 cm.

NO HAY

NO HA



Espacio público nº: 134 BIS Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

ESCALINATA: LA CALZADA

BARANDILLAS. –

En los encuentros entre la escalinata y calles a distinto nivel y tramos intermedios se coloca un tipo de barandilla a analizar independientemente de la escalinata que no tiene barandillas ni pasamanos en su directriz en ninguno de sus 2 laterales.



Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm como en este caso.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 cm en desnivel mayor de 6m. en nuestro caso la barandilla tiene una altura de 100 cm y cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm. No es escalable pero la separación entre barrotes verticalmente es de 12 cm.

Deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno superior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65-75 cm. El superior tiene \varnothing de 6 cm y no cumple ya que debe de ser entre 4,5 y 5 cm y no tenemos pasamanos inferior.

Espacio público nº: 135 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: FLÓREZ OSORIO



Vista general de la calle desde calle del Reloj

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta dos espacios diferenciados, el 1º:

Es el espacio peatonal a nivel con la calle del reloj y estrictamente peatonal en plataforma sin bordillos. Presenta un acabado de losas de granito de buena calidad, antideslizante, compactas, duras, con firme fijación al soporte y sin resaltes. Es un espacio a nivel sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible. Hay que tener en cuenta que las terrazas en verano de los bares no invadan el itinerario accesible mínimo de 1,80 metros de anchura.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle llega a valores máximos del 6 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser $\leq 2 \%$.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores

máximos del 1,5 %.

El 2°; espacio es una plazuela inferior en cota conectada con unas escaleras y que enlazan con las callejuelas inferiores con características muy inaccesibles.

Pavimento de losas y adoquines de granito de buena calidad, pero con piezas sueltas y con resaltes puntuales.



Espacio público nº: 135 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: FLÓREZ OSORIO

Situación actual

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal



Losa inexistente de granito en la plazuela inferior

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentra mal enrasada con el pavimento inferior en extremo muy deteriorado. Al ser zona peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.; pero algunos decalajes de 2 cm. En la parte superior una rejilla corrida bien enrasada y con separación de aberturas de 1cm.







Espacio público nº: 135
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: FLÓREZ OSORIO

Situación actual

<u>Fotos</u>


Diseño y tipología de mobiliario urbano

ELEMENTOS DE ALUMBRADO.- Existe una en la escalera con altura libre superior a 2,20 m. No obstante, es una situación no apropiada.



PAPELERA - En esta calle hay 1 papelera en la plazuela inferior que tiene la boca. a una altura de 90 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Poseen 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.



BARANDILLA.- De protección entre los espacios elevados e inferiores. Con zócalo inferior de piedra y por su construcción es escalable entre los 20 y 70 cm de altura. Paso entre elementos verticales es superior a los 10 cm máximos permitidos. Diámetro de pasamanos es de 4 cm de envolvente, NO cumple al estar entre 45 y 50 mm.

Altura de pasamanos a 103 cm; debe ser el superior entre 95 y 105 cm. Y no tenemos pasamanos inferior obligatorio (altura entre 65 y 75 cm).



Espacio público nº: 135 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: FLÓREZ OSORIO

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Bancos.- hay 1 banco de piedra que conforma una esquina de la plazuela. Conforma por si mismo un espacio o zona de bancos. Por cumplimiento al menos un banco adaptado debería de haber; pero hay que recordar la inaccesibilidad del espacio inferior.

Geometría de los bancos

<u>Cumplimiento</u>

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

Datos reales

Son los escalones. Altura del asiento: 50 cm Fondo de asiento: 40 cm Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm NO tiene.



ESCALERAS.- Escalera que conecta el espacio superior adaptado con el espacio inferior de plazuela y callejones inaccesibles muy secundarios..





Espacio público nº: 135 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: FLÓREZ OSORIO
---	------------------------------	-----------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos:

<u>Cumplimiento</u> <u>Datos reales</u>

Ancho libre> 120 cm Ancho real: superior a 250cm.

Longitud rellano intermedio> 120 cm. 70 cm.

Tramo entre 3 y 12 escalones 7 y 11 escalones

Directriz recta a poder ser.

Directriz recta pero en dos alineaciones a 90° grados

Huella de escalón > 30 cm. Huella de escalón real: 31 cm.

Tabica de escalón<16 cm Tabica real< 15 cm.

Escalones sin bocel Escalones sin bocel pero muy deteriorados algunos

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella NO posee estas bandas antideslizantes

Barandilla a ambos extremos de la escalera NO TIENE

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos NO TIENE

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm NO TIENE

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

central

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos NO TIENE. de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 135 CALLE FLÓREZ OSORIO

01.01 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aceras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposición de rejillas adaptadas, tapas de registro, etc.

Areglos plazuela 0,15 10,00 10,00 15,00 zona de rejillas a reponer 1 12,00 12,00

27,00 140,05 3.781,35

01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO

Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando.

Banco 1 1,00

1,00 647,58 647,58

01.15 m.l.BARANDILLA O CIERRRE METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN CAÍDAS

Barandilla metálica o cierre metálico para protección de caídas desde borde de plataforma de calle o plaza a talud lateral con peligro de caída. Incluye su cimentación y anclaje en terreno o cabeza de muro existente. Totalmente rematado, pintura especial antioxidante incluida. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.

1 32,00 32,00

32,00 107,09 3.426,88

01.31 ml. ARREGLO PARCIAL DE BARANDILLA PARA SU ADAPTACIÓN

Arreglo parcial de barandilla metálica existente. Incluye ambos pasamanos en alturas y dimensiones correctas y arrglos precisos para no ser escalables y tener huecos verticales de más de 10 cm. Totalmente rematado. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.

1 10,00 10,00

10,00 69,58 695,80

01.32 m2. REFORMA ESCALERA PAVIMENTO PIEDRA CALIDAD EN ESPACIO PEATONAL

Reforma de escalera existente con o sin alternativa de rampa posible en su entorno próximo. Se ejecutará de acorde a normativa. Se ejecutará con pavimento antideslizante sin irregularidades (de baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en espacio público, incluyendo solera de pavimento de hormigón y explanada compactada previa. La contrahuella sin resalte que provoque tropezones. Incluye la demolición previa del pavimento de escalones inválidos y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de escalera. Llevará barandilla según normativa y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras.

1 3,00 5,60 16,80

16,80 253,04 4.251,07

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE** 01.34 m2. RAMPA EN ESPACIO PEATONAL PAVIMENTO 1 Rampa acorde a normativa realizada en pavimento antideslizante sin irregularidades (de piedra de calidad, adoquinado granito, etc) en itinerario peatonal adaptado en espacio público, incluyendo base de pavimento de hormigón si se precisa, y explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente o escalones y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de rampa. Llevará barandilla según normativa, petos de seguridad laterales, y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras. 35,00 35,00 9.114.35 35,00 260,41

TOTAL P.E.M. ACTUACIONES

21.917,03

Espacio público nº: 136 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: HUGO DE PAYNS



Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle es un espacio de tráfico restringido con bordillos muy bajo entre 0 y 4 cm formalizando unas aceras de losas de granito de anchura mínima de 2,10 m. con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Realmente el espacio funciona como una plataforma única con uso peatonal y de tráfico restringido.

Presenta un acabado de hormigón fratasado en el espacio central de la sección, hormigón rugoso antideslizante, compacto, duras, sin resalte y firme sujeción al soporte.

En los espacios laterales de losas de granito tenemos acabado antideslizante, compacto, duras, con resaltes y varias sin firme sujeción al soporte.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle llega a valores máximos del 12 %.

Es una conexión que siempre se evitará y se buscará recorrido alternativo.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es variable pero se mantiene Entorno al 2 %.

La acera izquierda termina en la escalera no adaptada incluida en la calle Mirador.



Espacio público nº: 136
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

Situación actual

У

Fotos

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones ni proceden ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentra enrasada con el pavimento central.

Al ser usada también como plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentra bien enrasada.

Al ser zona peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.



CALLE: HUGO DE PAYNS

Diseño y tipología de mobiliario urbano

ELEMENTOS DE ALUMBRADO.- Están colocadas del lado de La edificación y separados unos 30 cm; pero permiten El itinerario accesible con altura libre superior a 2,20 m.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD	ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAP	tación del espac	CIO PÚBLICO 136	CALLE HUG	<u>o de payns</u>		
01.01	m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aceras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposición de rejillas adaptadas, tapas de registro, etc.						
	Areglos plazuela zona de rejillas a reponer	0,15 59,00 1 2,00		42,48 2,00	44,48	140,05	6.229,42
01.29	ud. LEVANTADO SEÑAL NFO Levantado de señal de todo ti incluido.			y reposición d 2,00	e espacio ad _s 2,00	yacente 32,03	64,06
01.30	ud. COLOCACIÓN SEÑAL D Colocación de señal de todo		ıtación y reposiciór	n de espacio c	adyacente incl	luido.	
		2		2,00	2,00	155,81	311,62
	TOTAL P.E.M. ACTUACION	NES					6.605,10

Espacio público nº: 137 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: STA. BEATRIZ DE SILVA



Vista inicial de la calle desde la calle del Reloj y la Plaza del Ayuntamiento

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle Santa Beatriz de Silva parte desde el encuentro con la calle del Reloj y la Plaza del Ayuntamiento con una tipología de plataforma única con uso peatonal mayoritario y restringido vehicular. Esta primera sección de la calle es un espacio a nivel sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Los pavimentos de este espacio en su primer tramo son losas de granito con buen acabado a excepción de varias piezas deterioradas, antideslizante, dureza, sin resaltes a excepción de las deterioradas, con firme sujeción al soporte, dureza y compacidad altas. Se deben reponer las piezas deterioradas.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle llega en este tramo al 10 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 3,8 %.

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos no tenemos referencia de orientación de ancho. Esta función la debe cumplir el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.





Espacio público nº: 137
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: STA. BEATRIZ DE SILVA

<u>Situación actual</u>

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle Santa Beatriz de Silva continua con esta primera sección hasta el cruce con la C/ La Calzada y a partir de ese punto y hasta su final en el encuentro con General Vives presenta una segunda sección tipológica que consiste



Calzada de asfalto, existencia de bordillos de 9-10 cm. y aceras de hormigón deteriorado antiguo en una primera parte y de baldosa hidráulica de hormigón en color gris en piezas de 30x30 cm y de 9 pastillas en la segunda parte. Aceras de anchura insuficiente de 90 a 150 cm.

Los pavimentos de las aceras este espacio en su primer tramo donde son de hormigón; éste presenta un acabado muy deteriorado, con muchos resaltes. Donde tenemos baldosa hidráulica también presenta resaltes, deflexiones y falta de continuidad en el acabado; aunque su firmeza de

soporte es mayor.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.
Pendiente longitudinal en esta calle llega en este tramo al 8 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 6,5 %.



Esta segunda parte de la calle pide convertirse en una plataforma única como la parte inicial de la calle dado su tráfico restringido e integrarla en el casco histórico claramente. La pendiente excesiva evita su adaptación total. Espacio público nº: 137 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: STA. BEATRIZ DE SILVA

Situación actual

У

En esta calle existe paso de peatones en la parte final de la misma. Posee múltiples incumplimientos de la normativa.

Lado derecho sin vado. Lado izquierdo con vado mal ejecutado. Ya que tiene el ancho de la parte descendida del vado de 1,25 m: cuando debe de ser al menos de 1,80 m.

En los 4 metros del paso de peatones coloca bordillos, obstáculos que hacen inaccesible la acera del vado.

El mini-vado existente tiene resalte de 2 cm. debe ser de 0 cm; enrasado.



Fotos

Rampas del vado existente de hasta 16,1 %; los vados de tres rampas como estos no pueden tener más el 10 % de pendiente en sus rampas.

No presenta imbornal aguas arriba ninguno de los vados para evitar inundación del ámbito de paso.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.; ésta cumple.

La banda de señalización táctil indicadora direccional no existe en estos vados y debería de haberla y cumplir con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y cumplir con la dimensión de ancho mínimo de 80 cm. y/o el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm

La tipología de los vados además no tiene la elección correcta ya que el único vado existente se ubica en una acera que no tiene el ancho mínimo de itinerario accesible al ser inferior su anchura total de 1,80 m libres.

Reiteramos que esta segunda parte de la calle se debería transformar en una reurbanización de plataforma única como la parte inicial de la calle dado su tráfico restringido y no procederá tener vados ni pasos de peatones.

Espacio público nº: 137
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: STA. BEATRIZ DE SILVA

Situación actual

У

Fotos

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- En la parte central o lateral de la plataforma única del tramo inicial de la calle.

Se encuentran mal enrasadas con el pavimento como es preceptivo.

Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm. y una de 6 cm.





PAPELERA - En esta calle, en un lateral estancial, tenemos una papelera con la boca.a una altura de 90 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm..

Poseen 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente. Ubicación en espacio estancial ya es aleatoria y se permite en fachada.



Bancos.- Hay 2 bancos iguales y un tercero de obra. Por la proximidad de los 3 bancos se considera una zona sola de bancos. (1 de cada 5 o fracción por zona ha de ser accesible adaptado).

Por lo tanto, el cumplimiento sólo sería obligatorio en uno de los tres o añadir un cuarto accesible.

Espacio público nº: 137 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: STA. BEATRIZ DE SILVA

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los 2 bancos de madera tienen las siguientes características:

<u>Cumplimiento</u>

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

Banco corrido de obra de fábrica:

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm

Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm



<u>Datos reales</u>

Altura de respaldo: 42 cm Altura del asiento: 45 cm Fondo de asiento: 51 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:0 cm

Sin reposabrazos

Datos reales

Altura de respaldo: 33 cm Altura del asiento: 44 cm Fondo de asiento: 50 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:0 cm

Sin reposabrazos

Ubicado en zona de pavimento diferenciado de adoquinado de granito.

CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle tenemos un contenedor de basura orgánica en acera estrecha inaccesible. La altura de boca se debe encontrar a una altura inferior a 140 cm y los mecanismos de accionamiento a una altura inferior a 90 cm. están adaptados ya que:



Altura de boca: 1,25 m. Altura de accionamiento: de de mano 45 cm.

Espacio público nº: 137
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: STA. BEATRIZ DE SILVA

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

CONTENEDORES SOTERRADOS - En esta calle tenemos 4 contenedores soterrados con 3 bocas a altura de 100 cm. y 1 boca a 60 cm. y no fácil manipulación (el azul). NO Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm

Pavimento no enrasado con asientos que impiden la fácil manipulación



BOLARDOS - En esta calle los bolardos están separados 1,82 m aunque hay valores variables; están separados entre 1,80 y 2,20 m al estar en recorrido peatonal. La altura de los bolardos es de 78 cm y cumple entre 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior de 8 cm.



BOLARDOS MÓVILES VEHICULARES - En esta calle en el Inicio a la derecha lindando con la plaza del Ayuntamiento Hay una línea de bolardos bajos, alguno móvil accionable para tráfico oficial restringido.

Afecta al itinerario accesible en el paso de peatones, su altura es de 44 cm y NO cumple la altura entre 75 a 90 cm. la separación entre bolardos 1,33 m < (1,80-2,20 m). Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y cumple holgadamente (22 cm).



Espacio público nº: 137 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: STA. BEATRIZ DE SILVA

<u>Situación actual</u> y

BARANDILLAS. – Barandilla 1: en coronación de muro en sobreancho estancial tramo primero.



Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm como en este caso.

Fotos

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 m en desnivel mayor de 6m. en nuestro caso la barandilla tiene una altura de 114 cm y cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm,(8 cm, en nuestro caso) deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno superior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65-75 cm. estas cumplen todas estas premisas salvo la de no tener pasamanos inferior

Barandilla 2: en cruce con la calle La Calzada.



Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm; en este caso, hay desniveles menores.

La barandilla tiene una altura de 97 cm.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, esto lo cumple. Pero no cumple las aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm,(más de 1 metro, en nuestro caso). Deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno superior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65-75 cm. pasamanos único a 97 cm y no tiene pasamanos inferior.

Ø pasamanos 8 cm NOi cumple. (4,5-5 cm).

Espacio público nº: 137 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCE	SIBILIDAD CALLE: STA. BEATRIZ DE SILVA
---	---

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Barandilla 3: en tramo final lateral izquierdo.



Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm; en este caso, hay desniveles mayores.

La barandilla tiene una altura de 85 cm.; altura mínima debe ser de 90 cm.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, esto NO lo cumple. Pero no cumple las aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm,(más de 1 metro, en nuestro caso). Deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno superior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65-75 cm. pasamanos único a 85 cm QUE NO CUMPLE y no tiene pasamanos inferior.

 \emptyset pasamanos 5 cm si cumple. (4,5-5 cm).

ESCALERAS.- Escalera que conecta esta calle con la calle General Vives.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y

constructivos:





Espacio público nº: 137 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: STA. BEATRIZ DE SILVA
---	------------------------------	------------------------------

Situación actual Fot

ESCALERAS mencionadas.-

<u>Cumplimiento</u>

Ancho libre> 120 cm Ancho real mínimo:

Longitud rellano intermedio> 120 cm. Siempre superiores a

Tramo entre 3 y 12 escalones Entre 8 y 12 escalon

escalón con G. Vives

Directriz recta a poder ser. Recta.

Huella de escalón>30 cm. Huella de escalón re

Tabica real= 16 cm. Tabica de escalón<16 cm

Escalones sin bocel Escalones sin bocel.

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella NO posee estas ban

Barandilla a ambos extremos de la escalera NO; sólo un lateral

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos NO, cuando la hay :

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm Sólo el superior a 94

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos

de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

La barandilla no será escalable, y los barrotes verticales NO CUMPLE cuando deben tener menos de separación de 10 cm.

Barandilla con pasamanos de 4,5 cm. – 5cm. de \varnothing .

NO procede.

NO tiene.



Fotos Datos reales eal mínimo: 145cm. e superiores a 125 cm de longitud. y 12 escalones; rellano final con genera 1 con G. Vives. de escalón real: 35 cm. real= 16 cm. es sin bocel. see estas bandas antideslizantes. lo un lateral y cuando lo hay. ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. recede. e.		
Datos reales eal mínimo: 145cm. e superiores a 125 cm de longitud. y 12 escalones; rellano final con genera 1 con G. Vives. de escalón real: 35 cm. real= 16 cm. es sin bocel. see estas bandas antideslizantes. lo un lateral y cuando lo hay. ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. decede. ne. MPLE cuando la hay.	DAD	CALLE: STA. BEATRIZ DE SILVA
eal mínimo: 145cm. e superiores a 125 cm de longitud. y 12 escalones; rellano final con genera 1 con G. Vives. de escalón real: 35 cm. real= 16 cm. es sin bocel. see estas bandas antideslizantes. lo un lateral y cuando lo hay. ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. dede. me. MPLE cuando la hay.		<u>Fotos</u>
eal mínimo: 145cm. e superiores a 125 cm de longitud. y 12 escalones; rellano final con genera 1 con G. Vives. de escalón real: 35 cm. real= 16 cm. es sin bocel. see estas bandas antideslizantes. lo un lateral y cuando lo hay. ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. dede. me. MPLE cuando la hay.		
e superiores a 125 cm de longitud. y 12 escalones; rellano final con genera 1 con G. Vives. de escalón real: 35 cm. real = 16 cm. es sin bocel. see estas bandas antideslizantes. lo un lateral y cuando lo hay. ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. decede. me. MPLE cuando la hay.	<u>Datos</u>	<u>s reales</u>
y 12 escalones; rellano final con genera 1 con G. Vives. de escalón real: 35 cm. real= 16 cm. es sin bocel. see estas bandas antideslizantes. lo un lateral y cuando lo hay. ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. recede. MPLE cuando la hay.	eal mí	nimo: 145cm.
de escalón real: 35 cm. real = 16 cm. es sin bocel. see estas bandas antideslizantes. lo un lateral y cuando lo hay. ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. reede. MPLE cuando la hay.	super	iores a 125 cm de longitud.
real = 16 cm. es sin bocel. see estas bandas antideslizantes. lo un lateral y cuando lo hay. ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. cede. MPLE cuando la hay.		
es sin bocel. see estas bandas antideslizantes. lo un lateral y cuando lo hay. ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. cede. MPLE cuando la hay.	de esco	alón real: 35 cm.
see estas bandas antideslizantes. Io un lateral y cuando lo hay. ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. ocede. ne. MPLE cuando la hay.	real=	16 cm.
lo un lateral y cuando lo hay. ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. cede. MPLE cuando la hay.	es sin	bocel.
ando la hay se queda corta. superior a 94 cm, no tiene inferior. cede. ne. MPLE cuando la hay.	see est	as bandas antideslizantes.
superior a 94 cm, no tiene inferior. cede. MPLE cuando la hay.	lo un l	ateral y cuando lo hay.
MPLE cuando la hay.	ando l	a hay se queda corta.
MPLE cuando la hay.	superio	or a 94 cm, no tiene inferior.
MPLE cuando la hay.	cede	
MPLE cuando la hay.		
	. = .	
	MPLE	cuando la hay.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 137 CALLE SANTA BEATRIZ DE SILVA

01.01 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aecras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposiciónd e rejillas adaptadas, tapas de registro, etc.

 Areglos parte 1 I/bandas direcc, 0,1
 92,00
 10,00
 92,00

 sobreanchos
 90,00
 7,00
 630,00

722,00 140,05 101.116,10

01.11 m2. REFORMA ESCALERA EN ESPACIO PEATONAL

Reforma de escalera existente con o sin alternativa de rampa posible en su entorno próximo. Se ejecutará de acorde a normativa. Se ejecutará con pavimento antideslizante sin irregularidades (de baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en espacio público, incluyendo solera de pavimento de hormigón y explanada compactada previa. La contrahuella sin resalte que provoque tropezones. Incluye la demolición previa del pavimento de escalones inválidos y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de escalera. Llevará barandilla y ambos pasamanos según normativa y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras.

32,00 32,00

32,00 174,28 5.576,96

01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO

Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando.

 bancos
 2
 2,00

 papelera
 1
 1,00

 Buzones cont, sot.
 4
 4,00

7,00 647,58 4.533,06

01.31 ml. ARREGLO PARCIAL DE BARANDILLA PARA SU ADAPTACIÓN

Arreglo parcial de barandilla metálica existente. Incluye ambos pasamanos en alturas y dimensiones correctas y arrglos precisos para no ser escalables y tener huecos verticales de más de 10 cm. Totalmente rematado. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.

1 8,00 8,00 1 43,00 43,00

51,00 69,58 3.548,58

Espacio público nº: 138 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: EL MIRADOR



Vista general de la calle

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual y Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle es un espacio a nivel sin bordillos en plataforma única con uso peatonal y de tráfico restringido.

Presenta un acabado de hormigón rayado rugoso para tener capacidad antideslizante dada la enorme pendiente que presenta la calle. Este hormigón es antideslizante, compacto, duras, pero presenta importantes resaltes.

Es un espacio a nivel sin bordillos con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.
Pendiente longitudinal en esta calle llega a valores máximos enormes del 29,6 %.

Calle inaccesible por enorme pendiente; intransitable para personas mayores, usuarios discapacitados, etc. Es una conexión que siempre se evitará y se buscará recorrido alternativo.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 12 %.

Obstáculos laterales sin orientación de ancho como muretes.

Espacio público nº: 138
Zona CASCO ANTIGUO
DIAGNÓSTIC

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **EL MIRADOR**

Situación actual

У

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentra enrasada con el pavimento en la rígola central. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentra mal enrasada.

Al ser zona peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.



<u>Fotos</u>

ESCALERAS.- Escalera que conecta esta calle con la calle Hugo de Payns. Espacio de tránsito inaccesible.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos:



<u>Cumplimiento</u>

<u>Datos reales</u>

Ancho libre> 120 cm

Ancho real: 120cm.

Longitud rellano intermedio> 120 cm.

No tiene.

Tramo entre 3 y 12 escalones

9 escalones

Directriz recta a poder ser.

Curva.

Espacio público nº: 138 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: El Mirador
---	------------------------------	--------------------------

Situación actual <u>Fotos</u>

ESCALERAS.-

<u>Cumplimiento</u> <u>Datos reales</u>

Huella de escalón>30 cm. Huella de escalón real en extremo: 28 cm.

Tabica de escalón<16 cm Tabica real= 18 cm.

Escalones sin bocel Escalones sin bocel.

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella NO posee estas bandas antideslizantes

Barandilla a ambos extremos de la escalera NO TIENE

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos NO TIENE

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm NO TIENE

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

central

NO procede.

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos NO tiene.

de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

Calle absolutamente inaccesible en la que NO debemos invertir ya que se debe utilizar siempre itinerario alternativo.

Espacio público nº: 139 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: ANTIGUA SUBIDA



Vista general en tramo intermedio desde la plazuela inferior de C/ Flórez Osorio hasta cruce con la C/ Mirador

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle es un espacio trasero residual peatonal con alternativas de conexión más accesibles. Decimos esto porque es un espacio peatonal totalmente inaccesible por pendientes y pavimentos incómodos e intransitables.

Presenta una plataforma sin bordillos con varios acabados:



- un acabado de guijarros rejuntados con hormigón, totalmente inaccesible por resaltes e incomodidad.



Inicio de la calle desde El Rañadero, incluso con 2 escalones.

Espacio público nº: 139 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: ANTIGUA SUBIDA
--	------------------------------	-----------------------

Análisis del Itinerario peatonal

- un acabado de hormigón rayado con fuertes resaltes, totalmente inaccesible por resaltes e incomodidad.



- un acabado en tierra en tramo final hasta llegar a la que denominamos escalinata de la C/ La Calzada., totalmente inaccesible por falta de pavimento.





Todos estos tramos con 3 pavimentos inaccesibles tienen anchura superior a 1,80 metros; y pendientes longitudinales en todos los casos muy elevados llegando a un máximo del 31,3 % y pendientes transversales de hasta el 18,3 %.

Espacio público nº: 139
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: ANTIGUA SUBIDA

Situación actual

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- NO se encuentran enrasadas con el pavimento ya que éste es irregular. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentran mal enrasada con el pavimento ya que este es irregular. Al ser zona peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. La separación de barrotes es de 1 cm.



<u>Fotos</u>



<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

BARANDILLA.- De protección entre el espacio final en tierra y la escalinata de la Calzada..

No presenta posibilidad de ser escalable entre los 20 y 70 cm de altura como es preceptivo. Paso entre elementos verticales es superior a los 10 cm máximos permitidos; ya que son 12 cm.

Diámetro de pasamanos es de 6 cm de envolvente, NO cumple al estar entre 45 y 50 mm.

Altura de pasamanos a 100 cm; debe ser el superior entre 95 y 105 cm. Y no tenemos pasamanos inferior obligatorio (altura entre 65 y 75 cm).



Calle inaccesible en la que NO debemos invertir en accesibilidad imposible ya que se debe utilizar siempre itinerario alternativo.

Espacio público nº: 140 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: TRAS CASINO LA TERTULIA



Calle residual que une la calle El Rañadero con la plazuela inferior de C/ Flórez Osorio

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u>

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle es un espacio trasero residual peatonal con alternativas de conexión más accesibles. Decimos esto porque es un espacio peatonal totalmente inaccesible por pavimentos inexiistentes o incómodos e intransitables.

Presenta una plataforma sin bordillos sin pavimento o en tierra y con restos de hormigón o piedras sueltas y rígola a trozos central muy deteriorada. Totalmente inaccesible por resaltes e incomodidad.

La propuesta es urbanizar este espacio peatonal en calidad normal; no superior y permitir su uso por todos los ciudadanos.

La plataforma peatonal tienen anchura superior a 1,80 metros; y pendiente longitudinal máxima suave del 2,5 % y pendientes transversales de hasta el 3,6 %.

Peldaños de la edificación invasivo con el espacio público sin señalizar con barandillas laterales o elementos de mobiliario



Espacio público nº: 140
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: TRAS CASINO LA TERTULIA

Fotos

<u>Situación actual</u> y

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- Se encuentran mal enrasada con el pavimento ya que este es irregular. Al ser zona peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. La separación de barrotes es de 1 cm.

BARANDILLA.- De protección entre la plataforma en tierra y diferencia de cota lateral.

Sí presenta posibilidad de ser escalable entre los 20 y 70 cm de altura por lo que no es accesible.

Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm como en este caso.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 cm en desnivel mayor de 6m. en nuestro caso la barandilla tiene una altura de 120 cm.

Paso entre elementos verticales es superior a los 10 cm máximos permitidos.

Diámetro de pasamanos es de 5 cm de envolvente, cumple al estar entre 45 y 50 mm.

Altura excesiva de pasamanos a 120 cm; debe ser el superior entre 95 y 105 cm. Y no tenemos pasamanos inferior obligatorio (altura entre 65 y 75 cm).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA AL	TURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPTA	ACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 140) CALLE ICAMINO	TRAS CASINO	o la tertul	<u>IA</u>
01.03	Pavimento antideslizante s etc.) para crear itinerario o masa para aceras, previa	CORRECTO DE BALDOSA O SIMII in irregularidades de calidad 2 (bald adaptado en aceras o espacio peato explanada compactada previa. Inclu rmación de cajeado de base de expl	osa hidráulica o ad nal, incluyendo bas ye la demolición pi	doquín de hor se de hormigá	migón, ón en	
		1 75,00 3,00	225,00	225,00	43,06	9.688,50
01.15	m.I.BARANDILLA O CIERRRE METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN CAÍDAS Barandilla metálica o cierre metálico para protección de caídas desde borde de plataforma de calle o plaza a talud lateral con peligro de caída. Incluye su cimentación y anclaje en terreno o cabeza de muro existente. Totalmente rematado, pintura especial antioxidante incluida. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.					
	escalón peligrosos	2 1,50	3,00	3,00	107,09	321,27
01.31	Arreglo parcial de barandi correctas y arrglos preciso	E BARANDILLA PARA SU ADAPTACIÓ lla metálica existente. Incluye ambos s para no ser escalables y tener hued limiento y adaptado a Normativa de	s pasamanos en alt cos verticales de má	ás de 10 cm.		
		1 6,00	6,00	6,00	69,58	417,48
	TOTAL P.E.M. ACTUAC	IONES				10.427,25

Espacio público nº: 141 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: HOSPITAL



Vista de la calle desde el inicio que parte de la Avenida del Castillo

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual y Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta una tipología de calzada central de hormigón impreso semejando dibujo de adoquín recto con aceras enrasadas de pavimento de hormigón impreso acabado rugoso estriado color crema. Al no presentar altura de bordillo y ser este pavimento apto para el tránsito de todo tipo de usuarios, se puede considerar itinerario accesible toda la plataforma y considerarla como única por el tráfico de tan baja intensidad que posee y velocidad inferior a 30 Km/h. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle.

En este punto inicial cabe señalar que actualmente existe un solar donde se ha demolido una vieja edificación y el vallado invade parte del espacio público de esta calle. La normativa nos indica que en estos casos se debe mantener la línea de vallado en la alineación edificada de la calle y si existiera desnivel sin vallado colocar franja de pavimento táctil direccional en los 40 cm extremos de la plataforma o acera.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es reducida y <6 %, cumpliendo la normativa.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %. Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente menor del 2 %, pero presenta tramos de hasta el 3,6 %.

El pavimento, tanto el hormigón impreso dibujo similar a adoquín y el estriado, es antideslizante, compacto, duro y sin resaltes como corresponde a un pavimento adaptado.

Espacio público nº: 141 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: HOSPITAL

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta en el edificio del Hospital de La Reina una escalera saliente al espacio público que debería estar señalizada (o con 2 elementos de mobiliario o 2 barandillas) para evitar tropezar a usuarios invidentes.



Visión de la calle limpia y genérica donde se aprecia la plataforma única despejada y los elementos de alumbrado público en fachada.



Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y actualmente no se precisan ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.

Tapas de instalaciones enrasadas con el pavimento sin resaltes.



PAPELERA - En esta calle las papeleras cumple con altura de boca comprendida entre 70 y 90 cm al estar a 85 cm

Además poseen 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.

Pero esta papelera si se ubicara en el lugar correcto, extremo exterior de acera NO cumplirían por tener aristas vivas.

Total unidades: 3

Una de ellas inutilizada por el vallado provisional de solar comentado anteriormente.





Espacio público nº: 141 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: HOSPITAL
---	------------------------------	------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

SEÑAL DE TRÁFICO- Señal de Dirección Prohibida inicial en el lateral de la plataforma única. Se ubica en el extremo de la sección y no entorpece el itinerario mínimo accesible que se cumple. Por lo tanto, al no invadir el itinerario peatonal no es obligatorio que deba ubicarse por encima de 2,20 m.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS L	ONGITUD ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPTAC	IÓN DE	EL ESPACIO PÚBLICO 141	CALLE EL HO	<u>ospital</u>		
01.03	m2. PAVIMENTO CORR Pavimento antideslizante sin irreg etc.) para crear itinerario adaptad masa para aceras, previa expland existente, rejillas, etc. y formació	ularidad do en ac ada com	eras o espacio peatonal, i pactada previa. Incluye la	nidráulica o ao ncluyendo ba: demolición p	doquín de hor se de hormigó	migón, n en	
	X rejillas a modificar	1	5,00	5,00	5,00	43,06	215,30
01.15	m.I.BARANDILLA O CIERRRE ME Barandilla metálica o cierre metá plaza a talud lateral con peligro o muro existente. Totalmente remat a Normativa de accesibilidad con	lico para de caída ado, pir	a protección de caídas des . Incluye su cimentación y ttura especial antioxidante	de borde de p anclaje en ter	reno o cabeza	ı de	
	escalón peligrosos	1	1,50	1,50	1,50	107,09	160,64
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONES	••••••					375,94

Espacio público nº: 142 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: LA ESTAFETA



Inicio de la calle desde la Avenida del Castillo

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Es un espacio de calle de plataforma única, sin aceras ni bordillos, de uso peatonal que convive con un tráfico vehicular muy bajo de uso prácticamente vecinal.

Esta calle posee tramos con acabado asfáltico mayoritariamente y un tramo inicial de hormigón. Todos ellos con importantes deterioros y resaltes que hacen el tránsito no adaptado.

El itinerario libre posee una geometría siempre superior a 1,80 m. de anchura y altura libre de 2,20 m. pero presenta el problema mencionado de acabado deteriorado, irregular y con resaltes. Requiere pavimentación nueva continua en plataforma única. El asfalto es antideslizante y bien ejecutado es apto por su dureza y continuidad también.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.
Pendiente longitudinal en esta calle es reducida y <5,5 %.
Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe ser <=2 %. Pendiente transversal de la plataforma es superior algunos tramos al 2 %, evitable con una futura pavimentación.



<u>Fotos</u>

Tramo con resaltes

Espacio público nº: 142
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: ESTAFETA

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Presenta también un desnivel aislado por poyo con riesgo de tropezón y caída.





Tramo final de asfalto también con resaltes

Pasos peatonales

Esta calle de plataforma única no presenta ni precisa pasos de peatones al entender que conviven el vehículo y el peatón.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra Sin enrasar con el pavimento.

Al ser en tramo de plataforma única de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.



Espacio público nº: 142 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: ESTAFETA	
---	--

<u>Situación actual</u>

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

BOLARDOS - En esta calle hay 2 bolardos que deberían estar separados entre 1,80 y 2,20 m si están en recorrido peatonal o itinerario accesible; pero no es necesario pues la plataforma permite suficiente ancho de paso.

La altura de los bolardos es de 70 cm y debe ser de 75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior de 8 cm.
Estos datos geométricos se deben cumplir para ser detectados adecuadamente por los invidentes



SEÑAL DE TRÁFICO- Señal de dirección prohibida inicial situada en el lateral exterior de la plataforma única. Permite el itinerario adaptado de 1,80 x2 20 m sin problemas y su altura es superior a 2,20 m.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA A	LTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA A	DAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLIC	O 142 CALLE LA E	<u>ESTAFETA</u>		
01.02	Pavimento antideslizante losas de hormigón, etc.) incluyendo base de horm la demolición previa del	O CORRECTO DE BALDOSA O SIM sin irregularidades de calidad 2 (bal para crear itinerario adaptado en ca nigón apta para tráfico rodado, previ pavimento existente y formación de ca adaptadas, etc. todo ello incluid en	ldosa hidráulica o o ille de plataforma o ia explanada comp cajeado de base de	adoquín de hor única de tráfico actada previa.	mixto, Incluye	
	Urbanizar en plataforma 1	única calidad 1 181,00	6,50	1.176,50		
				1.176,50	54,49	64.107,49
01.21	otro tipo de acero incluid	PRIO DE TRÁFICO afico en límite de pavimento entre zon da cimentación, anclajes, sin aristas v uido retirada de bolardo no adaptado 5	vivas que puedan c			474,05
				3,00	94,01	474,03
	TOTAL P.E.M. ACTUA	CIONES				64.581,54

Espacio público nº: 143 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SALINAS



Vista de la calle desde el inicio que parte de la Avenida del Castillo

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

V

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle presenta una tipología de plataforma única con uso restringido y de baja intensidad del vehículo por lo que el uso peatonal es mayoritario. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la calle.

Los pavimentos de esta calle son tramo central de hormigón impreso de más de 3 m de anchura y franjas laterales enrasadas de adoquín pequeño de granito de ancho variable entre 30 y 110 m.

Además en tramo intermedio de la calle se ubican dos espacios laterales también con dimensiones de itinerario accesible enrasados con la calle principal y con pavimento de hormigón impreso.



Espacio público nº: 143 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: SALINAS

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Las franjas laterales de adoquín pequeño de granito presentan una textura con resaltes y discontinua que por ello, no cumple con las especificaciones de un pavimento adaptado a accesibilidad.

No obstante, al ser laterales que no reducen el itinerario libre de pavimento de hormigón impreso que si cumple como pavimento adaptado; podemos asegurar que la pavimentación de esta calle es correcta.



Vista de calle y sus pavimentos

Además en los laterales donde se generan los espacios o plazoletas estanciales estas franjas de adoquín de granito discurren longitudinalmente en la calle y pueden servir como referencia de orientación de ancho; aunque esta función la cumple rigurosamente sólo el pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.



Espacio lateral enrasado y sus pavimentos



Segundo espacio lateral

Espacio público nº: 143 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Salinas
---	------------------------------	-----------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en esta calle en su tramo inicial de 15 metros, es excesiva y tiene un valor de 8,5 % El resto de la calle ya posee una pendiente < 6 % y cumple con el criterio de itinerario accesible adaptado.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.
Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente menor del 2 %, pero presenta tramos de hasta el 3,5 % en localizaciones puntuales o por resaltes.

El pavimento, tanto el hormigón impreso como el adoquín recto de hormigón, es antideslizante, compacto, duro y está sin resaltes como corresponde a un pavimento adaptado a excepción de algún punto localizado del adoquín. Ver fotos.





Deterioro de adoquines y existencia de escalón saliente al espacio público que debería estar señalizado (o con 2 elementos de mobiliario o 2 barandillas) para evitar tropezar a usuarios invidentes.

Espacio público nº: 143 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Salinas
--	------------------------------	-----------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y actualmente no se precisan ya que tenemos calle de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm. Resto de tapas de instalaciones enrasadas con el pavimento sin resaltes.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTUR	A PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPTA	ACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 14	13 CALLE SALINA	<u>\S</u>		
01.02	Pavimento antideslizante sin irre	RRECTO DE BALDOSA O SIMILAR egularidades de calidad 2 (baldosc	hidráulica o ado	oquín de hoi		
	incluyendo base de hormigón o la demolición previa del pavim	crear itinerario adaptado en calle d apta para tráfico rodado, previa ex ento existente y formación de cajec adas, etc. todo ello incluid en la in	olanada compac do de base de e	tada previa.	Incluye	
	areglos menores y x sumideros	1 15,00	15,00	15,00	54,49	817,35
01.15	m.I.BARANDILLA O CIERRRE M	METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN	N CAÍDAS			
	plaza a talud lateral con peligra	etálico para protección de caídas do de caída. Incluye su cimentación natado, pintura especial antioxidant completamente.	y anclaje en terre	eno o cabezo	a de	
		1 2,00	2,00	2,00	107,09	214,18
	TOTAL P.E.M. ACTUACION	ES				1.031,53

Espacio público nº: 144 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: GUIDO DE GARDA



Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

Fotos


Análisis del Itinerario peatonal

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Inicialmente tenemos soportales de 2,40 m de anchura libre en ambas aceras. La acera izquierda sigue en soportal hasta el final de la calle y en la acera derecha acaba el soportal en un tramo intermedio para seguir la acera con un estrechamiento excesivo y sólo tener un ancho de 80 cm. Esta situación es provisional porque el planeamiento diseña también soportales futuros de anchura de 2,40 m. en este tramo futuro.



Acera en soportal lado izquierdo



Las terrazas de las cafeterías, restaurantes o bares producen puntualmente estrechamientos en el itinerario accesible.

Espacio público nº: 144 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD
---	------------------------------

CALLE: GUIDO DE GARDA

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal



Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en extremos es reducida < 6 %, pero en el resto de la calle es excesiva y de valor medio 7,5 %. Es inevitable.


Pendiente transversal de las aceras debe ser <=2 %.
Pendiente transversal de las aceras y soportales es de 1,8 %, cumple.

Altura de bordillos en esta calle : 13 cm.

Acera derecha excesivamente estrecha, tramo final de la calle.

Pavimento de espacio peatonal es antideslizante, compacto, duro y sin resaltes. Baldosas de granito abujardado o similar. Cumplimiento de la normativa vigente.

Los pequeños desniveles aislados sólo se permiten si la pendiente Longitudinal no sufre incremento por encima del 6 % accesible. Caso de los tramos extremos de la calle.



Detalle baldosa acera y pequeño desnivel para facilitar entrada a nivel en edificio

Espacio público nº: 144
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: GUIDO DE GARDA

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Tenemos 3 pasos de peatones resueltos por el método de pasos sobreelevados.

Paso de peatones 1

El pavimento sobreelevado de la calzada debe estar enrasado con la acera pero presenta resalte de 2 cm. Ancho de la elevación de calzada corresponde con el ancho del paso de peatones (3,5 m).

Los bolardos reducen excesivamente el paso disponible en el cruce al estar separados 1,70 m y no tener separación entre 1,80 y 2,20 m.

En la acera no se dispone franja de 60-80 cm de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea entre la acera y la calzada en el paso de peatones. Tampoco tenemos franja perpendicular de pavimento táctil direccional (anchura de 90 a 120 cm) desde la supuesta franja de pavimento de botones hasta la línea edificada. Estas dos franjas deberían existir con las texturas definidas en la Orden VIV/561/2010 y con color específico recomendado (naranja o similar o blanco).



Paso de peatones 1 lado avenida del Castillo

Paso de peatones 2

El pavimento sobreelevado de la calzada debe estar enrasado con la acera pero presenta resalte de 2-3 cm. Ancho de la elevación de calzada corresponde como debe con el ancho del paso de peatones (5 m).

Se aprovecha el paso de peatones para entrada de vehículos a garaje, NO se permite esta dualidad en los pasos de peatones.

En la acera no se dispone franja de 60-80 cm de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea entre la acera y la calzada en el paso de peatones. Tampoco tenemos franja perpendicular de pavimento táctil direccional (anchura de 90 a 120 cm) desde la supuesta franja de pavimento de botones hasta la línea edificada. Estas dos franjas deberían existir con las texturas definidas en la Orden VIV/561/2010 y con color específico recomendado (naranja o similar o blanco).



Espacio público nº: **144**Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: GUIDO DE GARDA

Situación actual

Pasos peatonales

Paso de peatones 3

El pavimento sobreelevado de la calzada debe estar enrasado con la acera pero presenta resalte de 2-3 cm. Ancho de la elevación de calzada corresponde con el ancho del paso de peatones (4,5 m).

En la acera no se dispone franja de 60-80 cm de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea entre la acera y la calzada en el paso de peatones. Tampoco tenemos franja perpendicular de pavimento táctil direccional (anchura de 90 a 120 cm) desde la supuesta franja de pavimento de botones hasta la línea edificada. Estas dos franjas deberían existir con las texturas definidas en la Orden VIV/561/2010 y con color específico recomendado (naranja o similar o blanco).



Paso de peatones 3 tramo final de la calle

Estos 3 pasos peatonales poseen sendos sumideros aguas arriba, que es lo recomendable en vados peatonales de descenso de acera. Pero, en el caso de pasos sobreelevados, sería recomendable rejilla adaptada continua a lo largo de todo el ancho del paso en el encuentro con el bordillo. Esta solución es la que mejor resuelve la recogida de aguas pluviales en un paso sobreelevado.

Además es importante saber que los pasos sobreelevados se deben ejecutar en calles con pendiente longitudinal baja y siempre inferior al 5 %, esta calle posee pendiente longitudinal superior. Las pendientes de las rampas de incorporación vehicular al paso sobreelevado no deben ser superiores al 10 %, aquí en las rampa inferior del paso sobreelevado 1 (el primero aguas arriba) tenemos un 14 %. También cabe señalar que los pasos sobreelevados limitan su uso cuando la altura de bordillo no es superior a 11 cm. Esta calle posee 13 cm de altura de bordillo.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

BOLARDOS - En esta calle los bolardos están separados 1,70 m y deberían estar separados entre 1,80 y 2,20 m al estar en recorrido peatonal.

La altura de los bolardos es de 70 cm y NO cumple entre75 a 90 cm.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior de 8 cm.

SEÑAL DE TRÁFICO- Señal de STOP situada en el lateral exterior de la acera y presentando alineación con otros elementos de mobiliario urbano, que es la ubicación correcto. Presenta una altura libre inferior de 2,10 m, debiéndose ubicar por encima de 2,20 m. Señal informativa de autobuses también tiene altura por debajo de 2,20 m libres.



Bolardos y elementos urbanos

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: GUIDO DE GARDA
	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

PAPELERA - En esta calle la papelera cumple con altura de boca comprendida entre 70 y 90 cm al estar a 84 cm

Además posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 27 CALLE ISAAC PERAL 01.09 ud. VADO ADAPTADO EN ITINERARIO PEATONAL Formación de vado de dos rampas, tres rampas o rampa única según convenga en el cumplimiento del Reglamento; todas ellas con pendientes adecuadas y que permite también el uso del itinerario peatonal. Incluye las bandas de acercamiento con pavimento diferenciado táctil direccional en textura y color. Incluye la base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa, la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Se deberá ejecutar la demolición y reposición de bordillos hundidos en el frente del vado y los paviemntos existentes ya sean vados defectuosos o aceras existentes. Se ejecutarán en aceras o vados defectuosos de acera o mediana o isleta central de calles. Banda final de 60 cm o 80 cm de pavimento tactil de botones y formación de resto de las rampas en pavimento como el resto de la acera. Incluirá formación de sumidero en punto colocado aguas arriba previo al vado. 4,00 3.431,00 4,00 857,75 01.21 ud. BOLARDO DISUASORIO DE TRÁFICO Bolardo disuasorio de tráfico en límite de pavimento entre zona peatonal y de tráfico o posición de otro tipo de acero incluida cimentación, anclajes, sin aristas vivas que puedan cortar y separadas entre sí 1,80 -2,20 m. incluido retirada de bolardo no adaptado si es preciso. 6,00 6,00 94,81 568,86 01.24 PAVIMENTACIÓN DE CALZADA ELEVADA DE ASFALTO m2. Pavimentación de calzada para permitir a la sección de la calle quedar a nivel con las operaciones de fresado y las necesarias para la correcta adherencia entre pavimentos. también válida para pavimentación de asfalto deteriorado incluidas siempre la demolición previa si se precisa. paso vehicular demolido y pav. para 1 64,00 64,00 no confundir a paso peatonal 64,00 35,25 2.256,00 01.29 ud. LEVANTADO SEÑAL NFORMATIVA, SEÑALES TRÁFICO, ETC Levantado de señal de todo tipo, reubicación incluida cimentación y reposición de espacio adyacente incluido. 1,00 1,00 32,03 32,03 01.30 ud. COLOCACIÓN SEÑAL DE TODO TIPO Colocación de señal de todo tipo, incluida cimentación y reposición de espacio adyacente incluido. 1,00 155,81 155,81 1,00 TOTAL P.E.M. ACTUACIONES 6.443,70

Espacio público nº: 145 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA **CAMINO JACOBEO**



Vista de la travesía desde el inicio del tramo inicial enrasado

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Esta travesía presenta 3 tramos diferenciados:

Tramo inicial con aceras enrasadas de pavimento impreso y calzada central en adoquín de hormigón. Al no presentar altura de bordillo y ser este adoquín recto apto para el tránsito de todo tipo de usuarios, se puede considerar itinerario accesible toda la plataforma en este primer tramo. Por lo tanto, tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en todo este tramo inicial.

Tramo intermedio con plataforma única de asfalto a todo ancho y con acabado de asfalto en buen estado y sin resaltes. Al considerarlo plataforma única tenemos itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en todo este tramo intermedio.



Tramo intermedio

Espacio público nº: 145 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA **CAMINO JACOBEO**

Tramo final en el que sólo tenemos acera Izquierda y un bordillo derecho al terreno sin urbanizar ni edificar.

En este tramo sólo se precisa llegar a la acera derecha para acceder a edificios existentes. Esta acera derecha tiene un ancho de 2,40 m, superior al 1,80 m mínimo. Altura de bordillo es de 13 cm.



La utilización como plataforma única de los dos primeros tramos de esta calle; al ser de tráfico de muy baja intensidad, es perfectamente posible.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser \leq 6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es reducida y \leq 6 %, cumpliendo la normativa.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %. Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente menor del 2 %, pero presenta tramos del 3%.

Análisis del Itinerario peatonal

El pavimento del primer tramo, tanto el hormigón impreso como el adoquín recto de hormigón, es antideslizante, compacto, duro y sin resaltes como corresponde a un pavimento adaptado.

El pavimento del tramo intermedio es antideslizante en la medida que lo es el aglomerado de mezcla aparentemente semidensa; presenta un acabado compactado y sin resaltes; es adecuado.



Detalle cambio de pavimentos enrasado entre los tramos inicial e intermedio

Espacio público nº: 145 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD TRAVESÍA CAMINO JACOBEO

Análisis del Itinerario peatonal

En el tramo final del análisis la acera derecha, la única existente, presenta piezas de granito abujardado de buena calidad pero algunas están deterioradas y puntualmente existen algunas piezas con resaltes.







Detalle de piezas con resaltes indeseados

Pasos peatonales

En esta travesía no existen pasos de peatones y actualmente no se precisan ya que tenemos tramos de plataforma única de tránsito vehicular y peatonal y el tramo final no precisa cruce de peatones al no existir edificaciones ni espacios públicos a la derecha.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

SEÑALES DE TRÁFICO- Señales de aparcamiento de sólo residentes y de carga y descarga en los laterales del tramo intermedio de plataforma única. Estas señales se ubican en los extremos de la sección y no entorpecen el itinerario mínimo accesible que se cumple. Por lo tanto, y pse a no invadir el itinerario peatonal es obligatorio que deban ubicarse por encima de 2,20 m.



Espacio público nº: 145
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD TRAVESÍA CAMINO JACOBEO

Situación actual

У

Fotos

Diseño y tipología de mobiliario urbano

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Al ser en tramo de plataforma única también de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,3 cm. Resto de tapas enrasadas con el pavimento sin resaltes.



BOLARDOS - En esta calle sólo hay 2 bolardos en el tramo inicial enrasado que funciona como plataforma única y están separados 1,20 m y deberían estar separados entre 1,80 y 2,20 m si están en recorrido peatonal, pero no lo entorpecen al existir tal plataforma única

La altura de los bolardos es de 80 cm y está en el rango de 75 a 90 cm y cumple.

Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior de 9 cm.



CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta travesía en el tramo intermedio de plataforma única en pavimento de asfalto continuo tenemos dos contenedores de basura orgánica genéricos de acceso desde la plataforma única. La altura de boca se debe encontrar a una altura inferior a 140 cm y los mecanismos de accionamiento a una altura inferior a 90 cm. están adaptados ya que:



Altura de boca: 1,25 m. Altura de accionamientos: de pié 30 cm y de mano 45 o 75 cm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADA	APTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLIC	CO 145 TRAVESÍA CA	MINO JACC	<u>DBEO</u>	
01.01	Pavimento antideslizante sin para crear itinerario adapta cluyendo base de hormigón	CORRECTO DE PIEDRA EN PLAT n irregularidades de calidad 1 (pi do en calle de plataforma única n, previa explanada compactada nición de cajeado de base de expl no, etc.	edra de granito, adoc de tráfico mixto o ace previa. Incluye la den	quín de granit eras de alta c nolición previ	o, etc.) alidad, in- a del	
	arreglos menores	1 10,00	10,00	10,00	140,05	1.400,50
01.02	Pavimento antideslizante sin losas de hormigón, etc.) pa incluyendo base de hormigo la demolición previa del pa	CORRECTO DE BALDOSA O SIM n irregularidades de calidad 2 (bo ra crear itinerario adaptado en c ón apta para tráfico rodado, prev vimento existente y formación de laptadas, etc. todo ello incluid er	Ildosa hidráulica o ac alle de plataforma ún via explanada compa cajeado de base de o	doquín de hor ica de tráfico ctada previa.	mixto, Incluye	
	arreglos emnores y por rejil	las 1 12,00	12,00	12,00	54,49	653,88
01.21	otro tipo de acero incluida	O DE TRÁFICO o en límite de pavimento entre zo cimentación, anclajes, sin aristas o retirada de bolardo no adaptad	vivas que puedan co			189,62
01.29		FORMATIVA, SEÑALES TRÁFICO, tipo, reubicación incluida cimen 2		e espacio ady 2,00	vacente 32,03	64,06
01.30	ud. COLOCACIÓN SEÑAL Colocación de señal de tod	DE TODO TIPO lo tipo, incluida cimentación y re _l	posición de espacio a	dyacente incl	uido.	
		2	2,00	2,00	155,81	311,62
	TOTAL P.E.M. ACTUACIO	ones				2.619,68

Espacio público nº: 146 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CAMINO JACOBEO



Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Es un espacio de calle de plataforma única sin aceras en el que conviven el tráfico vehicular y el tránsito peatonal; al ser el tráfico de muy baja intensidad es posible esta solución.

Los extremos de la plataforma no presentan en el lateral izquierdo referencia de ancho, lo cual puede provocar caídas a distinto nivel a personas ciegas. Esta referencia de ancho puede ser una banda longitudinal de pavimento táctil direccional de ancho de 40-60 cm que sirva de enlace longitudinal entre líneas edificadas. En tramo del lateral derecho con retranqueo de la edificación también se precisaría esta solución.



Inicio de la calle de plataforma única

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es reducida y <6 %, cumpliendo la normativa.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %. Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente menor del 2 %.

Espacio público nº: 146
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: CAMINO JACOBEO

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Pavimento de esta plataforma única es antideslizante en la medida que lo es el aglomerado de mezcla aparentemente semidensa.

Es un aglomerado deteriorado en algunos tramos donde pierde compacidad y continuidad, es duro y posee algunos resaltes. Para cumplir la normativa vigente no debería tener resaltes ni áreas deterioradas. Presenta algunos desniveles aislados en algunos laterales con límites e fincas y viviendas.



Ubicación de desnivel peligroso sin referencia de orientación de ancho

Pasos peatonales

Esta calle de plataforma única no presenta ni precisa pasos de peatones al entender que conviven el vehículo y el peatón

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

SEÑAL DE TRÁFICO- Señal de Dirección Prohibida situada Fuera de la plataforma única en espacio anexo lateral que no interfiere con itinerario peatonal. Por lo tanto, al no invadir el itinerario peatonal no es obligatorio que deba ubicarse por encima de 2,20 m.



Espacio público nº: 146 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CAMINO JACOBEO

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo.

Al ser plataforma única también de uso peatonal las Aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1,2 cm y algunas piezas de enlace desplzadas.



Aparcamiento adaptado

En esta plataforma única y anexa a una vivienda se ubica un espacio reservado para plaza de aparcamiento adaptado a minusválidos.

Esta plaza posee unas dimensiones de 5,30x2,10 m que NO cumple con las dimensiones mínimas de 5 x 2,20 m Pero se soluciona fácilmente con pintura.

Al estar ubicado en plataforma única el espacio de acercamiento no se estima obligatorio. Se debe enrasar el pavimento de la plataforma única con la entrada de la vivienda. Carece de señalización vertical obligatoria.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD A	NCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPTA	ACIÓN E	DEL ESPACIO	O PÚBLICO 146	S CALLE CAM	INO JACOBE	<u>O</u>	
01.02	m2. PAVIMENTO COI Pavimento antideslizante sin irre losas de hormigón, etc.) para c incluyendo base de hormigón a la demolición previa del pavime ción de arquetas, rejillas adapta	egularido rear itine pta paro ento exis	ides de cali erario adapt i tráfico rod tente y form	dad 2 (baldosa h ado en calle de ado, previa expl ación de cajead	nidráulica o a plataforma ú anada compo o de base de	doquín de hor nica de tráfico actada previa.	mixto, Incluye	
	arreglos y rejillas y bandas direccionales	0,1 1	5,00 83,00 60,00	6,00 0,40	5,00 49,80 24,00	78,80	54,49	4.293,81
01.19	ud. APARCAMIENTO ADAPTAD Creación de aparcamiento ada normativa, espacios de acercar símbolo internacional teniendo sos peatonales o con creación aparcamiento.	ptado a niento pi en cuen	minusválido ntados ade ta que su ul	os con las dimen cuadamente, seí picación será en	ñalización ver localización (tical y en suelc cercana a los	o con acce-	

TOTAL P.E.M. ACTUACIONES

1,00

1,00 456,39

IMPORTE			
4.293,81			
454 20			
456,39			
4.750,20			

Espacio público nº: 147 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	travesía: Buenavista
--	------------------------------	-----------------------------

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

1er. Tramo. Desde cruce de la C/ Estafeta a la C/ Buenavista Tramo con sección de calzada de asfalto y aceras de hormigón fratasado en buen estado salvo algunos resaltes puntuales.

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Las aceras de este 1º tramo tienen ancho total de 1,50 m.

Bordillo de altura 11-13 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Al llegar al cruce con C/ Buenavista no existe paso de peatones con vado por lo que se presenta una barrera sin resolver.

Pendiente longitudinal de la calle debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en este 1° tramo es reducida, sobre un 2,5 %.

Pendiente transversal de las aceras debe ser <=2 %. Pendiente transversal de las aceras es de 1,6 % en este tramo.

Pavimento de espacio peatonal de este tramo es antideslizante, compacto, duro y con resaltes puntuales en las juntas de hormigonado constructivas.





Espacio público nº: 147 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	travesía: Buenavista
---	------------------------------	-----------------------------

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

2º. Tramo. Desde el cruce con C/ Buenavista hasta el cruce con C/ Mercado Viejo.



Este 2º tramo comienza sin vado ni paso de peatones en el cruce con la C/ Buenvista. Poseen sus aceras pavimento de baldosa hidráulica de hormigón color gris en formato de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas.

Estas aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m., pero sólo tienen una anchura total de 1,45 m.; por lo tanto, los vados vehiculares diversos que existen en estas aceras reducen aún más estas dimensiones del itinerario peatonal.

Altura de bordillo en este 2º tramo es variable entre 9 y 13 cm de altura.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.
Pendiente longitudinal es muy pronunciada > 6 %, en este tramo, 15 %.

Pendiente transversal de las aceras debe ser <=2 %.
Pendiente transversal de las aceras llega hasta el 9 % en algunos puntos.


Pavimento de espacio peatonal de este tramo es de baldosas hidráulicas de hormigón color gris en formato de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas: es antideslizante, compacto y duro buna fijación al soporte sin resaltes.

Espacio público nº: 147 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	travesía: buenavista
--	------------------------------	-----------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal





Vistas del segundo tramo con pendientes excesivas y vados vehiculares

Este segundo tramo de calle en su acera derecha luego se transforma en un espacio peatonal elevado sobre la calzada que va perimetralmente discurriendo hasta el aparcamiento del Mercado Viejo. Este espacio lateral peatonal posee una anchura de 2m. y está pavimentada en hormigón impreso con buen acabado pero con algún resalte en el encuentro con tapas mal enrasadas, y con pendientes longitudinales de hasta el 15,8 % y transversales del 8,8 %.





Encuentro segundo tramo con acera derecha lateral elevada y visión de esta acera con pendientes excesivas.

Espacio público nº: 147 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Travesía: Buenavista
--	------------------------------	-----------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Pasos peatonales

No existen ni pasos peatonales ni vados de cruce en toda esta calle y se precisarían varios colocados adecuadamente.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

SEÑALES DE TRÁFICO- Señales diversas.

Las señales de tráfico se deben colocar en el lado del bordillo y debe mantener una altura libre de cabezada de 2,20 m siempre que se encuentre en el itinerario peatonal adaptado de un prisma de 1,80 x 2,20 m. En esta calle esto sería imposible ya que tenemos aceras menores de 1,50 m. Además las señales de esta calle si cumplen con la altura mínima de 2,20 m., pero en este caso tenemos ubicación en el lado de la fachada.

Ver fotografía lateral.



TAPAS DE REGISTRO.-

Tenemos una tapa mal enrasada con el pavimento de acera Final derecha que genera un resalte en el tránsito.




Situación actual y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

REJILLAS RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE VENTILACIÓN DE SÓTANOS-

Se deben encontrar enrasadas con el pavimento como es preceptivo. En zona petonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

Rejilla de pluviales en acera con abertura de 2,3 cm.





Rejilla de pluviales en acera con abertura de 2,3 cm.



Rejilla corrida de pluviales en acera con abertura de 1,3 cm. y deterioros

Espacio público nº: 147 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	travesía: Buenavista
---	------------------------------	-----------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

BARANDILLAS. – Barandilla en coronación de muro en acera derecha final lateral. Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm como en este caso.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 m en desnivel mayor de 6m. En nuestro caso la barandilla tiene una altura de 105 cm y cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm, deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno suprior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65 - 75 cm. estas cumplen estas premisas. NO cumple esta indicación, sólo tiene pasamanos superior.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD	ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 147 TRAVESÍA BUENVISTA									
01.02	m2. PAVIMENTO CORI Pavimento antideslizante sin irreg losas de hormigón, etc.) para cre incluyendo base de hormigón ap la demolición previa del pavimen ción de arquetas, rejillas adaptad	gularidades de ca ear itinerario ada _l ota para tráfico ro nto existente y for	lidad 2 (baldosa h otado en calle de dado, previa explo mación de cajeado	nidráulica o ad plataforma ún anada compad o de base de e	loquín de hor ica de tráfico ctada previa.	mixto, Incluye			
	Zona estancial llana final a.abaj	0 1 30,00	5,00	150,00	150,00	54,49	8.173,50		
01.03	m2. PAVIMENTO CORI Pavimento antideslizante sin irreg etc.) para crear itinerario adapta masa para aceras, previa explan existente, rejillas, etc. y formació	gularidades de ca do en aceras o e ada compactada	lidad 2 (baldosa h spacio peatonal, ii previa. Incluye la	nidráulica o ad ncluyendo bas demolición pr	loquín de hor e de hormigó	migón, n en			
	Zona paseo final acera x rejillas 1º Tramo algún resalte	etc 1 10,00 2 0,50 0,1 58,00	58,00 3,00	10,00 58,00 1 <i>7,</i> 40	85,40	43,06	3.677,32		
01.29	ud. LEVANTADO SEÑAL NFORM Levantado de señal de todo tipo, incluido.			, reposición de 4,00	e espacio ady	acente			
		·		1,00	4,00	32,03	128,12		
01.30	ud. COLOCACIÓN SEÑAL DE T Colocación de señal de todo tipo		tación y reposiciór	n de espacio a	dyacente incl	uido.			
		4		4,00	4,00	155,81	623,24		
01.31	ml. ARREGLO PARCIAL DE BARA Arreglo parcial de barandilla me correctas y arrglos precisos para talmente rematado. Cumplimien	tálica existente. Ir no ser escalables	ncluye ambos pasc s y tener huecos ve	erticales de má	ıs de 10 cm.				
		1 65,00		65,00	65,00	69,58	4.522,70		
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONES	S					17.124,88		

Espacio público nº: 148 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: MERCADO VIEJO

<u>Fotos</u>



Inicio de la calle vista desde comienzo, desde la Avda. del Castillo

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual y

Análisis del Itinerario peatonal

1er. Tramo. Desde el inicio referido existen unos 20 m de calle con aceras en ambos lados con acabado de pizarra en lajas y calzada de asfalto.

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m. Pero estas aceras de lajas de pizarra tienen anchos libres de 90 cm y 1,65 m. desde fachadas a línea de bolardos y farolas. Sin Estrechamiento por mobiliario tenemos 2 m. de acera izquierda.

Bordillos de 2 cm de altura.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en este comienzo es superior al 6 %;

Pendiente transversal de las aceras debe ser \leq 2 %. Pendiente transversal de las aceras muy variable y superior al 2 % en todo caso.

Pavimento de espacio peatonal de este tramo de lajas de pizarra no es totalmente antideslizante, si es compacto y duro pero presenta resaltes.

Espacio público nº: 148
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: MERCADO VIEJO

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

2°. Tramo. Desde el final del primer tramo, tenemos un tramo de sólo acera derecha.



Este 2º tramo con acera derecha con acabado de hormigón impreso antideslizante, compacto, duro y sin resaltes. Esta acera ahora tiene una altura de bordillo de 13 cm.

Esta acera derecha deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m. y la anchura real libre es de 1,50 m por línea de bolardos y farolas y la acera total posee 2,00 m de ancho.

Se produce por vados vehiculares que por exceso de pendiente producen un estrechamiento en el itinerario accesible adaptado por debajo de 1,20 m.

Este tramo remata con un paso de peatones para acceder al aparcamiento público existente en el nudo entre Buenavista y Mercado Viejo.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal es reducida < 6 %, en este tramo, (1-3 %) a excepción de los vados vehiculares que fuerzan esta pendiente en el itinerario peatonal que anula su cumplimiento.

Pendiente transversal de las aceras debe ser <=2 %.

Pendiente transversal de las aceras es de 1,5 % en este tramo, a excepción de los vados vehiculares que fuerza esta pendiente hasta un 10 % en el itinerario peatonal que anula su cumplimiento.

Espacio público nº: 148
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: MERCADO VIEJO

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

3°. Tramo. Desde el paso de peatones de remate del 2° tramo hasta que la plataforma de la calle se convierte en sólo un nivel de acabado de asfalto.



Las aceras y los itinerarios peatonales deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

En este tramo tercero con sólo acera derecha tiene una anchura de 2 m en pavimento de hormigón impreso y estrechamientos puntuales por farolas de 1,50 m.

En esta acera derecha de este tramo tenemos un solar sin vallar no presentando el pavimento de acera en la franja exterior de 40 cm de anchura ningún pavimento táctil indicador direccional para referenciar la orientación de ancho y alineación edificada. Tampoco tiene barandilla de protección por caída a distinto nivel de más de 55 cmm de altura.

Esta acera se divide en dos partes en la parte inferior desdoblándose en acera de sólo 1m de anchura y rampa de 1m lateral.



Luego el tramo de acera de 1m. remata en escalera ya particular de acceso a vivienda.

Espacio público nº: 148 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: MERCADO VIEJO
--	------------------------------	----------------------

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal



Altura de bordillo en este tramo es variable entre 11 y 14 cm.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal es muy pronunciada llegando a valores del 19 %.

Pendiente transversal de las aceras debe ser <=2 %. Pendiente transversal de las aceras es mayor del 2 %.

La acera de este tramo posee acabado de hormigón impreso antideslizante, compacto, duro y sin resaltes.



En este tramo de excesiva pendiente los vados vehiculares aún fuerzan más la pendiente del itinerario peatonal.

Espacio público nº: 148
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: MERCADO VIEJO

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

4°. Tramo. Desde final del tramo 3 hasta el final de la calle en punto sin salida en la proximidad de la infraestructura del ferrocarril. Tramo de plataforma única de asfalto a todo ancho. Este tramo 4° y el 3° son inaccesibles y no se pueden readaptar.



Es un espacio de calle de plataforma única sin aceras en el que conviven el tráfico vehicular y el tránsito peatonal y con muy baja intensidad de tráfico.

Tenemos, en todo caso, anchuras superiores a 1,80 m como corresponde a las exigencias del itinerario peatonal adaptado.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es pronunciada hasta un 14 %

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es superior al 2 %, llegando hasta el 8 %.

Pavimento de esta plataforma única es antideslizante en la medida que lo es el asfalto y presenta resaltes puntuales y deterioros que dificultan el tránsito, no obstante la pendiente hace inaccesible el recorrido.



Espacio público nº: 148 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: MERCADO VIEJO
---	------------------------------	----------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 1

Este paso de peatones tiene dos vados enfrentados que tienen muchos aspectos sin cumplir normativa.

Ambos vados en el encuentro con la calzada tienen resalte de 2 cm. debe ser de 0 cm; enrasado. Tienen un ancho de vado superior a 1,80 m y con el ancho total del paso de peatones se conforman los vados.

Rampas de los vados son del 9,2 % al 15,2 %; los vados de tres rampas como estos no pueden tener más el 10 % de pendiente en sus rampas.

No presenta imbornal aguas arriba ninguno de los vados para evitar inundación del ámbito de paso.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.; ésta cumple.

La banda de señalización táctil indicadora direccional sólo se posee en uno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

La tipología de los vados además no tiene la elección correcta ya que el vado derecho debería ser del tipo de 2 rampas para no reducir el itinerario accesible disponible por limitación de pendiente.





Espacio público nº: 148 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: MERCADO VIEJO
---	------------------------------	----------------------

Situación actual y <u>Fotos</u>

<u>Rampa</u>

En el final del tramo 3 tenemos el desdoblamiento de la acera y aparece una rampa lateral con las siguientes características:



Rampa

Ancho de rampa: 90 cm. No cumple con el ancho mínimo de 1,80 m.

Longitud de rampa: 5 m

Pendiente longitudinal de la rampa: 16 %. No cumple, debería tener el 8 % para rampas entre 3 y 10 m de

longitud.

Pendiente transversal: 2,1 %, mayor del 2% máximo.

La tipología de pavimento de la rampa es hormigón rugoso antideslizante, compacto, duro pero con resaltes.

Previa y posteriormente a la rampa no tenemos las bandas centrales de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y que además debería ser detectable visualmente para personas con resto visual.

Carece de pasamanos obligatorios y de zócalos laterales de protección.

Está en un ámbito de la calle que ya es inaccesible.

Espacio público nº: 148 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: MERCADO VIEJO
---	------------------------------	----------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

ELEMENTOS DE ALUMBRADO- Farolas ubicadas en el lado exterior de la acera como corresponde, pero con el inconveniente que reduce el itinerario peatonal adaptado del prisma de 1,80 x 2,20 m.

BOLARDOS – Colocados en línea exterior. Altura de los bolardos es de 78 cm y debe ser de 75 a 90 cm. Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior de 8 cm.

PAPELERA - En esta calle en lateral del paso de peatones Tenemos papelera que no cumple con altura de boca comprendida entre 70 y 90 cm al estar a 92 cm

Además tiene un solo pié derecho o apoyo y no posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.





Espacio público nº: 148 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: MERCADO VIEJO
---	------------------------------	----------------------

Situación actual y Fotos

Aparcamiento público

Realmente este espacio es una plaza de encuentro entre las calles Buenavista y Mercado Viejo que articula la conexión entre ambas calles creando un espacio de aparcamiento disuasorio en el límite Suroeste del casco Antiguo de Ponferrada.



Espacio con aceras perimetrales conformando el espacio de aparcamiento.

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Las aceras tienen anchuras variables y en varios tramos tenemos aceras estrechas hasta valores de 1m. El arbolado por precisar poda adecuada presenta obstáculo en altura menor a 2,20 m.





Estas aceras son todas de hormigón impreso antideslizante, es compacto, duro y no presenta resaltes.

Bordillos de 13 cm de altura.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser \leq 6 %. Se cumple. Pendiente transversal de las aceras debe ser \leq 2 %. Puntualmente existen incrementos en este valor.

Espacio público nº: 148 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: MERCADO VIEJO
---	------------------------------	----------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Aparcamiento público

NO existen plazas reservadas ni con su señalización horizontal ni vertical ni espacio de acercamiento ni posición vinculado a vado adaptado. Plazas reservadas recomendadas son 3; teniendo en cuenta la ratio de 1 plaza por cada 40 o fracción.

Pasos peatonales

Paso de peatones 1 del propio parking



Este paso de peatones tiene dos vados enfrentados que tienen muchos aspectos sin cumplir normativa.

Ambos vados en el encuentro con la calzada tienen resalte de hasta 4 cm. cuando debe ser de 0 cm; enrasado. Tienen un ancho de vado superior a 1,80 m y con el ancho total del paso de peatones se conforman los vados.

Rampas de los vados son del 7,6 % al 17 %; los vados de tres rampas no pueden tener más el 10 % de pendiente en sus rampas y los de 2 rampas como el enfrentado no debe superar la pendiente en sus 2 rampas del 8 %.

El vado del lado del parking además está en una acera inaccesible de 1 m y es insuficiente esta dimensión.

No presenta imbornal aguas arriba ninguno de los vados para evitar inundación del ámbito de paso.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.; esta baldosa es válida pero no su colocación geométrica.

La banda de señalización táctil indicadora direccional sólo se posee en uno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

En el caso de vados de 2 rampas en el tramo horizontal es donde se debe situar las bandas de señalización direccional y la baldosa táctil de botones en los últimos 60 cm al lado del bordillo enrasado. En este caso no se cumple.

Espacio público nº: 148 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: MERCADO VIEJO
---	------------------------------	----------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Aparcamiento público

Pasos peatonales

Paso de peatones 2 del propio parking



Este paso de peatones tiene dos vados enfrentados que tienen muchos aspectos sin cumplir normativa.

Ambos vados en el encuentro con la calzada tienen resalte de hasta 4 cm. cuando debe ser de 0 cm; enrasado. Tienen un ancho de vado superior a 1,80 m y con el ancho total del paso de peatones se conforman los vados.

Rampas de los vados son del 7,6 % al 17 %; los vados de tres rampas no pueden tener más el 10 % de pendiente en sus rampas y los de 2 rampas como el enfrentado no debe superar la pendiente en sus 2 rampas del 8 %.

El vado del lado del parking además está en una acera inaccesible de 1 m y es insuficiente esta dimensión.

No presenta imbornal aguas arriba ninguno de los vados para evitar inundación del ámbito de paso.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.; esta baldosa es válida pero no su colocación geométrica.

La banda de señalización táctil indicadora direccional sólo se posee en uno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

En el caso de vados de 2 rampas en el tramo horizontal es donde se debe situar las bandas de señalización direccional y la baldosa táctil de botones en los últimos 60 cm al lado del bordillo enrasado. En este caso no se cumple.

Espacio público nº: 148
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: MERCADO VIEJO

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Aparcamiento público

La señalización debe alinearse en el lateral exterior de la acera. En este espacio tenemos colocación en el espacio central del itinerario peatonal o en lateral de rampa de vado que obstaculiza el embarque en el mismo, etc.

Tenemos las señales con altura inferior a 2,20 m y no a la Altura superior a 2,20 m que debemos cumplir en itinerario Accesible peatonal.







Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm **Bancos.-** hay 4 bancos iguales que conforman por proximidad 1 zona de bancos. Por cumplimiento al menos uno de ellos ha de ser adaptado.

Datos reales

Altura de respaldo: 38 cm Altura del asiento: 40 cm Fondo de asiento: 40 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm

Altura de reposabrazos:22 cm

Espacio público nº: 148 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: MERCADO VIEJO
---	------------------------------	----------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Aparcamiento público

Diseño y tipología de mobiliario urbano



ALCORQUES.- Deben estar enrasados con el pavimento peatonal y tener un acabado accesible, pudiendo ser parte del itinerario accesible. En esta calle los alcorques no están enrasados, suponen resalte, acabado en tierra y reducen por debajo de lo admisible el itinerario accesible.

BARANDILLAS. – Barandilla en lateral de acera del aparcamiento para evitar caída a distinto nivel a calle Mercado Viejo.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 m en desnivel mayor de 6m. En nuestro caso la barandilla tiene una altura de 100 cm y cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm, deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser dobles, uno suprior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65 - 75 cm. estas cumplen estas premisas. NO cumple esta indicación, sólo tiene pasamanos superior.



Espacio público nº: 148 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: MERCADO VIEJO
---	------------------------------	----------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Aparcamiento público

CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle en el lateral del aparcamiento y en calzada al lado de paso de peatones 1 se ubican 5 contenedores no enterrados.

Estos contenedores deben ser manipulables desde la acera o espacio peatonal accesible, en algún caso no se cumple, por su posición incorrecta, pero al ser móviles, es fácilmente solucionable este punto.

Por normativa la altura de mecanismo de apertura debería estar a una altura inferior a 90 cm. y lo que es la boca de introducción debe estar a menos de 1,40 m. d altura.



Contenedor de vidrio (verde claro). Altura de boca: 1,70 m. Contenedor de cartón – papel (azul): Altura boca: 1,40 m. Contenedor de plásticos (amarillo): Altura boca: 1,40 m.

2 Contenedores de materia orgánica (verde oscuro): Altura de boca: 1,25 m. Altura de accionamientos: de mano 45 cm.

Estos contenedores cumplen la normativa a excepción del de vidrio por excesiva altura.

Contenedor de CD's y pilas:



Sólo tenemos altura de boca a unos 70 cm. Cumple

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD A	NCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACIONES EN LA ADAPTACI	ÓN E	DEL ESPACIO	O PÚBLICO 148	CALLE MERC	CADO VIEJO		
01.01	m2. PAVIMENTO CORRE Pavimento antideslizante sin irregu para crear itinerario adaptado en cluyendo base de hormigón, previo pavimento existente y formación de adaptadas, tapas de registro, etc.	larida calle (a expl	ides de calid de plataforn lanada com	dad 1 (piedra de na única de tráfi pactada previa.	granito, adoc co mixto o aec Incluye la den	quín de granit cras de alta c nolición previ	to, etc.) calidad, in- ca del	
	Tramo inicial sustitución de pizarro resbaladiza y estrecha	2	23,00	2,00	92,00	92,00	140,05	12.884,60
01.03	m2. PAVIMENTO CORRE	CTO	DE BALDO	SA () SIMII AR F	N FIECUCIÓ	N DE ACERA	s	
01.00	Pavimento antideslizante sin irregu etc.) para crear itinerario adaptado masa para aceras, previa explana existente, rejillas, etc. y formación	larida o en c da co	ndes de calid aceras o esp mpactada p ajeado de b	dad 2 (baldosa h pacio peatonal, i previa. Incluye la ase de explanad	nidráulica o ad ncluyendo bas demolición pi la.	doquín de ho se de hormigo	rmigón, ón en	
	2º Tramo ampliaciones direccional tramo 3 evitar caída Ampliaicones aceras aparcamiento	1 1 > 1 1	15,00 20,00 35,00 30,00	0,50 0,40 1,00 1,50	7,50 8,00 35,00 45,00			
		·	00,00	1,55	10,00	95,50	43,06	4.112,23
01.04	ud. REJILLA DE FUNDICIÓN ENRA Rejilla de fundición enrasada con del alcorque del árbol y la separad iguales a 10 mm. incluidas demoli	el pav ción e	vimento pea entre barras	tonal adyacente, o los agujeros d	, que cubre to e paso de reji			
						10,00	127,67	1.276,70
01.08	m2. PINTURA TERMOPLÁ Pintura termoplástica reflexiva blar cluidas líneas de detención, incluso Final tramo 2 Aparcamiento existntes Aparcamiento nuevos	ica co	on microesfe	eras de vidrio en	cebreado rea	lmente pintac	do, in-	
	•		•		·	147,00	7,97	1.171,59
01.09	ud. VADO ADAPTADO EN ITINER Formación de vado de dos rampa del Reglamento; todas ellas con pa atonal. Incluye las bandas de acer color. Incluye la base de hormigór demolición previa del pavimento e ejecutar la demolición y reposición tentes ya sean vados defectuosos o sos de acera o mediana o isleta ce de botones y formación de resto d mación de sumidero en punto colo Final tramo 2 Aparcamiento existntes Aparcamiento puevos	s, tres endier camie e en m xisten de b acer entral e las r	rampas o r ntes adecua ento con par nasa para a te y formaci tordillos hun ras existente de calles. B rampas en p	rampa única seg das y que permi vimento diferenc ceras, previa exp ión de cajeado c ididos en el frent s. Se ejecutarán anda final de 60 pavimento como	te también el iado táctil dire blanada comp de base de exp le del vado y len aceras o volumento de montre de la resto de la iado el resto de la iado director de la iado director de la iado director de la iado	uso del itinero eccional en te actada previo olanada. Se c os paviemnto ados defectuo de pavimento	ario pe- extura y a, la leberá os exis- o- o tactil	
	Aparcamiento nuevos	4			4,00	10,00	857,75	8.577,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12	Suministro y colocación de elem no adaptado existente como fue rrados, buzones de correos, buz etc. i/cimentación y anclaje, con	ADO DE MOBILIARIO URBANO nento de mobiliario urbano y otros e entes bebedero, papeleras, bancos, ones superficiales de contenedores nexionado de redes si precisa, inclus nte montado, limpio y funcionando.	jardineras, cont enterrados; bác	tenedores na culo de sema	o ente- áforo,	
	Papelera Contenedor no soterrado Banco	1 1 1	1,00 1,00 1,00	3,00	647,58	1.942,74
01.19	normativa, espacios de acercam símbolo internacional teniendo e	O A MINUSVÁLIDOS ptado a minusválidos con las dimens niento pintados adecuadamente, señ en cuenta que su ubicación será en de vado peatonal exclusivo de acces	íalización vertic localización ce	al y en suelo rcana a los	o con acce-	
	apareamiene.	3	3,00	3,00	456,39	1.369,17
01.29		MATIVA, SEÑALES TRÁFICO, ETC o, reubicación incluida cimentación y 4	y reposición de 4,00	espacio ady	/acente	
				4,00	32,03	128,12
01.30	ud. COLOCACIÓN SEÑAL DE T Colocación de señal de todo tip	TODO TIPO po, incluida cimentación y reposición	n de espacio ad	yacente incl	uido.	
		4	4,00	4,00	155,81	623,24
01.31	Arreglo parcial de barandilla me correctas y arrglos precisos para	ANDILLA PARA SU ADAPTACIÓN etálica existente. Incluye ambos paso no ser escalables y tener huecos ve nto y adaptado a Normativa de acce	erticales de más	de 10 cm.		
		1 30,00	30,00	30,00	69,58	2.087,40
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONE	S				34.173,29

Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: BUENAVISTA



Inicio de la calle vista desde comienzo calle Mercado Viejo y Avda. del Castillo

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u>

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

1er. Tramo. Desde el inicio referido hasta entorno giro izquierdo

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

La calle empieza en la visión de la fotografía de portada con un tramo de acera izquierda con acabado de hormigón impreso y calzada de tráfico con pavimento asfáltico.

Bordillo de altura 11 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal.

Este primer tramo presenta acera de 2,50 m y ancho libre de 2,10 m

Las terrazas de la hostelería en verano invaden el itinerario peatonal.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal en extremos es reducida < 6 %, en este tramo, a excepción de los 3 vados vehiculares que fuerzan esta pendiente hasta un 12 % en el itinerario peatonal que anula su cumplimiento.

Estos vados vehiculares que invaden el itinerario peatonal (a=1,80 m) deben modificarse y sólo presentar inclinación en el ámbito cercano al bordillo y dejar el itinerario peatonal con las pendientes propias de la acera.



Espacio público nº: 149
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: BUENAVISTA

Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

1er. Tramo. Desde el inicio referido hasta entorno giro izquierdo.

Pendiente transversal de las aceras debe ser <=2 %.

Pendiente transversal de las aceras es de 1,7 % en este tramo, a excepción de los 3 vados vehiculares que fuerza esta pendiente hasta un 10 % en el itinerario peatonal que anula su cumplimiento.

Pavimento de espacio peatonal de este tramo es antideslizante, compacto, duro y sin resaltes como corresponde a un hormigón impreso. Cumplimiento de la normativa vigente.

Análisis del Itinerario peatonal

2°. Tramo. Desde el final del primer tramo y la aparición de la acera derecha hasta intersección con la calle Las Quintas.



Este 2° tramo comienza con un estrechamiento en la acera izquierda finalizando el primer tramo por las alineaciones desiguales de las edificaciones existentes que reducen el espacio peatonal a 1,20 m y no permiten la continuidad del itinerario adaptado.

Además el primer paso de peatones el vado reduce el itinerario peatonal además de no cumplir la normativa el propio vado. Detalle de los vados en su correspondiente capítulo más adelante.

A partir de este paso de peatones tenemos un vado vehicular izquierdo que se ejecuta incorrectamente como los 3 anteriores. Y ya se produce un cambio de pavimento en las aceras que pasan a ser de baldosa hidráulica de hormigón color gris en formato de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas.

Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Buenavista
--	------------------------------	--------------------------


Situación actual <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

2°. Tramo. Desde el final del primer tramo y la aparición de la acera derecha hasta intersección con la calle Las Quintas.

Estas aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m. y la anchura la cumple en este tramo con una anchura de 1,85 m aproximadamente, pero se producen estrechamientos puntuales por señalización, báculos de alumbrado, mobiliario urbano, vados vehiculares, rebajes mal resueltos, etc. que sitúan el itinerario peatonal puntualmente por debajo de los 1,50 m.







Estrechamiento itinerario peatonal por señal autobús





Estrechamiento itinerario peatonal por báculo alumbrado Estrechamiento itinerario peatonal por vado vehicular y por alineación acera de sólo 60 cm.

Altura de bordillo en este 2º tramo es variable entre 8 y 14 cm de altura.

Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Buenavista
--	------------------------------	--------------------------

Situación actual Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

2°. Tramo. Desde el final del primer tramo y la aparición de la acera derecha hasta intersección con la calle Las Quintas.

En este tramo se produce un cruce con la Travesía Buenavista sin realizar vados y paso de peatones en ninguna de las 2 aceras produciéndose una barrera a la continuidad del itinerario peatonal.





Cruces sin vados ni paso de peatones

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal es reducida < 6 %, en este tramo, (1-3 %) a excepción de los vados vehiculares que fuerzan esta pendiente hasta un 11 % en el itinerario peatonal que anula su cumplimiento.

Pendiente transversal de las aceras debe ser <=2 %.

Pendiente transversal de las aceras es de 1,5 % en este tramo, a excepción de los vados vehiculares que fuerza esta pendiente hasta un 10 % en el itinerario peatonal que anula su cumplimiento.

Pavimento de espacio peatonal de este tramo es de baldosas hidráulicas de hormigón color gris en formato de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas: es antideslizante, compacto y duro y presenta algunas baldosas sin fijar.

Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Buenavista
--	------------------------------	--------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

3°. Tramo. Desde intersección con la calle Las Quintas hasta el Hospital de la Reina en el estrechamiento de la calle en el número de policía n° 42 de la misma.



Las aceras y los itinerarios peatonales deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

En este tramo tercero la anchura de la acera izquierda comienza con una anchura de 1,95 m en pavimento de baldosa hidráulica gris 30x30 cm y pastillas y se convierte 10 metros antes del cruce con C/ Estafeta en acera de hormigón fratasado de sólo 1,20 metros de ancho. Ver imagen lateral.



La acera derecha tiene un acabado de hormigón muy deteriorado y con fuertes resaltes.

Esta acera tiene una anchura de 2,45 metros y llega hasta el cruce de la incorporación al aparcamiento en superficie público del Hospital de La Reina.

No obstante, tenemos numerosos estrechamientos por alcorques no adaptados con desnivel que dejan 1,75 m libres, y elementos de urbanización como bancos que reduce el itinerario peatonal de esta acera a un valor de 1,25 m.



Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Buenavista
--	------------------------------	--------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

3°. Tramo. Desde intersección con la calle Las Quintas hasta el Hospital de la Reina en el estrechamiento de la calle en el número de policía n° 42 de la misma.

En la acera derecha de este tramo tenemos un solar sin vallar no presentando el pavimento de acera en la franja exterior de 40 cm de anchura ningún pavimento táctil indicador direccional para referenciar la orientación de ancho y alineación edificada.



Altura de bordillo en este tramo es variable entre 3 y 14 cm.

En este tramo se produce un cruce con C/ Estafeta sin realizar vado ni paso de peatones produciéndose una barrera a la continuidad del itinerario peatonal. También existe un cruce con la incorporación al aparcamiento en superficie público del Hospital de La Reina sin realizar vado ni paso de peatones produciéndose una barrera a la continuidad del itinerario peatonal. En este punto el acabado de la acera derecha vuelve a ser de baldosa hidráulica de hormigón color gris y 30x30 cm con buena textura y fijación al soporte y se vuelven a producir estrechamientos por debajo de 1,50 m por alcorques sin enrasar y elementos de señalización.



Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD C.	Calle: Buenavista
--	--------------------------

<u>Situación actual</u> y

Análisis del Itinerario peatonal

3°. Tramo. Desde intersección con la calle Las Quintas hasta el Hospital de la Reina en el estrechamiento de la calle en el número de policía n° 42 de la misma.

A partir de este cruce tenemos una calzada de asfalto sin acera izquierda con un área exenta e tráfico a modo de tránsito peatonal enrasado en el mismo pavimento asfáltico y en la margen derecha una acera parcial de hormigón deteriorado con importantes resaltes de 2,40 metros de anchura con importantes estrechamientos por debajo de 1,50 m en algún caso, por farola, alcorque no enrasado, retranqueo de marquesina de parada de autobus, etc. La altura de bordillo en esta acera muerta oscila entre 2 y 7 cm.





<u>Fotos</u>

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal es reducida < 6 %, en este tramo, (1 %), a excepción de algún vado vehicular pero debido a la pequeña altura de bordillo no presenta pendientes excesivas.

Pendiente transversal de las aceras debe ser <=2 %.

Pendiente transversal de las aceras es de 1,5 % en este tramo, a excepción de algún vado vehicular pero debido a la pequeña altura de bordillo no presenta pendientes excesivas.

Pavimento de espacio peatonal de este tramo es o bien de baldosas hidráulicas de hormigón color gris en formato de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas: es antideslizante, compacto y duro y con buena fijación; o bien de hormigón deteriorado con importantes resaltes.

Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: BUENAVISTA
--	------------------------------	-------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

4°. Tramo. Desde final del tramo 3 hasta el final de la calle en el encuentro con la calle Camino Jacobeo.



Es un espacio de calle de plataforma única sin aceras en el que conviven el tráfico vehicular y el tránsito peatonal y con muy baja intensidad de tráfico.

Tenemos, en todo caso, anchuras superiores a 1,80 m como corresponde a las exigencias del itinerario peatonal adaptado. Anchura real superior a 3,10 metros.



Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: BUENAVISTA
--	-------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

4°. Tramo. Desde final del tramo 3 hasta el final de la calle en el encuentro con la calle Camino Jacobeo.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es pronunciada y parte de un 4% y aumenta hasta el 13 % en el subtramo principal y final.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.
Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente superior al 2 %, llegando hasta el 6,2 %.

Pavimento de esta plataforma única es antideslizante en la medida que lo es el hormigón en el tramo más empinado, y aglomerado de mezcla aparentemente semidensa en el tramo más horizontal.



El hormigón y el aglomerado de este tramo 4 es antideslizante, duro, compacto y tiene resaltes.

Presenta algunos desniveles aislados en algunos laterales con límites a entrada de viviendas.

Ubicación de desnivel peligroso sin referencia de orientación de ancho.

Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Buenavista
---	------------------------------	--------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 1



Este paso de peatones tiene dos vados enfrentados que tienen muchos aspectos sin cumplir normativa.

Ambos vados en el encuentro con la calzada tienen resalte de 2 cm. debe ser de 0 cm; enrasado.

Rampas del vado son del 12,1 % al 16,2 %; los vados de tres rampas como estos no pueden tener más el 10 % de pendiente en sus rampas.

No presenta imbornal aguas arriba ninguno de los vados para evitar inundación del ámbito de paso.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm.; ésta cumple.

La banda de señalización táctil indicadora direccional sólo se posee en uno de los vados y además no cumple con el nuevo criterio normativo de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y no cumple el ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

La ubicación del paso de patones no es correcta ya que uno de los vados se sitúa en una acera que no cumple con la anchura de itinerario peatonal adaptado por excesivo estrechamiento.





<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 1

La tipología de pavimentos de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. y la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad debe cumplir también con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco. Esto sí cumple.

Pasos peatonales

Paso de peatones existente 2





Realmente sólo es un vado peatonal en un lateral, inexistencia de paso de peatones señalizado e inexistencia de vado en el lado enfrentado.

El único vado que existe en este paso sin señalizar se realiza en la misma baldosa que el resto de la acera, ni tenemos el pavimento de baldosa táctil indicador de botones de altura máxima de 4 mm. ni la banda de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad.

Ni cumple tampoco con el criterio de detección visual para personas con resto visual que nos recomiendan color naranja, o granate o blanco.

Pendientes de rampas del vado entre 12 y 16 %. No cumple, deben de ser pendientes del 10 % en los vados de tres rampas. Además no cumple que el resto de la acera no incluida en la rampa del vado tenga la anchura del itinerario peatonal adaptado de 1,80 metros de anchura mínima. Este vado en el encuentro con la calzada tienen resalte de 7 cm. debe ser de 0 cm; enrasado.

Deberían ubicarse adecuadamente los pasos de peatones además de cumplir la normativa en geometría y tipología. En esta calle se precisarían un total de 4 pasos de peatones correctamente diseñados.

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

SEÑALES DE TRÁFICO- Señales diversas.

Las señales de tráfico se deben colocar en el lado del bordillo y debe mantener una altura libre de cabezada de 2,20 m siempre que se encuentre en el itinerario peatonal adaptado de un prisma de 1,80 x 2,20 m.

Las señales de esta calle si cumplen con la altura mínima de 2,20 m. pero en casos tenemos ubicación en el lado de la fachada y por la anchura de la acera, la reducimos por debajo de 1,80 m. Ver fotografía lateral.



Al final de la calle tenemos una señal ubicada fuera de la plataforma única en espacio anexo lateral que no interfiere con itinerario peatonal. Por lo tanto, al no invadir el itinerario peatonal no es obligatorio que deba ubicarse por encima de 2,20 m.



Espacio público nº: 149
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: BUENAVISTA

<u>Situación actual</u>

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

REJILLAS RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE VENTILACIÓN DE SÓTANOS-

Se deben encontrar enrasadas con el pavimento como es preceptivo. En zona petonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

Rejilla de aireación de sótano con abertura de 6 cm.





Rejilla de aireación de sótano con abertura de 2 cm

PAPELERAS.- Dos unidades en la calle con altura de boca a 1 m. Debe estar a 70-90 cm. Además no posee 2 o más puntos (sólo 1) no se puede referenciar su envolvente. La ubicación correcta sería del lado exterior de la acera.



Rejilla de aireación de sótano con abertura de 2 cm

Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **BUENAVISTA**

Situación actual

y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano



Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm



Bancos.- hay 2 bancos iguales que reducen el itinerario peatonal por debajo de lo admisible, por lo tanto, no es el sitio adecuado de ubicación.

Por la proximidad de los 2 bancos se considera una zona sola de bancos. (1 de cada 5 o fracción por zona).

Por lo tanto, el cumplimiento sólo sería obligatorio en uno de los dos.

Datos reales

Altura de respaldo: 50 cm Altura del asiento: 41 cm Fondo de asiento: 35 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:0 cm

Sin reposabrazos

Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **BUENAVISTA**

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano



ALCORQUES.- Deben estar enrasados con el pavimento peatonal y tener un acabado accesible, pudiendo ser parte del itinerario accesible. En esta calle los alcorques no están enrasados, suponen resalte, acabado en tierra y reducen por debajo de loa dmisible el itinerario accesible.

Elementos de alumbrado público – Deben situarse en el borde exterior de la acera y permitir las dimensiones del itinerario accesible (prisma peatonal 1,80 m x 2,20 m alto). No presentar resaltes en el cimiento o placa de anclaje.

En esta calle no se cumple el itinerario accesible por el Estrechamiento que supone la ubicación de los elementos De alumbrado y en un caso presenta un resalte peligroso La placa de anclaje de la farola.





Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: **BUENAVISTA**

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano



Marquesina.- Existe una que reduce el itinerario accesible de su acera por debajo de lo admisible, por lo tanto, no es el sitio adecuado de ubicación.

Los paños vidriados, transparentes o traslúcidos, NO disponen de bandas de 5-10 cm de anchura horizontales de colores vivos (naranja, granate, blanco) en alturas de 70-80 cm y 140-170 cm respectivamente.

Geometría del banco y apoyos

Cumplimiento

Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Altura de reposabrazos:20-25 cm Existencia de apoyo isquiático

Datos reales

Altura del asiento: 40 cm Fondo de asiento: 30 cm Sin reposabrazos No existe.

Las marquesinas deben tener la información alternativo en Braille, pantalla de información de las líneas y situación de las paradas, información sonora para invidentes con adaptación de ese mecanismo a ser accionado por invidentes con mandos a distancia específicos (recomendación de la ONCE). Esto no se cumple actualmente en su totalidad.

SEÑAL INFORMATIVA.



Las señales informativas se deben colocar en el lado del bordillo y debe mantener una altura libre de cabezada de 2,20 m siempre que se encuentre en el itinerario peatonal adaptado

La señal informativa de línea de autobús de esta calle NO cumplen con la altura mínima de 2,20 m y reduce el ancho de itinerario accesible de la acera. Ver fotografía lateral.

Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: BUENAVISTA	/ISTA
---	-------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Aparcamiento adaptado

En esta calle hay tramos de aparcamiento en línea pero ninguna unidad de aparcamiento adaptado.

Lateralmente en el tramo 3° de la calle y frente al Hospital de La Reina se ubica un aparcamiento en superficie con 2 plazas adaptadas que analizaremos a continuación.

En primer lugar el espacio de aparcamiento es rectangular con una acera perimetral de 1,10 metro de anchura con elementos de alumbrado. Esta acera NO cumple con las dimensiones de 1,80 m mínimo del itinerario accesible. Estas aceras no poseen vados de incorporación desde las plazas adaptadas del aparcamiento por lo que no es posible la incorporación a las aceras y además no sería posible circular por ellas por espacio insuficiente. Además estas aceras no tienen referencia de orientación de ancho en su borde exterior que pueda provocar caídas a distinto nivel.





Estas aceras además tienen deterioros importantes en su acabado.



Espacio público nº: 149 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Buenavista
--	------------------------------	--------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Aparcamiento adaptado



Los dos aparcamientos se encuentran en el medio del espacio de aparcamiento alejado de las aceras que aumenta el tiempo de exposición al tráfico de los usuarios de las plazas adaptadas, y sin espacios laterales de acercamiento. Además las aceras no poseen vado específico de incorporación a acera.

Estas plazas adaptadas incorrectamente poseen unas dimensiones de 4,90x2,50 m que NO cumple con las dimensiones mínimas de 5 x 2,20 m Pero se soluciona fácilmente con pintura.

No tenemos espacio lateral reservado de acercamiento de anchura de 1,50 m. Carecen de señalización vertical obligatoria.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 149 CALLE BUENAVISTA

01.03 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN EJECUCIÓN DE ACERAS

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en aceras o espacio peatonal, incluyendo base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente, rejillas, etc. y formación de cajeado de base de explanada.

Ampliaicones por vados vehic.	1	12,00	1,20	14,40
Ampliación acera	1	8,00	1,00	8,00
Reforma acera x vados vehic.	1	12,00	1,00	12,00
	1	8,00	1,00	8,00
reparación acera tramo 2	0,1	103,00	3,70	38,11
ampliaciones tramo 2	1	10,00		10,00
tramo 3	0,25	75,00	2,45	45,94
	0,4	35,00	2,50	35,00
Franja direccional	1	18,00	0,40	7,20
tramo 3 final	1	25,00	2,00	50,00
Aceras aparcamiento disuasorio	1	195,00	2,00	390,00

618,65 43,06 26.639,07

01.04 ud. REJILLA DE FUNDICIÓN ENRASADA EN ALCORQUE DE ARBOLADO

Rejilla de fundición enrasada con el pavimento peatonal adyacente, que cubre totalmente la superficie del alcorque del árbol y la separación entre barras o los agujeros de paso de rejilla sean menores o iguales a 10 mm. incluidas demoliciones y obras adayacentes necesarias.

15 15,00

15,00 127,67 1.915,05

01.08 m2. PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA BLANCA EN CEBREADOS

Pintura termoplástica reflexiva blanca con microesferas de vidrio en cebreado realmente pintado, incluidas líneas de detención, incluso premarcaje sobre el pavimento.

6 36,00 216,00

216,00 7,97 1.721,52

01.09 ud. VADO ADAPTADO EN ITINERARIO PEATONAL

Formación de vado de dos rampas, tres rampas o rampa única según convenga en el cumplimiento del Reglamento; todas ellas con pendientes adecuadas y que permite también el uso del itinerario peatonal. Incluye las bandas de acercamiento con pavimento diferenciado táctil direccional en textura y color. Incluye la base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa, la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Se deberá ejecutar la demolición y reposición de bordillos hundidos en el frente del vado y los paviemntos existentes ya sean vados defectuosos o aceras existentes. Se ejecutarán en aceras o vados defectuosos de acera o mediana o isleta central de calles. Banda final de 60 cm o 80 cm de pavimento tactil de botones y formación de resto de las rampas en pavimento como el resto de la acera. Incluirá formación de sumidero en punto colocado aguas arriba previo al vado.

2	2,00
2	2,00
4	4,00
4	4,00

12,00 857,75 10.293,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS L	ONGITUD.	ANCHURA AI	_TURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12	ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTA Suministro y colocación de eleme no adaptado existente como fuer rrados, buzones de correos, buzo etc. i/cimentación y anclaje, cone adaptado que se retire, totalment	ento de ntes beb ones sup exionad	mobiliari edero, po erficiales o de rede	o urbano y c apeleras, ba s de contenec es si precisa,	otros el ncos, jo dores e incluso	ardineras, co enterrados; bo	ntenedores i áculo de sen	no ente- náforo,	
	Papelera	2				2,00	2,00	647,58	1.295,16
01.15	m.l.BARANDILLA O CIERRRE ME Barandilla metálica o cierre metá plaza a talud lateral con peligro o muro existente. Totalmente remat a Normativa de accesibilidad con	llico par de caído ado, pi	a proteca a. Incluye ntura esp	ción de caído su cimentac	as desc ción y c	de borde de p anclaje en ter	reno o cabe	za de	
	Lateral aparcamiento	1	50,00			50,00	50,00	107,09	5.354,50
01.19	ud. APARCAMIENTO ADAPTADO A MINUSVÁLIDOS Creación de aparcamiento adaptado a minusválidos con las dimensiones mínimas exigidas por la normativa, espacios de acercamiento pintados adecuadamente, señalización vertical y en suelo con símbolo internacional teniendo en cuenta que su ubicación será en localización cercana a los accesos peatonales o con creación de vado peatonal exclusivo de acceso a acera desde la plaza de aparcamiento.								
		2				2,00	2,00	456,39	912,78
01.25	ud. MARQUESINA ADAPTADA D Colocación de marquesina de por rario peatonal, pavimento enraso cesibilidad de aplicación. Si ya hay retirada de la misma previa a la bordillo de acercamiento y ejecudas. Totalmente terminada y func	arada de ido, señ ay una i a sustitu ción de	e autobus alización marquesi ción por vado pró	ses con sus c adaptada, c na existente modelo ada	etc; co: inválid ptada.	rectas según a se incluye o Se incluye fro	el reglament aquí la demo anja señalizo	to de ac- olición adora en	3.147,59
01.27	ud. LEVANTADO Y REUBICACIÓ levantado y reubicación o no de tes incluidos.						mentos adya	icen-	
		1				1,00	1,00	571,06	571,06

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHUR	A ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
01.29	ud. LEVANTADO SEÑAL N	NFORMATIVA, SEÑALES TRÁFIC	O, ETC				
	Levantado de señal de toc incluido.	do tipo, reubicación incluida cim	entación y reposición	de espacio ady	/acente		
		4	4,00				
				4,00	32,03	128,12	
01.30	ud. COLOCACIÓN SEÑA	AL DE TODO TIPO					
	Colocación de señal de todo tipo, incluida cimentación y reposición de espacio adyacente incluido.						
		4	4,00				
			,	4,00	155,81	623,24	
	TOTAL P.E.M. ACTUAC	CIONES				52.601,09	

Espacio público nº: 150 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CAMINO BAJO DE SAN ANDRÉS



Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Es un espacio de calle de plataforma única sin aceras en el que conviven el tráfico vehicular y el tránsito peatonal; al ser el tráfico de muy baja intensidad es posible esta solución.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es muy elevada en el tramo inicial hasta un 19,5 % y en el tramo final se reduce hasta un 7 %. No es itinerario accesible adaptado ni lo va a poder ser.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es mayoritariamente superior al 2 %, llegando a valores pésimos del 9%...



Detalle de caída a distinto nivel desde el cruce con la calle Camino Jacobeo sin barandilla de protección ni detección en pavimento.

Espacio público nº: 150 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CAMINO BAJO DE SAN ANDRÉS

Situación actual

У

Análisis del Itinerario peatonal

Los extremos de la plataforma no presentan en el lateral izquierdo referencia de ancho, lo cual puede provocar caídas a distinto nivel a personas ciegas. Esta referencia de ancho puede ser una banda longitudinal de pavimento táctil direccional de ancho de 40-60 cm o barandilla de protección al tener altura de caída superior a 55 cm.



Pavimento de esta plataforma única es antideslizante en la medida que lo es el aglomerado de mezcla aparentemente semidensa.

Es un aglomerado deteriorado y descarnado en muchos tramos donde pierde compacidad y continuidad, es duro y posee muchos resaltes.



Pasos peatonales

Esta calle de plataforma única no presenta ni precisa pasos de peatones al entender que conviven el vehículo y el peatón.

Espacio público nº: 150 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: CAMINO BAJO DE SAN ANDRÉS

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

ELEMENTOS DE ALUMBRADO – Postes y farolas situadas fuera de la plataforma única en talud exterior o espacio lateral que no interfiere con itinerario peatonal.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS L	ONGITUD AN	ICHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02	m2. PAVIMENTO CORRE Pavimento antideslizante sin irregu losas de hormigón, etc.) para crea incluyendo base de hormigón apto la demolición previa del pavimento ción de arquetas, rejillas adaptada	CTO I laridad r itiner para pexiste	DE BALDOS des de calid ario adapto tráfico rodo ente y formo	SA O SIMILAR EI ad 2 (baldosa h ado en calle de p ado, previa explo ación de cajeado	N PLATAFORM idráulica o ac olataforma ún anada compa o de base de e	MA ÚNICA loquín de hor ica de tráfico ctada previa.	migón, mixto, Incluye	<u>S</u>
	Pav. direccional	1	50,00	0,40	20,00	20,00	54,49	1.089,80
01.15	m.l.BARANDILLA O CIERRRE METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN CAÍDAS Barandilla metálica o cierre metálico para protección de caídas desde borde de plataforma de calle o plaza a talud lateral con peligro de caída. Incluye su cimentación y anclaje en terreno o cabeza de muro existente. Totalmente rematado, pintura especial antioxidante incluida. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.							
	escalón peligrosos	1	3,00		3,00	3,00	107,09	321,27
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONES .							1.411,07

Espacio público nº: 151 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: LAS QUINTAS



Inicio de la calle vista desde la calle Buenavista

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La calle es más extensa pero diagnosticamos y analizamos el tramo de calle hasta el puente sobre el ferrocarril que es límite definido del Casco Antiguo de Ponferrada.

En el punto inicial de la calle se ubica un aparcamiento en batería que analizaremos más adelante en su capítulo correspondiente.

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

Este primer tramo presenta aceras de 1,95 m mínimos. estrechamiento puntual en ubicación de vados y por invasión de vehículos aparcados en batería. Soluciones existen con bolardos o elementos de limitación de invasión espacial.

Las aceras son de baldosa hidráulica de hormigón color gris en formato de piezas de 30x30 cm y 9 pastillas.

Bordillo de altura 13 cm. principalmente en acera izquierda y con alturas puntuales de hasta 18 cm en la acera derecha. Los bordillos no deben ser superiores a 15 cm. de altura.



Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en extremos es reducida < 6 %, en este tramo, a excepción de los vados que fuerzan esta pendiente en el itinerario accesible que anula su cumplimiento.

Espacio público nº: 151
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: LAS QUINTAS

Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

Pendiente transversal de las aceras debe ser <=2 %.

Pendiente transversal de las aceras es de 1,4 % en este tramo, a excepción de los vados que fuerza esta pendiente hasta un 15 % en el itinerario accesible teórico que anula su cumplimiento y acera en zona de aparcamiento invasivo en batería.

Pavimento de espacio peatonal de este tramo es antideslizante, compacto, duro y sin resaltes. Cumplimiento de la normativa vigente.



Los extremos de la plataforma no presentan en un lateral izquierdo referencia de ancho, lo cual puede provocar caídas a distinto nivel a personas ciegas. Esta referencia de ancho puede ser una banda longitudinal de pavimento táctil direccional de ancho de 40-60 cm que sirva de enlace longitudinal entre líneas edificadas.



Existe cruce a la derecha en la calle que se realiza sin vados ni paso de peatones que supone una barrera para el tránsito en las aceras.



Espacio público nº: 151 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Las Quintas
---	------------------------------	---------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Vados enfrentados sin pintar el paso de peatones





Este paso de peatones tiene dos vados de tres rampas enfrentados que tienen muchos aspectos sin cumplir normativa.

Ambos vados en el encuentro con la calzada tienen resalte de 3 cm. debe ser de 0 cm; enrasado.

Rampas del vado son del 15 al 21 %; los vados de tres rampas como estos no pueden tener más el 10 % de pendiente en sus rampas.

No presenta imbornal aguas arriba ninguno de los vados para evitar inundación del ámbito de paso.

La tipología de pavimentos no cumple con la normativa vigente, que obliga a última parte de la rampa frontal del vado en una franja de 60 cm en baldosa de pavimento táctil indicador de botones y NO en todas las rampas del vado. La baldosa de pavimento táctil indicador de botones debe de tener una altura máxima de 4 mm. Aquí el apvimento de los vados es idéntico al del resto de la acera. NO cumple.

No poseen bandas de señalización táctil indicadora direccional que debería de ser pavimento direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y tener un ancho mínimo de 80 cm. ni el ancho recomendable por la O.N.C.E. de 90 a 120 cm.

El vado del lado del aparcamiento debería ser del tipo 1 rampa y tener elementos de mobiliario limitando sus laterales ya que en el vado de tres rampas planteado no tenemos espacio lateral suficiente en uno de los dos márgenes.

Espacio público nº: 151 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Las Quintas
---	------------------------------	---------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

SEÑAL DE TRÁFICO- Señal de calle sin salida.

Las señales de tráfico se deben colocar en el espacio peatonal Y del lado del bordillo y debe mantener una altura libre de cabezada de 2,20 m

Esta señal de esta calle NO cumple con la altura mínima de 2,20 m. y está en la calzada. Ver fotografía lateral.



ELEMENTOS DE ALUMBRADO.- Deben ubicarse en el borde exterior de las aceras y no en el interior como en este caso. Los fustes de las farolas y las placas de anclaje no deben presentar resaltes como en este caso.



Espacio público nº: 151 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD CALLE: LAS QUINTAS
--

Situación actual y Fotos

Diseño y tipología de mobiliario urbano

BARANDILLAS. – Barandilla en lateral de acera del aparcamiento en batería para evitar caída a distinto nivel en finca no edificada.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 m en desnivel mayor de 6m. En nuestro caso la barandilla tiene una altura de 105 cm y cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm., esta barandilla tiene un zócalo inferior de 25 cm que puede ser escalable pero el borde superior del cristal de protección está a una altura superior de 70 cm por lo que no se facilita la acción de escalar. Los elementos verticales en el cristal continuo ya evitan aberturas superiores a 10 cm.

Las barandillas deben ser estables, rígidas y fijas. Lo son estas barandillas fuertes.

Los pasamanos deben ser dobles, uno suprior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65 - 75 cm. estas cumplen estas premisas. NO cumple esta indicación, sólo tiene pasamanos superior y de \varnothing >5 cm.



BARANDILLAS. – Barandilla en el puente sobre el ferrocarril es igual que la anterior y con los mismos defectos que la anterior. Además tienen un hueco lateral con mucho riesgo de caída a la infraestructura inferior de niños o personas despistadas.



Espacio público nº: 151 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Las Quintas
---	------------------------------	---------------------------

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

CONTENEDORES NO ENTERRADOS - En esta calle en el lateral del aparcamiento en batería se ubican 5 contenedores no enterrados. En la zona del puente tenemos un contendor de orgánica.

Estos contenedores deben ser manipulables desde la acera o espacio peatonal accesible, en algún caso no se cumple, por su posición incorrecta, pero al ser móviles, es fácilmente solucionable este punto.

Por normativa la altura de mecanismo de apertura debería estar a una altura inferior a 90 cm. y lo que es la boca de introducción debe estar a menos de 1,40 m. d altura.



Contenedor de vidrio (verde claro). Altura de boca: 1,50 m. Contenedor de cartón – papel (azul): Altura boca: 1,40 m. Contenedor de plásticos (amarillo): Altura boca: 1,40 m.

> 3 Contenedores de materia orgánica (verde oscuro): Altura de boca: 1,25 m. Altura de accionamientos: de pié 30 cm y de mano 45 o 75 cm.

Estos contenedores cumplen la normativa a excepción del de vidrio por excesiva altura.

Espacio público nº: 151 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Las Quintas
---	------------------------------	---------------------------

Situación actual y Fotos

Aparcamiento adaptado

En el punto inicial de la calle se ubica un aparcamiento en batería que NO dispone de ninguna plaza adaptada que se debería de poner en el extremo próximo a vado corregido adaptado.

El espacio de longitud disponible en esta banda en batería es de 5,20 m.

Podría ubicarse la plaza de dimensiones mínimas de 5 x 2,20 m holgadamente; así como el espacio lateral reservado de acercamiento de anchura de 1,50 m.

Se debe colocar en las plazas adaptadas la señalización horizontal (pintura con símbolo SIA) y vertical (señal con símbolo SIA).



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 151 CALLE LAS QUINTAS 01.03 PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN EJECUCIÓN DE ACERAS m2. Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en aceras o espacio peatonal, incluyendo base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente, rejillas, etc. y formación de cajeado de base de explanada. Pavimento direccional extremo no 1 65,00 0,40 26,00 edificado Acera aparac. batería 25,00 2,50 62,50 pequeñas modificaciones por pdte. 1 12,50 transv. 101,00 43,06 4.349,06 01.08 PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA BLANCA EN CEBREADOS m2. Pintura termoplástica reflexiva blanca con microesferas de vidrio en cebreado realmente pintado, incluidas líneas de detención, incluso premarcaje sobre el pavimento. 36,00 36,00 25,00 25,00 61,00 7,97 486,17 01.09 ud. VADO ADAPTADO EN ITINERARIO PEATONAL Formación de vado de dos rampas, tres rampas o rampa única según convenga en el cumplimiento del Reglamento; todas ellas con pendientes adecuadas y que permite también el uso del itinerario peatonal. Incluye las bandas de acercamiento con pavimento diferenciado táctil direccional en textura y color. Incluye la base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa, la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Se deberá ejecutar la demolición y reposición de bordillos hundidos en el frente del vado y los paviemntos existentes ya sean vados defectuosos o aceras existentes. Se ejecutarán en aceras o vados defectuosos de acera o mediana o isleta central de calles. Banda final de 60 cm o 80 cm de pavimento tactil de botones y formación de resto de las rampas en pavimento como el resto de la acera. Incluirá formación de sumidero en punto colocado aguas arriba previo al vado. 4,00 4,00 857,75 3.431,00 01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando. Contenedor no enterrado 1,00

1,00

647,58

647,58

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	A ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.15	m.l.BARANDILLA O CIERRRE METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN CAÍDAS Barandilla metálica o cierre metálico para protección de caídas desde borde de plataforma de calle o plaza a talud lateral con peligro de caída. Incluye su cimentación y anclaje en terreno o cabeza de muro existente. Totalmente rematado, pintura especial antioxidante incluida. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.								
	Nueva barandilla puente alcance extremos correcto	e 1	80,00			80,00	80,00	107,09	8.567,20
01.19	ud. APARCAMIENTO ADAPTADO Creación de aparcamiento adapi normativa, espacios de acercami símbolo internacional teniendo el sos peatonales o con creación de aparcamiento.	tado a ento pi n cuent	minusválic ntados ad ta que su c	dos con ecuadar ubicació	nente, señ n será en l	alización vert localización d	tical y en suel cercana a los	o con acce-	
		1				1,00	1,00	456,39	456,39
01.21	ud. BOLARDO DISUASORIO DE TRÁFICO Bolardo disuasorio de tráfico en límite de pavimento entre zona peatonal y de tráfico o posición de otro tipo de acero incluida cimentación, anclajes, sin aristas vivas que puedan cortar y separadas entre sí 1,80 -2,20 m. incluido retirada de bolardo no adaptado si es preciso.								
		10				10,00	10,00	94,81	948,10
01.29	ud. LEVANTADO SEÑAL NFORM Levantado de señal de todo tipo, incluido.					reposición d	le espacio ad	yacente	
		1				1,00	1,00	32,03	32,03
01.30	ud. COLOCACIÓN SEÑAL DE To Colocación de señal de todo tipo			ación y	reposición	de espacio d	adyacente inc	luido.	
		1				1,00	1,00	155,81	155,81
01.31	ml. ARREGLO PARCIAL DE BARA Arreglo parcial de barandilla met correctas y arrglos precisos para talmente rematado. Cumplimient	tálica e no ser	xistente. Ir escalables	ncluye ar s y tener	nbos pasa huecos ve	rticales de m	ás de 10 cm.		
		1	30,00			30,00	30,00	69,58	2.087,40
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONES	i		•••••					21.160,74

Espacio público nº: 152 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: LA TAU



Inicio de la calle desde la C/El Temple

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Análisis del Itinerario peatonal

Situación actual

Es un espacio de calle de plataforma única, sin aceras ni bordillos, de uso peatonal que convive con un tráfico vehicular muy bajo de uso vecinal. Esta calle cuenta con acabado continuo de asfalto con resaltes en varios puntos.

El itinerario libre posee una geometría siempre superior a 1,80 m. de anchura y altura libre de 2,20 m. pero presenta

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es reducida y <1 %. Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe ser <=2 %. Pendiente transversal de la plataforma es reducida y mayoritariamente sobre el 1 %.

Además en los laterales donde se generan cruces o sobreanchos, no tenemos referencia de orientación de ancho. Falta pavimento táctil indicador direccional en anchos de 40 cm.



<u>Fotos</u>



Espacio público nº: 152 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	CALLE: LA TAU
--	------------------------------	---------------

Situación actual

<u>Fotos</u>

Pasos peatonales

Esta calle de plataforma única no presenta ni precisa pasos de peatones al entender que conviven el vehículo y el

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentran enrasadas con el pavimento como es preceptivo.

Al ser en tramo de plataforma única de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 152 CALLE LA TAU

01.02 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN PLATAFORMA ÚNICA

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, losas de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto, incluyendo base de hormigón apta para tráfico rodado, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. renovación de arquetas, rejillas adaptadas, etc. todo ello incluid en la intervención.

resaltes, rejillas incorrectas, etc	0,1	136,00	5,50	74,80
pavimento direccional	1	55,00	0,40	22,00

96,80 54,49 5.274,63

Espacio público nº: 153 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: VIRGEN DE LA ENCINA (Zona Basílica) y Travesía La Encina



Vista general de este espacio

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

La parte del espacio de la Plaza de la Virgen de La Encina en torno a la Basílica de Nuestra Señora de La Encina presenta una tipología de plataforma peatonal sin bordillos y con cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Los pavimentos de este espacio son losas de granito con buen acabado, antideslizante, dureza, sin resaltes, firme sujeción al soporte, dureza y compacidad altas.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta Plaza es del 4,3 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser $\leq 2 \%$.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 1,9 %.



|--|

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

En lateral y trasera de la Basílica estos pavimentos son del mismo tipo y calidad con la variación de tener una acanaladura central rehundida 1 cm. Son espacios de plataforma única peatonal sin bordillos y anchura mínima accesible de al menos 2,40 m.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en estos laterales y Travesía La Encina posterior es del 4 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %. Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 12 %.



Peldaño particular invasivo al espacio público sin señalizar con barandillas laterales o elementos de mobiliario



Pasos peatonales

En esta calle no existen pasos de peatones y no proceden ya que tenemos espacio peatonal.

Espacio público nº: 153 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: VIRGEN DE LA ENCINA (Zona Basílica) y Travesía La Encina

Situación actual

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm.

ALCORQUE.- Los elementos de alcorque en los árboles de esta Plaza tienen las siguientes características:

Están enrasados con el pavimento. Muy importante para evitar tropiezos. Paso de abertura 1,5 cm. No cumple con la limitación de 1 cm. máximo.

POZO CON REJAS.-

Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura enorme de 9 cm

REJILLA SUMIDERO DE AGUAS PLUVIALES.- - Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.



BANCOS.- Hay 4 bancos iguales en este espacio peatonal y conforman por definición 1 zona de bancos. Por cumplimiento debe ser entonces adaptado al menos una unidad.

Geometría de los bancos

<u>Cumplimiento</u>

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm)

Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm

Altura de reposabrazos:20-25 cm

Datos reales

Altura de respaldo: 42 cm. Altura del asiento: 40 cm Fondo de asiento: 51 cm

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm

NO tiene.



Espacio público nº: 153
Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: VIRGEN DE LA ENCINA (Zona Basílica) y Travesía La Encina

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

PAPELERA - En este espacio hay 3 papeleras distintas.

Papelera 1: Boca. a una altura de 88 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida

entre 70 y 90 cm.

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.

Papeleras 2 y 3: En inicio de la escalera. Boca: altura de 94 cm. No cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.





Espacio público nº: 153 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	PLAZA: VIRGEN DE LA ENCINA (Zona Basílica) y Travesía La Encina
---	------------------------------	---

Situación actual y <u>Fotos</u>

<u>Escaleras</u>

Escalera que conecta este espacio con la Travesía La Encina (trasera de la Basílica).



Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos:

<u>Cumplimiento</u>	<u>Datos reales</u>
Ancho libre> 120 cm	Ancho real: 540 cm.
Longitud rellano intermedio> 120 cm.	Sólo un tramo
Tramo entre 3 y 12 escalones	6 escalones
Directriz recta a poder ser.	Directriz recta
Huella de escalón>30 cm.	Huella de escalón real: 50,5 cm.
Tabica de escalón<16 cm	Tabica real: 14,5 cm.
Escalones sin bocel	Escalones sin bocel
Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella	NO posee estas bandas antideslizantes
Barandilla a ambos extremos de la escalera	NO TIENE
Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos	NO TIENE
2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm	NO TIENE
Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos central	NO TIENE
Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 c	NO TIENE



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 153 TRAVESÍA Y PLAZA INTERIOR LA ENCINA

01.01 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE PIEDRA EN PLATAFORMA ÚNICA ACERAS CALIDAD

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 1 (piedra de granito, adoquín de granito, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto o aceras de alta calidad, incluyendo base de hormigón, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. incluye reposición de rejillas adaptadas, tapas de registro, etc.

reparación por nuevas rejilals y pav. 1 6,00 6,00 anexo

6,00 140,05

01.04 ud. REJILLA DE FUNDICIÓN ENRASADA EN ALCORQUE DE ARBOLADO

Rejilla de fundición enrasada con el pavimento peatonal adyacente, que cubre totalmente la superficie del alcorque del árbol y la separación entre barras o los agujeros de paso de rejilla sean menores o iguales a 10 mm. incluidas demoliciones y obras adayacentes necesarias.

Alcorques arbolado correctos 4 4,00 reja adaptada en pozo con rejas 1 1,00

5,00 127,67 638,35

840,30

01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO

Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando.

 Papelera
 2
 2,00

 bancos
 1
 1,00

3,00 647,58 1.942,74

01.15 m.l.BARANDILLA O CIERRRE METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN CAÍDAS

Barandilla metálica o cierre metálico para protección de caídas desde borde de plataforma de calle o plaza a talud lateral con peligro de caída. Incluye su cimentación y anclaje en terreno o cabeza de muro existente. Totalmente rematado, pintura especial antioxidante incluida. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente.

Protección escalones 1 3,00 3,00

3,00 107,09 321,27

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

01.32

m2.	REFORMA ES	Calera Pavi <i>n</i>	MENTO PI	edra Calidai	D EN ESPACIO F	PEATONAL		
cutará dosa h	na de escalera existen de acorde a normati idráulica o adoquín o payimento de hormia	iva. Se ejecuto de hormigón,	ará con po hormigón a compac	ivimento antide impreso, etc.) tada previa. Lo	eslizante sin irreg en espacio públi a contrahuella sir	ularidades (co, incluyen resalte que	de bal- do sole-	
que tro previa de dete	opezones. Incluye la c de formación de caje ección en acercamier s accesorios que esta	eado de base nto en inicio y	de expland final de es	ada. Incluye es scalera. Llevaro	ta partida el pav á barandilla segú	imento difer in normativa	enciado y to-	
que tro previa de dete	opezones. Incluye la c de formación de caje ección en acercamier s accesorios que esta	eado de base nto en inicio y	de expland final de es	ada. Incluye es scalera. Llevaro	ta partida el pav á barandilla segú	imento difer in normativa	enciado y to-	

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Espacio público nº: 186 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA: EL HOSPITAL



Inicio de la travesía vista desde la C/ Hospital

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Análisis del Itinerario peatonal

<u>Situación actual</u>

Es un espacio de travesía de plataforma única, sin aceras ni bordillos, de uso peatonal que convive con un tráfico vehicular muy bajo de uso vecinal. Esta travesía cuenta con un primer tramo en acabado continuo de asfalto con deterioros y resaltes en varios puntos; y un segundo tramo en tierra sin pavimentar que hacen el tránsito inaccesible.

El itinerario libre posee una geometría siempre superior a 1,80 m. de anchura y altura libre de 2,20 m. pero presenta El problema mencionado de acabado deteriorado, irregular, con resaltes que lo hacen inaccesible. Requiere pavimentación nueva continua en plataforma única.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es reducida y <6 %. Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe ser <=2 %. Pendiente transversal de la plataforma es superior mayoritariamente al 2 %, evitable en una futura pavimentación.





Tramo inicial con lateral con resaltes

186 Juo diagnóstico de accesibilidad travesía : el hospit	ITAL
	ITAI

<u>Situación actual</u>

У

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

Presenta también un desnivel aislado en lateral por entrada a vivienda en escalera descendente y un poyo o banco que deberían figurar protegidos (o bien por 2 elementos laterales de mobiliario o por 2 barandillas) para evitar tropezones y caídas a distinto nivel especialmente en usuarios invidentes.



Ubicación de desnivel peligroso y poyo

Localización de la travesía donde se produce el cambio de pavimento de asfaltado deteriorado a tierra sin pavimentar.



Pasos peatonales

Esta calle de plataforma única no presenta ni precisa pasos de peatones al entender que conviven el vehículo y el peatón.

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES- Se encuentra enrasada con el pavimento como es preceptivo y es corrida en la sección de inicio de la travesía.

Al ser en tramo de plataforma única de uso peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2 cm.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO **IMPORTE** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 186 TRAVESÍA EL HOSPITAL 01.02 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN PLATAFORMA ÚNICA Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, losas de hormigón, asfaltado impreso, asfalto normal, etc.) para crear itinerario adaptado en calle de plataforma única de tráfico mixto, incluyendo base de hormigón apta para tráfico rodado, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. renovación de arquetas, rejillas adaptadas, etc. todo ello incluid en la intervención. 1 80,00 4,95 396,00 396,00 54,49 21.578,04 01.15 m.l.BARANDILLA O CIERRRE METÁLICO > 95 cm. PROTECCIÓN CAÍDAS Barandilla metálica o cierre metálico para protección de caídas desde borde de plataforma de calle o plaza a talud lateral con peligro de caída. Incluye su cimentación y anclaje en terreno o cabeza de muro existente. Totalmente rematado, pintura especial antioxidante incluida. Cumplimiento y adaptado a Normativa de accesibilidad completamente. Protección escalones 3,00 3,00 3,00 107,09 321,27 TOTAL P.E.M. ACTUACIONES 21.899,31

Espacio público nº: 187 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA: ESTAFETA



Inicio de la travesía vista desde la C/ Estafeta

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u>

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Es un espacio peatonal de plataforma única sin aceras ni bordillos. Esta travesía cuenta con una pavimentación muy deteriorada de hormigón con grandes socavones y resaltes.

El itinerario libre posee una geometría siempre superior a 1,80 m. de anchura y altura libre de 2,20 m. pero presenta el problema mencionado de acabado deteriorado, irregular, con resaltes que lo hacen inaccesible. Requiere pavimentación nueva continua en plataforma única.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en esta calle es mayoritariamente <6 % excepto un pequeño tramo del 9 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es superior mayoritariamente al 2 %, evitable en una futura pavimentación.



Socavones y pérdida de continuidad



Espacio público nº: 187 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

TRAVESÍA: ESTAFETA

<u>Fotos</u>

Situación actual

Análisis del Itinerario peatonal

Presenta también un espacio lateral adyacente público sin existir referencia de continuidad de orientación de ancho en la calle principal en el pavimento como debería de tener con una franja de pavimento táctil indicador direccional de 40 cm de anchura en unión de la continuidad de la alineación edificada.

Obviamente cuando se proceda a repavimentar esta travesía ha de tenerse en cuenta este punto.



Espacio lateral mencionado y barandilla peligrosa

Existe en los laterales dos obstáculos por escalón de entrada a viviendas que deberían figurar protegidos (o bien por 2 elementos laterales de mobiliario o por 2 barandillas) para evitar tropezones y caídas a distinto nivel especialmente en usuarios invidentes.



Ubicación de escalón y socavones en pavimento además de ramas de árbol privado invadiendo el espacio público a una altura menor a 2,20 m.

Espacio público nº: 187 Zona CASCO ANTIGUO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD TRAVE	SÍA: ESTAFETA
---	---------------

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

Las tapas de registro de las instalaciones presentan resaltes por la discontinuidad y deterioro del pavimento existente.



Espacio público nº: 188 Zona CASCO ANTIGUO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: ARCA DE LA ALIANZA

Aplicación de la orden VIV/561/2010



Situación actual

Análisis del Itinerario peatonal

Sólo existe acera derecha y calzada. A la izquierda sólo tenemos bordillo y talud natural del terreno.

No existe prohibición de aparcamiento salvo en los vados vehiculares. No hay líneas de aparcamiento marcadas ni plazas adaptadas. No existen vados ni pasos de peatones, actualmente sólo una acera.



<u>Fotos</u>



Acera derecha anchura de 1,95 m.

Espacio público nº: 188 Zona CASCO ANTIGUO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	Calle: Arca de la Alianza
---	------------------------------	----------------------------------

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Análisis del Itinerario peatonal

Tramo con sección de calzada de asfalto y aceras de baldosa hidráulica de hormigón color gris en piezas de 30x30 cm de 9 pastillas. Es un pavimento correcto en dureza, antideslizante y compacidad. Presenta algunos resaltes puntuales.

Aceras deben tener ancho >= 1,80 m. y altura libre>=2,20 m.

La acera derecha, única existente, tiene ancho total de 1,95 m.

Bordillo de altura 13-16 cm. que separa los tráficos vehicular y peatonal. Bordillos deben tener alturas entre 10 y 15 cm, recomendable 10 cm

Pendiente longitudinal de la calle debe ser <=6 %.

Pendiente longitudinal es muy elevada, sobre un 12,5 %. En el tramo final se reduce hasta el 4 %.

Pendiente transversal de las aceras debe ser <=2 %. Pendiente transversal de las aceras es del 1 % en este tramo.



Análisis del Itinerario peatonal

Los vados vehiculares suponen estrechamiento de acera al aumentar la pendiente transversal en su ámbito. Por ejemplo, en el tramo final donde la pendiente longitudinal cumple, el vado vehicular supone un estrechamiento que reduce el itinerario peatonal por debajo de lo permitido, hasta un valor de 1,30 m.



Pasos peatonales

No existen ni pasos peatonales ni vados de cruce en toda esta calle y además no existe acera izquierda. Calle inaccesible. No se proponen intervenciones en esta calle.

Espacio público nº: 189 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: MONASTERIO DE COMPLUDO



Vista general de la Calle Monasterio de Compludo

Aplicación de la orden VIV/561/2010

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

Aceras deben tener ancho \geq = 1,80 m. y altura libre \geq =2,20 m.

La calle cuenta con una única plataforma que comparte el tráfico vehicular y peatonal en pavimento de adoquín antideslizante.

Esta calle presenta una anchura no inferior a 1,90 m. libre en su punto mas estrecho. En cuanto a la altura libre, en algunos puntos, alcanza únicamente los 2,05 m.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal en extremos es reducida, no llegando al 6 %, registrando en algunos puntos el 3,8 % de máxima pendiente.

Pendiente transversal de las aceras debe ser <=2 %. Pendiente transversal de este ámbito llega a alcanzar el 5 % en el callejón.

El pavimento de esta calle es antideslizante y duro, con desniveles aislados y defectos.

Espacio público nº: 189 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

CALLE: MONASTERIO DE COMPLUDO

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

SEÑALES DE TRÁFICO- Señales diversas.

Las señales de tráfico se deben colocar en el lado del bordillo y debe mantener una altura libre de cabezada de 2,20 m siempre que se encuentre en el itinerario peatonal adaptado de un prisma de 1,80 x 2,20 m.

La señal de esta calle no cumple con la altura mínima de 2,20 m., al dejar 2,05 m. libres de paso. Se ubica en un lateral de la calle.



JARDINERAS-

Al principio de la calle se ubica un pequeño jardín separado por un bordillo de altura 21 cm.

El bordillo de la jardinera deberá esta correctamente señalizado mediante la colocación, a lo largo de su contorno, de una franja de pavimento táctil direccional, o de lo contrario se deberá colocar una barandilla de protección de mínimo 75 cm. de altura.

REJILLAS RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE VENTILACIÓN DE SÓTANOS-

Se deben encontrar enrasadas con el pavimento como es preceptivo. En zona peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo.

A lo largo de la calle hay colocadas 8 rejillas para la recogida de aguas pluviales, las cuales no cumplen la normativa al tener aberturas de 2 cm.



Espacio público nº: 189
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD
CALLE: MONASTERIO DE COMPLUDO

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano



PAPELERAS.- Una unidad en la calle con altura de boca a 99 cm. Debe estar a 70-90 cm. Además no posee 2 o más puntos de apoyo (sólo 1) por lo que no se puede referenciar su envolvente.

BOLARDOS – Colocados en línea exterior. Altura de los bolardos está comprendida entre 50 y 80 cm. y debe ser de 75 a 90 cm. Deben tener un diámetro mínimo de 10 cm y poseen un diámetro mínimo superior

Los bolardos deben estar separados una distancia de 1,80 a 2,20 m.

No cumplen esta condición al encontrarse a 1,55 m.





Espacio público nº: 189
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD
CALLE: MONASTERIO DE COMPLUDO

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

<u>Escaleras</u> - Escalera de dos tramos que conecta esta calle con la calle Ancha.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos:

Recta.

<u>Cumplimiento</u> <u>Datos reales</u>

Ancho libre > 120 cm. Ancho real mínimo: 300 cm.

Longitud rellano intermedio> 120 cm. Superior a 530 cm. de longitud.

Tramo entre 3 y 12 escalones. 3 Escalones.

Directriz recta a poder ser.

Huella de escalón > 30 cm. Huella de escalón real: 28 cm.

Tabica de escalón < 16 cm.

Tabica real = 12 cm.

Escalones sin bocel. Escalones sin bocel.

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella. NO posee estas bandas antideslizantes.

Barandilla a ambos extremos de la escalera. NO; sólo un lateral y cuando lo hay.

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos. NO, cuando la hay se queda corta.

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm. Sólo el superior a 90 cm, no tiene inferior.

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos

central.

NO procede.

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm.

NO tiene.

La barandilla no será escalable, y los barrotes verticales deben tener menos de separación de 10 cm.

NO CUMPLE cuando la hay.

Barandilla con pasamanos de 4,5 cm. – 5cm. de Ø.

NO CUMPLE. Ø 8cm.

La escalera está complementada por una rampa que se detalla a continuación.



Espacio público nº: 189
Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD
CALLE: MONASTERIO DE COMPLUDO

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Rampa- Colocada junto a la escalera.

En el final de la calle tenemos una rampa colocada junto a la escalera de enlace con la Calle Ancha y que posee las siguientes características:

Ancho de rampa: 1,30 m. Cumple con el ancho mínimo de 1,80 m.

Longitud de rampa: 3,60 m. Cumple al ser inferior a 10 m.

Pendiente longitudinal de la rampa: 8,4 %. No cumple, al ser superior al 8 % para rampas entre 3 y 10 m de

longitud.

Pendiente transversal: 0,5 %, inferior del 2% máximo.

La tipología de pavimento de la rampa es baldosa de 30 x 30 cm. antideslizante, compacto, duro pero con resaltes.

Previa y posteriormente a la rampa no tenemos las bandas centrales de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y que además debería ser detectable visualmente para personas con resto visual.

Carece de pasamanos obligatorios y de zócalos laterales de protección.



La rampa colocada en el lateral de la iglesia no tiene protección del espacio bajo dicha rampa, con posible de riesgo de cabezada.

Se soluciona colocando una franja de pavimento táctil direccional en la vertical del límite de la rampa, colocando una barandilla o cerrando dicho espacio.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 189 CALLE MONASTERIO DE COMPLUDO

01.03 m2. PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN EJECUCIÓN DE ACERAS

Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en aceras o espacio peatonal, incluyendo base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente, rejillas, etc. y formación de cajeado de base de explanada.

Areglos pav.peatonal	0,2	99,00	7,00	138,60
	0,2	30,00	4,00	24,00
direccional	1	30,00	0,40	12,00

174,60 43,06 7.518,28

01.06 m2. RAMPA EN ESPACIO PEATONAL PAVIMENTO 2

Rampa acorde a normativa realizada en pavimento antideslizante sin irregularidades (de baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en itinerario peatonal adaptado en espacio público, incluyendo base de pavimento de hormigón si se precisa, y explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente o escalones y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de rampa. Llevará barandilla según normativa, petos de seguridad laterales, y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras.

Nueva rampa sustitución 1 4,00 1,80 7,20 7,20 7,20 174,34 1.255,25

01.11 m2. REFORMA ESCALERA EN ESPACIO PEATONAL

Reforma de escalera existente con o sin alternativa de rampa posible en su entorno próximo. Se ejecutará de acorde a normativa. Se ejecutará con pavimento antideslizante sin irregularidades (de baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, hormigón impreso, etc.) en espacio público, incluyendo solera de pavimento de hormigón y explanada compactada previa. La contrahuella sin resalte que provoque tropezones. Incluye la demolición previa del pavimento de escalones inválidos y la excavación previa de formación de cajeado de base de explanada. Incluye esta partida el pavimento diferenciado de detección en acercamiento en inicio y final de escalera. Llevará barandilla y ambos pasamanos según normativa y todos los accesorios que establezca el reglamento de la ley de accesibilidad y supresión de barreras.

3,00 1,00 3,00

3,00 174,28 522,84

01.12 ud. ELEMENTO NUEVO ADAPTADO DE MOBILIARIO URBANO

Suministro y colocación de elemento de mobiliario urbano y otros elementos para sustituir a elemento no adaptado existente como fuentes bebedero, papeleras, bancos, jardineras, contenedores no enterrados, buzones de correos, buzones superficiales de contenedores enterrados; báculo de semáforo, etc. i/cimentación y anclaje, conexionado de redes si precisa, incluso el elvantado de alguno no adaptado que se retire, totalmente montado, limpio y funcionando.

Papelera 1 1,00

1.00 647.58 647.58

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LO	ONGITUD ANCH	URA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.15	m.l.BARANDILLA O CIERRRE ME Barandilla metálica o cierre metá plaza a talud lateral con peligro o muro existente. Totalmente remat a Normativa de accesibilidad con	lico para de caída ado, pin	a protección c . Incluye su ci tura especial	le caídas desc mentación y c	de borde de _l anclaje en ter	reno o cabez	a de	
	protección cabezada bajo escale	ras 1	7,00		7,00	7,00	107,09	749,63
01.21	ud. BOLARDO DISUASORIO DE Bolardo disuasorio de tráfico en l otro tipo de acero incluida cimen tre sí 1,80 -2,20 m. incluido retire	límite de tación, c	pavimento er anclajes, sin a	ristas vivas qu	ue puedan co	•		
		8			8,00	8,00	94,81	758,48
01.29	ud. LEVANTADO SEÑAL NFORM Levantado de señal de todo tipo,				reposición d	le espacio ady	vacente	
	incluido.	1			1,00	1,00	32,03	32,03
01.30	ud. COLOCACIÓN SEÑAL DE TO			n y reposición	de espacio d	adyacente incl	uido.	
		1			1,00	1,00	155,81	155,81
	TOTAL P.E.M. ACTUACIONES							11.639,90

Espacio público nº: 190 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: YOLANDA ORDÁS e IGNACIO LINARES



Vista general de la Plaza del Ayuntamiento

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Análisis del Itinerario peatonal

La Plaza Yolanda Ordás e Ignacio Linares es un espacio peatonal de reciente urbanización que presenta una tipología de plataformas de uso peatonal a nivel y algunas elevadas 10 cm con bordillo perimetral y vados concretos de acceso peatonal a esas islas o plataformas. Existe cumplimiento de itinerario accesible mayor de 1,80 m de anchura en toda la Plaza; así como de altura libre de 2,20 m. en el itinerario accesible.

Los pavimentos de este espacio dilatado son hormigones impresos de varias tipologías y acabados con buen acabado en los aspectos de antideslizamiento, sin resaltes, firme fijación al soporte, duros y compactos.

Pendiente longitudinal de las calles debe ser <=6 %. Pendiente longitudinal máxima en esta Plaza es del 4 %.

Pendiente transversal de la plataforma de uso peatonal debe de ser <=2 %.

Pendiente transversal de la plataforma es variable con valores máximos del 2 %.

Estos vados de elevación a las amplias plataformas tienen varios problemas de incumplimiento de normativa:

- No presentan diferenciación táctil ni cromática para su identificación por discapacitados visuales.
- Tienen pendientes respectivas de 10,5 %, 13 %, 16 % y 19 %; todas excesivas y superiores al 10 % de valor máximo para vados de 3 rampas como son estos.
- No tenemos tampoco pavimento táctil direccional de señalización y seguimiento de los vados.

Espacio público nº: 190 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: YOLANDA ORDÁS e IGNACIO LINARES

Situación actual

У

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA SUMIDERO AGUAS PLUVIALES - Se encuentran enrasadas con el pavimento como es preceptivo. Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 2,5 cm.

FUENTE BEBEDERO - En esta Plaza existe una fuente

bebedero que tiene su grifo o chorro a una altura de 77 cm. No cumple, ya que debe estar comprendida entre 80 y 90 cm. Presenta un fácil uso. No está enrasada porque se ubica en una peana cuadrada de 10 cm de altura.

Dispone de espacio frontal suficiente para inscribir círculo de 1.50 m

PAPELERA - En esta Plaza las 2 papeleras tienen la boca a una altura de 90 cm. Cumple, ya que debe estar comprendida entre 70 y 90 cm.

Posee 2 o más puntos de apoyo separadas lo suficiente para referenciar su envolvente.

<u>Fotos</u>



cio peatonal. Entre todos conforman por definición 1 zonas

Bancos.- Hay 5 bancos de madera iguales en este espacio peatonal. Entre todos conforman por definición 1 zonas de ratio de cumplimiento de bancos accesible (1 de cada 5 o fracción). Por cumplimiento debe ser entonces adaptado al menos 1 unidad. Lo son todos.

Geometría de los bancos de madera

Cumplimiento

Altura de respaldo> 40 cm Altura de asiento (40-45 cm) Fondo de asiento (40-45 cm) Franja frontal a mayores del itinerario accesible: 60 cm Altura de reposabrazos:20-25 cm

Datos reales

Altura de respaldo: 42 cm. Altura del asiento: 43 cm. Fondo de asiento: 40 cm.

Franja frontal a mayores del itinerario accesible:>60 cm Altura de reposabrazos:20 cm Espacio público nº: 190 Zona ALTA

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PLAZA: YOLANDA ORDÁS e IGNACIO LINARES

Situación actual

У

<u>Fotos</u>

Diseño y tipología de mobiliario urbano

ESCULTURA.- Este elemento colocado en la Plaza sin elementos extremos de protección que lo limiten como barandillas; puede suponer riesgo de tropiezo o golpeo con la propia escultura si bien es cierto que presenta envolvente de 75 cm de altura al menos en sus partes y no tiene cantos vivos y tienen pavimento envolvente diferenciado.





ALCORQUES.- Tipo 1. En césped artificial. Están enrasados con el pavimento peatonal.



ALCORQUES.- Tipo 2. En caucho y gravilla resinada porosa. Esta enrasada con el pavimento peatonal y tener un acabado accesible, pudiendo ser parte del itinerario accesible.

Estos alcorques están enrasados, no suponen resalte ni riesgo de tropiezo.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO **IMPORTE** DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO** ACTUACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 190 PLAZA LINARES - HORDÁS 01.03 PAVIMENTO CORRECTO DE BALDOSA O SIMILAR EN EJECUCIÓN DE ACERAS m2. Pavimento antideslizante sin irregularidades de calidad 2 (baldosa hidráulica o adoquín de hormigón, etc.) para crear itinerario adaptado en aceras o espacio peatonal, incluyendo base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa. Incluye la demolición previa del pavimento existente, rejillas, etc. y formación de cajeado de base de explanada. ARreglos por sumideros a reponer, etc1 12,00 12,00 12,00 43,06 516,72

01.09 ud. VADO ADAPTADO EN ITINERARIO PEATONAL

Formación de vado de dos rampas, tres rampas o rampa única según convenga en el cumplimiento del Reglamento; todas ellas con pendientes adecuadas y que permite también el uso del itinerario peatonal. Incluye las bandas de acercamiento con pavimento diferenciado táctil direccional en textura y color. Incluye la base de hormigón en masa para aceras, previa explanada compactada previa, la demolición previa del pavimento existente y formación de cajeado de base de explanada. Se deberá ejecutar la demolición y reposición de bordillos hundidos en el frente del vado y los paviemntos existentes ya sean vados defectuosos o aceras existentes. Se ejecutarán en aceras o vados defectuosos de acera o mediana o isleta central de calles. Banda final de 60 cm o 80 cm de pavimento tactil de botones y formación de resto de las rampas en pavimento como el resto de la acera. Incluirá formación de sumidero en punto colocado aguas arriba previo al vado.

Espacio público nº: 191 Zona CENTRO

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

PASAJE: **SAN IGNACIO**



Vista inicial del pasaje visto desde la C/ Ángel Barja

Aplicación de la orden VIV/561/2010

Situación actual

Fotos

Análisis del Itinerario peatonal

El pasaje citado une la calle Ángl Barja y la Avda. Compostilla y consta de un espacio público de uso peatonal estrictamente de escaleras y rampas sucesivas para saber la diferencia de cota entre ambas calles extremas.

Rampa

Sucesivas rampas para acceder a la Avda. Compostilla; sirven realmente para acceder al punto intermedio con portal a edificios; porque para continuar y descender hasta la C/ Ángel Barja ya sólo existen en este pasaje escaleras. Existe el recorrido alternativo por otras calles para acceder de la Avda. Compostilla a la C/ Ángel Barja. Por lo tanto, dado que no tenemos espacio físico para resolver el tránsito en este pasaje completamente NO proponemos intervención en este espacio.

Tenemos 5 rampas en zig-zag y una rampa longitudinal de acceso a portal de edificio.

Análisis de las rampas sucesivas en zig-zag

Son 5 rampas sucesivas en zig – zag-con:

Ancho libre de las rampas: $145~\rm cm$ y $1,55~\rm m$. No cumplen con el ancho mínimo de $1,80~\rm m$.

Longitud de las rampas: 6,8 m

Pendiente longitudinal de las rampas: 7 %, 7,6 %, 8,2 % y 8,4 %. No cumplen algunas, pues debería tener el 8 % para rampas

entre 3 y 10 m de longitud.

Pendiente transversal: 0,5 %, menor del 2% máximo. Longitud de rellanos: 1,57 m > 1,50 m CUMPLE.

La tipología de pavimento de la rampa es de baldosa hidráulica de hormigón rugoso de piezas 40x40 cm; de buena calidad, antideslizante, compacta, duro y sin resaltes.



Espacio público nº: 191 Zona CENTRO DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD PASAJE: SAN IGNACIO	
--	--

<u>Situación actual</u> y <u>Fotos</u>

<u>Rampa</u>

Previa y posteriormente a la rampa no tenemos las bandas centrales de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y que además debería ser detectable visualmente para personas con resto visual; como producen los colores naranja, granate, blanco, etc.

Las barandillas de estas rampas no cumplen varios aspectos de la normativa aplicable de accesibilidad:

Análisis de la rampa longitudinal de acceso a portal de edificio.

Ancho libre de las rampas: 240 cm Cumple con el ancho mínimo de 1,80 m.

Longitud de las rampas: 10 m

Pendiente longitudinal de la rampa: 10,4 %.

No cumple, pues debería tener el 8 % para rampas entre 3 y 10 m de longitud.

Pendiente transversal: 1 %, menor del 2% máximo. Longitud de rellanos: 4,00 m > 1,50 m CUMPLE.

La tipología de pavimento de la rampa es de baldosa hidráulica de hormigón rugoso de piezas 40x40 cm; de buena calidad, antideslizante, compacta, duro y sin resaltes.

Previa y posteriormente a la rampa no tenemos las bandas centrales de señalización táctil indicadora direccional con acanaladuras de hasta 5 mm. de profundidad y que además debería ser detectable visualmente para personas con resto visual; como producen los colores naranja, granate, blanco, etc.

Las barandillas de estas rampas no cumplen varios aspectos de la normativa aplicable de accesibilidad:

BARANDILLAS de las rampas. – Son iguales en todas las rampas.

Es obligatoria su colocación en desniveles mayores a 55 cm como en este caso.

Altura mínima debe ser de 90 cm. hasta desnivel de 6 m y de 110 m en desnivel mayor de 6m. en nuestro caso la barandilla tiene una altura de 76 cm y NO cumple.

Las barandillas deben ser no escalables, sin apoyos entre la altura 20 cm y la 70 cm, aberturas entre elementos verticales no superiores a 10 cm. y deben ser estables, rígidas y fijas. Los pasamanos deben ser

dobles, uno superior a la altura 95 - 105 cm y otro inferior a la altura 65-75 cm.

Estas no son escalables, zócalo a 15 cm y coronación a 76 cm con cristal o vidrio en paño entero. Sólo pasamanos superior y a altura de 76 cm. NO cumple, y no tiene pasamanos inferior. Pasamanos deben de ser de Øentre 45 y 50 mm; aguí son de 60 mm.

Espacio público nº: 191 Zona CENTRO	DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD	PASAJE: SAN IGNACIO
---	------------------------------	----------------------------

Situación actual <u>Fotos</u>

Escaleras

ESCALERAS.- Escalera que conecta este pasaje en su tramo intermedio con la C/ Ángel Barja.

Las escaleras en el espacio público para ser adaptadas a la normativa deben cumplir unos requisitos geométricos y constructivos:





Cumplimiento

Ancho libre> 120 cm

Longitud rellano intermedio> 120 cm.

Tramo entre 3 y 12 escalones

Directriz recta a poder ser.

Huella de escalón>30 cm.

Tabica de escalón<16 cm

Escalones sin bocel

Señalización banda de 5 cm a 3 cm extremo huella

Barandilla a ambos extremos de la escalera

Barandilla longitud escalera +30 cm en extremos

2 pasamanos: superior 95-105 cm e inferior 65-75 cm

Si ancho > 400 cm, barandilla con doble pasamanos central

Bandas pavimento táctil indicador direccional extremos de escaleras con ancho igual a escalera y longitud 120 cm

Datos reales

Ancho real mínimo: 240 cm.

Siempre superiores a 125 cm de longitud.

Entre 3 y 11 escalones.

Recta.

Huella de escalón real: 30 cm.

Tabica real= 17 cm.

Escalones sin bocel.

NO posee estas bandas antideslizantes.

NO; sólo un lateral y cuando lo hay.

NO lo cumple en todos los tramos.

Sólo el superior a 76 cm, no tiene inferior.

NO procede.

Espacio público nº: 191 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD PASAJE: **SAN IGNACIO** Zona CENTRO

> Situación actual <u>Fotos</u>

Escaleras

Cumplimiento

Datos reales

La barandilla no será escalable, y los barrotes verticales CUMPLE estas condiciones. deben tener menos de separación de 10 cm.

Barandilla con pasamanos de 4,5 cm. – 5cm. de \emptyset .

6.0 cm.

El desembarco inferior de las escaleras en la C/ Ángel Barja se produce parcialmente en vado con pendiente transversal excesiva para el desembarco realmente dejando como válida para el desembarco la parte de 1,20 m. de anchura en la escalera.

Diseño y tipología de mobiliario urbano

Los elementos de mobiliario urbano deben cumplir las especificaciones recogidas en la normativa vigente de aplicación en materia de accesibilidad (VIV/561/2010).

REJILLA CORRIDA DE AGUAS PLUVIALES.- En este espacio peatonal tenesmo rejillas continuas bien enrasadas, como es preceptivo.

Al ser plataforma peatonal las aberturas de las rejillas deberán permitir la inscripción de un diámetro de 1 cm como máximo. En este caso tiene una abertura de 1 cm. y son válidas.

