




PLANTA BAJA




PLANTA PRIMERA




PLANTA SEGUNDA




P1 (1 UNIDAD)




P2 (11 UNIDADES)




P3 (11 UNIDADES)




P4 (1 UNIDAD)




P5 (1 UNIDAD)




V1 (1 UNIDAD)




V2 (1 UNIDAD)



V3 (2 UNIDADES)



RJ2 (1 UNIDAD)



VT

VIDRIO TEMPLADO

VP

VIDRIO STADIP 4+4

VC

VIDRIO CLIMALIT 8/12/6

VS

VIDRIO CLIMALIT DE SEGURIDAD 4+4/12/6

VM

VIDRIO CLIMALIT MATEADO

ML

MADERA DE MELAMINA

PR

PUERTA PRODEMA

CARPINTERIA DE ALUMINIO CON
ROTURA DE PUENTE TERMICO

PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORA DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE FLORES DEL SIL		PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA	
PLANO:	CARPINTERIA	ESCALA:	1/50
ARQUITECTO:	ALBERTO GARCIA MARTINEZ	NÚMERO:	13
		ENERO	2010

